

13/07/2016

16:20

RIESGO DM  ROBO  3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
1607	16	028

NOMBRE DEL ASEGURADO: Israel Ramirez Garibay NO. DE POLIZA: 088-7321-1 NO. DE SINIESTRO: 1607-16-028

TEL. CASA: 36830119 TEL. OFICINA: 3355057039 E-MAIL: Centro de Valuación

OFICINA: Centro de Valuación DESTINO: Centro de Valuación KILOMETRAJE:           

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO

MARCA: Ford TIPO: Explorer MODELO: 1996 COLOR: Verde PUERTAS: 5 p + 5 NO. DE MOTOR: H. USA

PLACAS: JEJS 610 (2) NO. DE SERIE: 1FM0U34X95ZB99007 REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS:           

MARCA:            MODELO:            NO. DE SERIE:           

DOCUMENTOS  FACTURA ORIGINAL  TARIETA DE CIRCULACIÓN  TENENCIAS  ACTAS  TAL. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ <input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL FACIA DEL. <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS. <input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS. <input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/>	MICA <input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	BICELES <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	TOPOS <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILOS <input checked="" type="checkbox"/>	FAROS ADIC. <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS. <input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	
RINES <input checked="" type="checkbox"/>	RINES <input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>		
LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>		
REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>		
EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>		
INTERIORES			
TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/>	ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR <input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES <input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA <input checked="" type="checkbox"/>	CÓRDERAS <input checked="" type="checkbox"/>	PALANCA VEL. <input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/>
RADIO <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS INT. <input checked="" type="checkbox"/>	PEDALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO <input checked="" type="checkbox"/>	SEGUROS <input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	RESPALDO <input checked="" type="checkbox"/>	QUEMA COCOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL <input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO <input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS <input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA <input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>	GUANTERA <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACOND. <input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR <input checked="" type="checkbox"/>

COMPUTADORA NO VISIBLE

(NO)

no visible

PENSADO CONSUMO

LLANTAS No. 5 MARCA 4 Litona 100 MEDIDA 255/75R15 % VIDA 20%

OBSERVACIONES REFACCION - LLAVE "L" - GATO DE BOTECLA

AJUSTADOR O EVALUADOR <u>Omar Morales</u> CLAVEMEDS NOMBRE, FIRMA Y FECHA	ASEGURADO O CONDUCTOR <u>José de Jesús T.</u> NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN <u>Grúa</u> NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRÚA <u>Grúa 5/10</u> <u>Juan R. H.</u> NOMBRE, FIRMA Y FECHA
--	---	--	---

19/07/16 H=12:57 GRUAS: ULLAGUAY P. 082 DT6 OP= ALF-TAURO CONOVA

# SEGUROS

**BANORTE**

13/07/2016

16:20

ORDEN DE RECEPCIÓN


REPORTES		SINIESTRO			FECHA DE SINIESTRO			FECHA DE ATENCIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN			
Consecutivo	Año	Oficina	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1607	16	028	13	07	16	13	07	16						
PÓLIZA		INCISO		ASEGURADO					DEDUCIBLE					
DBB-7311		1		Israel Ramirez Garibay					5%					
DATOS DEL VEHICULO ASEGURADO														
MARCA			MODELO		COLOR		SERIE		PLACAS					
Ford Explorer			1996		Verde		B99087JEJ5610							
DATOS DEL VEHICULO TERCERO														
MARCA			MODELO		COLOR		SERIE		PLACAS					
~			~		~		~		~					

ESTE VOLANTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE LE AGRADECEMOS PRESENTE SU VEHÍCULO AL TALLER INDICANDO DURANTE EL PERÍODO MARCADO.

**EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA PÉRDIDA TOTAL O CAMBIO DE PIEZAS**

TALLER: Centro de Valuación de Banorte  
 DOMICILIO: Av. Washington #1129 esq. 8 de julio  
 TELÉFONO: 39422100  
 RESPONSABLE: En turno

**ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO ATENDIDO**



**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS**

① Salp. Cadena der. ② Ambas pts der. ③ Manija pta der. de l.  
 ④ Cristal ambas pts der. ⑤ Costado der. con cristal ⑥ Retrorvisor der.  
 ⑦ Traza caucho ⑧ Alambres ⑨ Daños preexistentes der. ⑩ Faro der. moldura  
 ⑪ Parabrissas  
 Preexistencia pintura en general.

ESTA COMPAÑÍA ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y SINIESTRO ARRIBA ANOTADOS, POR LA CANTIDAD DE DE: \$

A FAVOR DE:  
 EN CALIDAD DE:

ESTIMADO ASEGURADO PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE PORTAL DE INTERNET, DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVANCE DE LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO, ASÍ COMO FECHA PROMESA DEL MISMO <http://audatrace.audatex.com.mx/AudaTrace/>

**AVISO DE PRIVACIDAD:** SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE CON DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO NO. 250 PONIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES QUE RECAIBA EN ESTE DOCUMENTO. DE INTERÉS SENSIBLE. LOS DATOS RECABADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN TRATADOS PARA LA DEBIDA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO; ASÍ COMO PARA FINALIDADES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL EXCEPTUANDO PARA ESTE PROPÓSITO LOS DATOS SENSIBLES. SI USTED DESIUSTA SU NEGATIVA PARA RECIBIR COMUNICACIONES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL, PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN SU NÚMERO 6, EN EL SITIO WEB: [www.segurosbanorte.com.mx](http://www.segurosbanorte.com.mx).

José de Jesús T  
 CONFORME EL INTERESADO, NOMBRE Y FIRMA

[Firma]  
 AJUSTADOR, NOMBRE Y FIRMA

DOMICILIO: Lacavandas 54 pte. Sardinias de San Rafael  
 TEL CASA: 36830119 TEL OF: \_\_\_\_\_  
 TEL MÓVIL: 3335057039 E-MAIL: \_\_\_\_\_

QUEDA CONVENIDO Y ACEPTADO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE LA PRESENTE ORDEN SERÁ NULA Y SIN VALOR ALGUNO EN CASO DE QUE LA PÓLIZA BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE NO SE ENCUENTRE EN VIGOR POR CUALQUIER CAUSA EL DÍA Y LA FECHA DEL SINIESTRO.

**NOTA IMPORTANTE:** PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO(S).