



reinventando / los seguros

AXA / Auto

FOLIO 2953494

VOLANTE DE ADMISIÓN (VÁLIDO POR 7 DÍAS HÁBILES)

Este formato debe ser llenado por el Ajustador

Siniestro No 4013031F No. Póliza UCC029560000 No. Inciso Fecha de Exp. del Documento: 19 07 2016 Fecha de Siniestro: 04 02 2016

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO



Nombre del Asegurado: Vehículo Prop. AXA Estatus Cobranza Agente C.C. Tercero Asegurado de AXA Seguros Si No Tiene Condiciones Especiales la Póliza de AXA Seguros Si No

DATOS DEL VEHÍCULO ASEGURADO Y/O TERCERO

Nombre Tercero Afectado Marca Nissan Tipo Sentra Modelo 2000 Puertas 4 Color Gris No. Serie No. Motor No. Placas No. Inventario No. Económico No. Folio

Siniestro por: Colisión Robo Equipo Especial Amparado: Requiere Grúa: Asegurado Tercero Deducible: \$ %

Areas Dañadas (Preexistentes)



Firma Conformidad Asegurado o Tercero

Areas Dañadas (En el Siniestro)



Firma Conformidad Asegurado o Tercero

Nota Importante: El Ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de Valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:

Centro de Valuación AXA VENTURA Calle Parvenir #90 Ciudad y Población TLAHUAC Observaciones: Vehículo Rescatado de Robo Prop. AXA

Seleccionó Usted, la Agencia y/o Taller de acuerdo al listado que debió presentar el Ajustador Nombre del Ajustador Teléfono

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Signature lines for Adjuster, Insured/Third Party, and Workshop/Rescue Responsible

Acción de robo / no / siniestro / no

SA-084 • FEBRERO 2009

Todo delante de faros del coche, motor, el capó, guantes, fundas de los
 soledos, salidas, espejos, llantas y rines, espesas, los de frenos, limpiaparabrisas,
 moltores, staba, varcos, otros pte y bajas (los tachos interiores de)
 Cere. Frascos, calabera tapa, cualquier de, emblemas, interiores
 tapas, pte, muñecas, boleros, llantas, unido lo no consola del asiento.
 Siniestros personales, unido de robo.



reinventando los seguros

No. de siniestro: **M013031F** No. de póliza: **VCC029560000** No. de inciso: **04** Fecha de siniestro: **02/02/2016** Información: Asegurado Tercero

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **VEHICULO PROPIEDAD AXA** Teléfono:

Datos del vehículo
 Marca: **NISSAN** Tipo: **Sentra** Modelo: **2000** Placas: **473YQS** VIN: **YK100417** Color: **GRIS**

Exterior		SI	No	Observaciones	Interiores		SI	No	Observaciones
Faros		<input checked="" type="checkbox"/>		2. el.	Bocinas			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Bocinas extra/Marca			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>		SI ad.	Estereo/Marca/Carátula			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Limpiadores		<input checked="" type="checkbox"/>		2. el.	Cenicero			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Emblemas		<input checked="" type="checkbox"/>		2. Oranles.	Espejo retrovisor interior			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>		SI Puertas.	Tapete de cajuela			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Espejos laterales		<input checked="" type="checkbox"/>		2. el.	Tapetes Hule y/o Alfombra			<input checked="" type="checkbox"/>	4. Hule.
Lunas laterales		<input checked="" type="checkbox"/>			Motor				
Tapones y/o arillos de rueda		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Computadora			<input checked="" type="checkbox"/>	NI/Viside
Rines de aluminio/acero		<input checked="" type="checkbox"/>		4. ACERO Acero	Catalizador			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Tapón de gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>		SI N/A.	Motor limpiadores			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Calaveras		<input checked="" type="checkbox"/>		2. el.	Batería/Marca			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Antena		<input checked="" type="checkbox"/>		tolco.	Bujías y cables			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Placas		<input checked="" type="checkbox"/>		2.	Caja de relevadores			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Spoiler		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Caja de fusibles			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Llanta TI/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL American	Bayoneta de aceite			<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Llanta DD/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL Pirelli	Bayoneta de dirección			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Llanta DI/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL Goodyear	Bayoneta de transmisión			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Llanta TD/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL Goodyear	Bocinas de claxon			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Interiores					Varios				
Señal de emergencia		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Kilometraje			<input checked="" type="checkbox"/>	
Extintor		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Adaptación y/o equipo especial			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Llavero/Control			<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Tipo de gato		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	Gasolina			<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsa de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>		NO					
Llaves L o X		<input checked="" type="checkbox"/>		NO					

Poder Jorge Amador C.A. (Firma)

EDUARDO SALCEDO VALLE
 GRUPO PATRONAL
 ENTRADA CHINDO COLTE RUMBA VENTANA