



No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
VH04769F	100283406502	1	28/06/2015	<input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
ALEJANDRO HUERTA DIAZ							
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:	Color:		
CHRISLER	DAR	2013	—	170300	Rojo		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	✓			Bocinas	✓		
Faros extras		✓		Bocinas extra/Marca		✓	
Parrilla	✓			Estereo/Marca/Carátula	✓		ORIGINAL
Limpiadores	✓			Cenicero		✓	
Emblemas	✓			Espejo retrovisor interior	✓		
Molduras		✓		Tapete de cajuela	✓		
Espejos laterales	✓			Tapetes Hule y/o Alfombra	✓		
Lunas laterales	✓			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o anillos de rueda	✓			Computadora	✓		
Riños de aluminio/acero	✓			Catalizador	✓		
Tapón de gasolina	✓			Motor limpiadores	✓		
Calaveras	✓			Batería/Marca	✓		
Antena	✓			Bujías y cables	✓		
Placas		✓		Caja de relevadores	✓		
Spoiler		✓		Caja de fusibles	✓		
Llanta TI/Marca/Estado	✓			Bayoneta de aceite	✓		
Llanta DD/Marca/Estado	✓			Bayoneta de dirección		✓	
Llanta DI/Marca/Estado	✓			Bayoneta de transmisión		✓	
Llanta TD/Marca/Estado	✓			Bocinas de claxón	✓		
Interiores	Si	No	Observaciones	Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia	✓			Kilometraje	✓		63212 KM
Extintidor		✓		Adaptación y/o equipo especial		✓	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		✓		Llavero/Control	✓		
Tipo de gato	✓			Gasolina	✓		Reserva
Bolsa de herramientas		✓					
Llaves L o X	✓						

26/07/16 11:53
 UNIDAD RECIBIDA

26/07/16 11:53
 UNIDAD RECIBIDA



Caixa 10. Aseguratio

Inventario del vehículo

Origen: <i>los olivos</i>	Fecha: <i>26/07/16</i>	Destino: <i>BENTURA</i>
---------------------------	------------------------	-------------------------

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
---------------------------------	--------------------------------

<i>dimercio MARTINO PBEI</i>	<i>[Signature]</i>
------------------------------	--------------------

Inventario del vehículo

Origen:	Fecha:	Destino:
---------	--------	----------

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
---------------------------------	--------------------------------

Inventario del vehículo



Origen:	Fecha:	Destino:
---------	--------	----------

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
---------------------------------	--------------------------------

Comentarios

Areas dañadas (preexistentes)



Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Sello y firma del ajustador

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle. Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx



reinventando / los seguros

Volante de Este forma

Folio

453879

No. de siniestro 11105767 E	No. de póliza 10028706302	No. de inciso 1	Fecha de exp. del documento: 28 06 2013	Día	Ves	Año
--------------------------------	------------------------------	--------------------	--	-----	-----	-----

Información del asegurado

Nombre del asegurado Alejandro Huerta Diaz

Estatus cobranza OK Agente 612252 Centro de cos

Tercero asegurado de AXA Seguros Sí No Tiene condiciones especiales la póliza

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado Max Eduardo Huerta Escalante


Marca Chrysler Tipo Dark Modelo 2013 Puerta

No. de serie 1C3CDFBABA0P170300 No. de motor

No. inventario No. económico

Siniestro por: Colisión Robo inundado Equipo especial amparado: Sí No

Asegurado Tercero Deducible: Sí No Segun póliza




Áreas dañadas (preexistentes)

Valuacion y Reparación con deducible

Firma de conformidad del asegurado o tercero

1 parts bajos

Áreas dañadas (en el siniestro)



Firma de conformidad del asegurado o tercero

Note importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el de