HDI Seguros

Vale de Grúa e Inventario

No. de Siniestro: 91720-16

No. de Póliza: Ofic. 44 | No. 26168 | Cert. 1

Fecha de Elaboración: Día 26 Mes 07 Año 2016

Nº 191655

Nombre del Asegurado	Nombre del Tercero
Jorge A Beristain Bojorquez.	

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

	Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
Aseg.	Toyota Camry	2005	Gris	BFW5551	4T1BE30K25U41344
3ro.					

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo: Corralon Ventura

Dirección Completa: Carret Aeropuerto

Origen del Traslado: Taller Carmona

Destino: Corralon Ventura

Distancia Aproximada:

Teléfono: ( )

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas: Grúas perdomo

Teléfono: (5) 542965

Municipio y Estado: Mexicali

Domicilio Completo:

Descripción Genérica de Partes Externas

Delantera Frontal	Si	No
Parabrisas	✓	
Limpiadores	✓	
Antena	✓	
Defensa	✓	
Moldura	✓	
Parrilla	✓	
Porta Placa	✓	
Faros	✓	
Emblema	✓	
Cofre	✓	
Defensa	✓	

Costados	Derecho B / M		Izquierdo B / M	
Cristales Puertas	✓		✓	
Puertas	✓		✓	
Espejo Lateral	✓		✓	
Molduras	✓		✓	
Llantas	✓		✓	
Tapones Llantas	✓		✓	
Tapón Gasolina	✓		✓	
Loderas	✓		✓	
Chapas y Manijas	✓		✓	

Trasera	Si	No
Medallón	✓	
Micas Calaveras	✓	
Defensa	✓	
Emblemas	✓	
Chapa Cajuela	✓	
Molduras	✓	
Herramienta	✓	
Gato	✓	
Llanta Refacc.	✓	
Porta Placa	✓	
Limpiador	✓	
Extintor	✓	
Alfombra	✓	

Descripción Genérica de Partes Internas

Accesorios Interiores	Si	No
Llaves	✓	
Autoestéreo	✓	
Espejo Retrovisor	✓	
Viceras	✓	
Juego Tapetes	✓	
Bocinas	✓	

Motor	Si	No
Acumulador	✓	
Tapón de Agua	✓	
Tapón de Aceite	✓	
Alternador	✓	
Bayonetas	✓	
Compresor de A/C	✓	
Computadoras	✓	
Otros		

Nota Importante:

La elaboración de esta forma deberá llenarse en presencia del propietario o responsable de [illegible] conjuntamente. Ambas partes manifiestan [illegible] acuerdo de todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas [illegible] presente su conformidad.

La anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Ventura

28 JUL 2016

Nombre y firma del Operador de Grúa: RECIBIDO

Nombre y firma del Asegurado o Tercero: CENTRO DE SUBASTAS MEXICALI

Nombre y firma del Ajustador: Lizeth Méndez.

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

Aviso de Privacidad para Clientes: HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Infonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, tratará sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con prestarle los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados de forma oportuna y correcta relacionado con la póliza de seguro; con facturación y cobranza; con seguimiento por daños materiales; con seguimiento por robo; con seguimiento de incidentes; con seguimiento por incidentes; con seguimiento por lesiones y con pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite http://www.hdi.com.mx

GESIN 0313