



reinventando / los seguros

Auto

Formato de inventario

| No. de siniestro | No. de póliza | No. de inciso | Fecha de siniestro | Información: | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------|---|----|----|---------------|
| CH12802FI110231277301 | | 1 | 12/07/2016 | Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero <input type="checkbox"/> | | | |
| Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT | | | | | | | |
| Nombre del conductor/asegurado/tercero | | | | Teléfono: | | | |
| Impermeabilizantes Aditivo | | | | | | | |
| Datos del vehículo | | | | | | | |
| Marca | Tipo | Modelo | Placas | Color | | | |
| Nissan | Estacas | 2011 | BCC00001 | Blanco | | | |
| Datos del vehículo | | | | | | | |
| Exterior | Si | No | Observaciones | Interiores | Si | No | Observaciones |
| Faros | | X | dañados | Bornas | X | | |
| Faros extras | | X | | Bornas extra/Marca | | | |
| Parrilla | X | | dañado | Létero/Marca/Carátula | X | | |
| Limpadores | X | | | Céntero | X | | |
| Emblemas | X | | dañados | Especo retrovisor interior | X | | |
| Molduras | | X | | Tapete de cajuela | X | | |
| Especos laterales | | | | Tapetes Hule y/o Alfombra | X | | |
| Lunas laterales | X | | | Motor | S | No | Observaciones |
| Tapones y/o anillos de rueda | X | | | Computadora | Y | | |
| Rines de aluminio/acero | X | | | Catalizador | X | | |
| Tapón de gasolina | X | | | Motor limpiadores | X | | |
| Calaveras | X | | | Batería/Marca | X | | |
| Antena | X | | | Buzón/Voces | X | | |
| Placas | | X | | Caja de relés/adapt. | X | | |
| Spoiler | X | | | Caja de fusibles | X | | |
| Llanta TL/Marca/Estado | X | | | Bayoneta de aceite | Y | | |
| Llanta DD/Marca/Estado | X | | | Bayoneta de dirección | X | | |
| Llanta DL/Marca/Estado | X | | | Bayoneta de transmisión | X | | |
| Llanta TD/Marca/Estado | X | | | Bornas de claxon | X | | |
| Interiores | | | | Varios | | | |
| Señal de emergencia | | X | | Alcornoque | Y | | 109523 |
| Extintedor | | X | | Adaptación y/o equipo especial | | X | |
| Llanta de refacción/ Tipo (normal/temporal) | | X | | Llavero/Control | X | | |
| Tijón de gato | | X | | Gasolina | 1 | Y | 3A |
| Bolsa de herramientas | | X | | | | | |
| Llaves L o X | | X | | | | | |

Inventario
 GEN. DE REGISTROS
 Chihuahua
 UNIDAD REGISTRADA
 MOVIÉNTE
 CONTRATE 03/02
 FECHA 01/08/16
 HORA 5:05

5:05 hrs
 01/08/2016
 Recibe
 Ventora
 DITMANN
 EDM

Recibe
 Ventora
 DITMANN
 EDM



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

28/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Axa Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017937112

SINIESTRO: CH12802F

VIN: 3N6DD25T5DK046455

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300

VERSIÓN: ESTACAS TM DH VERSION

AÑO: 2013

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: EC00955

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

NO. 0000006928718

FOLIO DE ARRASTRE