

# AXA Auto

Orden de admisión  
(Válido por 7 días naturales)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| No. de folio       | SAUAJMS0801000000M081067F002 |
| No. de siniestro   | M081067F                     |
| Fecha de siniestro | 29-07-2016                   |
| No. de póliza      | UZC146650000                 |
| No. de inciso      | 0                            |

Nombre(Asegurado y/o Tercero): HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION

Marca: SEAT

Tipo de vehículo: LEON CUPRA COPA EDITION MT

Modelo: 2011

Placas : MHC7466

Color: BLANCO

Serie: VSSBH61P2BR047060

Motor: CAX764546

Deducible: 05%

Areas Dañadas

(Preexistentes):

Areas Dañadas (En el Siniestro): pasajero, Faro izquierdo, Salpicadera izquierda, Puerta Delantera

izquierda, Puerta Trasera izquierda, Llanta

Delantera izquierda, Llanta Trasera

izquierda, Suspensión Delantera

izquierda, Suspensión Trasera

izquierda, Costado izquierdo, Fascia

delantera con alma y bracks, Parabrisas

AMBIENTE  
TELA/STRA/  
CO/OAC/ALASA  
PC

Agencia o taller

elegido por el asegurado y/o

tercero:

Dirección: CALLE PORVENIR NO. 269, LOS OLIVOS  
Del: TLAHUAC

Teléfono: 58635628 /

ricardo.hernandez@subastasventura.com

Correo Electrónico: ricardo.hernandez@subastasventura.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones:

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.



Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíanos un correo a axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el contrato del seguro o de las condiciones generales que rigen a la póliza.

**Nota:** El ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su vehículo. El ajustador puede determinar si por los daños de su

Esta secciona va, garras, faros, para brisas, Espejos laterales, cobres, Faros Extra, salpicaderas, rines de lado izquierdo y Mantas y rines y llantas derecha e izquierda, Faros traseros, Asientos, Tapieros, guantera, Balantera, Tapete, Alfombra, Alfombra de Tapis, Tallas de cuero, Coderos, Bolsas de aire, Moldura de interior

reinventando los seguros Auto Formato de inventario

UCC 146650000 Moldura de interior

No. de siniestro: **MOS1067F** No. de póliza: **0** No. de inciso: **29** Fecha de siniestro: **07/2016** Información:  Asegurado  Tercero

Riesgo:  Colisión  Robo  DM  RC  RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **H5BC MEXICO** Teléfono: **2723 4965**

Datos del vehículo  
 Marca: **Seat** Tipo: **1.6** Modelo: **2011** Placas: **MHC 4866** VIN: **047060** Color: **Blanco**

| Datos del vehículo                            |                                     |                                     |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Exterior                                      | Si                                  | No                                  | Observaciones  |
| Faros                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 3              |
| Faros extras                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2              |
| Parrilla                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 51             |
| Limpiadores                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2              |
| Emblemas                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2              |
| Molduras                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | NO             |
| Espejos laterales<br>Lunas laterales          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | DOS 2          |
| Tapones y/o arillos<br>de rueda               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | CUATRO         |
| Rines de aluminio/acero                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4 Aluminio     |
| Tapón de gasolina                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 51             |
| Calaveras                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | DOS 2          |
| Antena                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 51             |
| Placas                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | DOS 2          |
| Spoiler                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | NO             |
| Llanta TI/Marca/Estado                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Michellin daño |
| Llanta DD/Marca/<br>Estado                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Michellin 1/2  |
| Llanta DI/Marca/Estado                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Michellin daño |
| Llanta TD/Marca/Estado                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Michellin 1/2  |
| Interiores                                    | Si                                  | No                                  | Observaciones  |
| Señal de emergencia                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NO             |
| Extintidor                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | NO             |
| Llanta de refacción/<br>Tipo(normal/temporal) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NO             |
| Tipo de gato                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NO             |
| Bolsa de herramientas                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | NO             |
| Llaves L o X                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | NO             |

Reserva unidad conforme al inventario presentado al inventario (ver en personas de valor)

Esta secciona va, garras, faros, para brisas, Espejos laterales, cobres, Faros Extra, salpicaderas, rines de lado izquierdo y Mantas y rines y llantas derecha e izquierda, Faros traseros, Asientos, Tapieros, guantera, Balantera, Tapete, Alfombra, Alfombra de Tapis, Tallas de cuero, Coderos, Bolsas de aire, Moldura de interior

Entrego unidad conforme inventario Juan Carlos Ortiz