

**SEGUROS** Colaveros el dño, Rada de la tora su eta el dño  
 Salpicaderas el dño, Puertas el dño, Espejos laterales el dño, Costa dos el dño, faros, tracum el dño  
**BANORTE** Colaveros el dño, INVENTARIO DEL VEHICULO  
 estereo sin caratula, Carore el dño, Tableto desgastado

sin objetos personales  
 no tiene no prom. on la  
 Rudrados el dño  
 Adrentos susios  
 Recivo un idad conforme al  
 Inventario Enrique segun  
 4/8/2016 9:00pm

4/8/2016 9:00pm  
 ADRON en doras D.  
 WUENADRO  
 F. ESTRESO conforme

RIESGO	DM <input checked="" type="checkbox"/>	ROBO <input type="checkbox"/>	3ros. <input type="checkbox"/>	SINIESTRO		
				CONSECUATIVO	AÑO	OFICINA
				42752	16	01

NOMBRE DEL ASEGURADO		NO. DE POLIZA	NO. DE SINIESTRO
Silvia Jaime Serrano		81688	42752
TEL CASA	TEL OFICINA	TEL CELULAR	E-MAIL
OFICINA	DESTINO		KILOMETRAJE

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PUERTAS	NO. DE MOTOR
DODGE	ATTITUDE	2013	NEGRO	4	
PLACAS	NO. DE SERIE		REGISTRO FEDERAL DE VEHICULOS		
800 YJ T	DU250057				

MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAL. R.E.V <input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO		LATERAL DERECHO		PARTE FRONTAL		PARTE POSTERIOR	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/> NO	FACIA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	FACIA DEL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/> NO
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> NO	ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MICA	<input checked="" type="checkbox"/> SI
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/> SI
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/> NO	BICELES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TOPEs	<input checked="" type="checkbox"/> NO
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	RINES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI		
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/> NO				
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO				
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/> NO				
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO				

INTERIORES

TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/> SI
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PALANCA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	QUEMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ASIENROS DEL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/> SI
ASIENOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/> SI
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI

LLANTAS No. 4 MARCA \_\_\_\_\_ MEDIDA \_\_\_\_\_ % VIDA 1/2

OBSERVACIONES

AJUSTADOR O VALUADOR	ASEGURADO O CONDUCTOR	TALLER O RETEN	GRUA
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000006949154**



### Ubicación de unidad

FECHA

01/08/2016

### DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE  
NIU: 000017972723      MODELO: ATTITUDE  
SINISESTRO: 2016-001-42752      VERSIÓN: GL AUT 1.6L  
VIN: KMHCT04NC4DU250057      AÑO: 2013  
MOTOR: S/N      COLOR: SIN ASIGNAR  
TIPO: AUTOS      PLACAS: 800YJT  
MARCA: DODGE

### UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO  
ESTADO: DISTRITO FEDERAL  
POBLACIÓN: IZTACALCO  
COLONIA: GRANJAS MEXICO  
CALLE: azafran  
NÚM. EXTERIOR: 581  
NÚM. INTERIOR: 0  
CÓDIGO POSTAL: 00000  
CONTACTO: PREMIUM SERVICE  
TELÉFONO: 56541624  
CORREO: danielvb@tipremium.com  
REFERENCIA: DANIEL VILLAR

### DESTINO

PAÍS: MÉXICO  
ESTADO: DISTRITO FEDERAL  
POBLACIÓN: TLAHUAC  
COLONIA: LOS OLIVOS  
CALLE: PORVENIR  
NÚM. EXTERIOR: 269  
NÚM. INTERIOR:  
CÓDIGO POSTAL: 13210  
CONTACTO:  
TELÉFONO:  
CORREO:  
REFERENCIA:

### ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI  
*Daniel Iván*  
NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA  
PLACA DE GRÚA      FECHA DE ENTREGA

SELLO  
**T&J PREMIUM SERVICE,  
S. A. de C. V.  
Rafael Díaz**

ORIGINAL