

RIESGO DM <input checked="" type="checkbox"/> ROBO <input type="checkbox"/> 3ro. <input type="checkbox"/>				SINIESTRO		
CONSECUTIVO		AÑO		OFICINA		
1837		16		017		

NOMBRE DEL ASEGURADO Orlando Armando Morales Rodriguez			NO. DE POLIZA 22303/203/1		NO. DE SINIESTRO
TEL CASA	TEL OFICINA	TEL CELULAR 777 2538240	E-MAIL		
OFICINA		DESTINO Body Shop	KILOMETRAJE		

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO					
MARCA VW	TIPO Polo	MODELO 2013	COLOR negro	PUERTAS 5	NO. DE MOTOR
PLACAS PXV6222 / WWC046R7DY19SS22		NO. DE SERIE		REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS	

MARCA		MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>		FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
TENENCIAS <input type="checkbox"/>		ACTAS <input type="checkbox"/>	TAJ. R.E.V. <input type="checkbox"/>

REMOQUE

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO		LATERAL DERECHO		PARTE FRONTAL		PARTE POSTERIOR	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>	FACIA DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	MICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	BICELES	<input checked="" type="checkbox"/>	TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>				
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>				
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>				

INTERIORES			
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
PALANCA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUEMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>


LLANTAS No. _____ MARCA _____ MEDIDA _____ % VIDA _____

OBSERVACIONES **SW LLAVES**

AJUSTADOR O EVALUADOR NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRÚA NOMBRE, FIRMA Y FECHA
---	--	---	-------------------------------

Verificar conforme a manual de usuario
 Pedro Sotomayor

Entrega conforme a inventario
 Pedro Sotomayor



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

02-08-16

18011442

INGRESO DE UNIDADES

COMPAÑÍA

SINIESTRO

Banorte

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

en la cguela viene solamente el rin
y viene sin herramienta
trae una lampara arriba y viene
desarmada
trae 3 tapones y solo falta
la llanta delantera derecha el tapon
la puerta trae 12 - viene un polo
hacia afuera

ENTREGA

FELIC BARRERA VILLASANA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

Jesús Gabino
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL
VENTURA / VIGILANCIA