

19594513



Inventario al vehículo dañado

"Inventario único" No Elaborar Otro

Because change happenz

Número de Siniestro: 19594513 Póliza: 5810801650 Lugar: PANIADAN Fecha: 05/05/2016
 Nombre del Asegurado: Tercero MARLENG SOLIS MOLINA Teléfono: 9612010334
 Marca: FORD Modelo: 2013 Tipo: ECO SPOR Color: ROJO 98FUR37108137844 No. de Serie Completo
 Número de Placas de Circulación: DRW-7411 Cantidad de Placas: (0) (1) (2) Kilometraje: Gasolina: v 1/4 1/2 3/4 LL

Recivi en DA 04/08/2016 Confirme Inventario a Daniel Garcia Hernandez

| No. | Inventario | SI | No | No. | Inventario | SI | No | Otros |
|--------------|------------------------------|----|------------------------|----------------|----------------------------------|---------|----|---|
| Delantero | | | Cajuela | | | Otros | | |
| 1. | Brazos de Limpiadores | ✓ | ✓ | 58. | Cables pasa Corriente | ✓ | ✓ | Computadora |
| 2. | Cofre | ✓ | ✓ | 59. | Cartón Cajuela | ✓ | ✓ | ¿Es Visible? SI () No () |
| 3. | Cuartos de Luz | ✓ | ✓ | 60. | Gato | ✓ | ✓ | Observaciones |
| 4. | Emblemas | ✓ | ✓ | 61. | Gato Hidráulico | ✓ | ✓ | Marca LTII |
| 5. | Facia Delantera | ✓ | ✓ | 62. | Herramientas | ✓ | ✓ | Batería |
| 6. | Faros de Halógeno | ✓ | ✓ | 63. | Llave de Rueda | ✓ | ✓ | Llave de Encendido Llaves LLAVE |
| 7. | Faros de Niebla | ✓ | ✓ | 64. | Señales de Carretera | ✓ | ✓ | Funciona (SI) (No) SIN PUNTO |
| 8. | Molduras | ✓ | ✓ | 65. | Tapete cubre Llanta | ✓ | ✓ | Cantidad |
| 9. | Parabrisas | ✓ | ✓ | Lado Izquierdo | | | ✓ | Tipo |
| 10. | Parilla | ✓ | ✓ | 66. | Cristal Puerta Delantera | ✓ | ✓ | Tarjeta () Código de Encendido () Normal () |
| 11. | Plumas Limpiadoras | ✓ | ✓ | 67. | Cristal Puerta Trasera | ✓ | ✓ | Auto Estéreo |
| 12. | Porta Placa | ✓ | ✓ | 68. | Especios Exteriores | ✓ | ✓ | Estéreo= (SI) (No) Marca |
| 13. | Spoiler | ✓ | ✓ | 69. | Manijas Exteriores | ✓ | ✓ | Compact Disc=(SI) (No) |
| Motor | | | Interior | | | Llantas | | |
| 14. | Alternador | ✓ | ✓ | 70. | Molduras | ✓ | ✓ | Vida |
| 15. | Bandas de Motor | ✓ | ✓ | 71. | Puerta Delantera | ✓ | ✓ | Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps II 195/65/14 3/4, 1/2, 1/4 |
| 16. | Bayoneta Aceite Dirección | ✓ | ✓ | 72. | Puerta Trasera | ✓ | ✓ | DD= SCORPION 205/60/14 3/4 |
| 17. | Bayoneta Aceite Motor | ✓ | ✓ | 73. | Salpicadera | ✓ | ✓ | TD= " " " " " " |
| 18. | Bayoneta Aceite Transmisión | ✓ | ✓ | 74. | Asientos Delanteros | ✓ | ✓ | DI= " " " " " " |
| 19. | Bobina | ✓ | ✓ | 75. | Asientos Traseros | ✓ | ✓ | TI= " " " " " " |
| 20. | Bocina de Claxon | ✓ | ✓ | 76. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) | ✓ | ✓ | R= " " " " " " |
| 21. | Bomba de Agua | ✓ | ✓ | 77. | Alfombra | ✓ | ✓ | ¿Funde o Cubrelanta? (SI) (No) |
| 22. | Bomba de Gasolina | ✓ | ✓ | 78. | Bocinas Radio | ✓ | ✓ | DD= Delantera Derecha |
| 23. | Bomba Dirección Hidráulica | ✓ | ✓ | 79. | Botones de Puerta | ✓ | ✓ | TD= Trasera Derecha |
| 24. | Boster de Frenos | ✓ | ✓ | 80. | Botones de Estereo | ✓ | ✓ | R= Refacción |
| 25. | Cables Bujias | ✓ | ✓ | 81. | Cajuela de Guantes | ✓ | ✓ | Marca |
| 26. | Compresor Aire Acondicionado | ✓ | ✓ | 82. | Cenicero | ✓ | ✓ | Original Especial |
| 27. | Deposito de Chisgueteros | ✓ | ✓ | 83. | Cinturones de Seguridad | ✓ | ✓ | Marca |
| 28. | Distribuidor | ✓ | ✓ | 84. | Coderas | ✓ | ✓ | Original Especial |
| 29. | Porta Filtro de Aire | ✓ | ✓ | 85. | Consola | ✓ | ✓ | Marca |
| 30. | Filtro Gasolina | ✓ | ✓ | 86. | Control Aire Acondicionado | ✓ | ✓ | Original Especial |
| 31. | Marcha | ✓ | ✓ | 87. | Control Calefacción | ✓ | ✓ | Objeto Personal |
| 32. | Motor Limpiadores | ✓ | ✓ | 88. | Control Eléctrico | ✓ | ✓ | TI4. |
| 33. | Motor Ventilador | ✓ | ✓ | 89. | Encendedor | ✓ | ✓ | TI5. |
| 34. | Radiador | ✓ | ✓ | 90. | Especio Retrovisor | ✓ | ✓ | TI6. |
| 35. | Transmisión (STD) (AUT) | ✓ | ✓ | 91. | Luz Interior | ✓ | ✓ | TI7. |
| 36. | Sistema de Inyección | ✓ | ✓ | 92. | Manijas Interiores | ✓ | ✓ | TI8. |
| 37. | Tapón Aceite Motor | ✓ | ✓ | 93. | Perrilla Palanca | ✓ | ✓ | TI9. |
| 38. | Tapón Radiador | ✓ | ✓ | 94. | Palanca de Velocidades | ✓ | ✓ | TI10. |
| Lado Derecho | | | General | | | TI11. | | |
| 39. | Cristal Puerta Delantera | ✓ | ✓ | 95. | Tablero | ✓ | ✓ | TI12. |
| 40. | Cristal Puerta Trasera | ✓ | ✓ | 96. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | ✓ | ✓ | TI13. |
| 41. | Especios Exteriores | ✓ | ✓ | 97. | Viseras | ✓ | ✓ | TI14. |
| 42. | Manijas Exteriores | ✓ | ✓ | 98. | Canastilla | ✓ | ✓ | TI15. |
| 43. | Molduras | ✓ | ✓ | 99. | Alarma | ✓ | ✓ | TI16. |
| 44. | Puerta Delantera | ✓ | ✓ | 100. | Tapón de Gasolina | ✓ | ✓ | TI17. |
| 45. | Puerta Trasera | ✓ | ✓ | 101. | Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4) | ✓ | ✓ | TI18. |
| 46. | Salpicadera | ✓ | ✓ | 102. | Antena | ✓ | ✓ | TI19. |
| 47. | Tapones Rueda | ✓ | ✓ | 103. | Extintidor | ✓ | ✓ | TI20. |
| Trasera | | | Adaptaciones Eqp. Esp. | | | TI21. | | |
| 48. | Calaveras | ✓ | ✓ | 104. | Herramientas | ✓ | ✓ | TI22. |
| 49. | Emblema Cajuela | ✓ | ✓ | 105. | Sensor de Reversa | ✓ | ✓ | TI23. |
| 50. | Facia Trasera | ✓ | ✓ | 106. | Quemacocos | ✓ | ✓ | TI24. |
| 51. | Lampara Stop | ✓ | ✓ | 107. | | ✓ | ✓ | TI25. |
| 52. | Limpiadores | ✓ | ✓ | 108. | | ✓ | ✓ | TI26. |
| 53. | Medallon | ✓ | ✓ | 109. | | ✓ | ✓ | TI27. |
| 54. | Molduras | ✓ | ✓ | 110. | | ✓ | ✓ | TI28. |
| 55. | Porta Placa | ✓ | ✓ | 111. | | ✓ | ✓ | TI29. |
| 56. | Spoiler | ✓ | ✓ | 112. | | ✓ | ✓ | TI30. |
| 57. | Tapeta Cajuela | ✓ | ✓ | 113. | | ✓ | ✓ | TI31. |



ENTREGA UNIDAD CONFIRME A INVENTARIO FALTANDO CONTROL DE LLAVE
 DANIEL LOPEZ SOLARZANO
 H100116 GRUAS EXPRESS
 036-DW-6 12:50

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.