

19594513



Inventario al vehículo dañado


Because change happens™

"Inventario único" No Elaborar Otro

Número de Sinistro: 19594513 Póliza: 5810801650 Lugar: PANAMA Fecha: 05/05/2016
 Nombre del Asegurado: Tercero MARLENG SOLI MOUNA Telefono: 9612010334
 Marca: FORD Modelo: 2012 Tipo: ECO SPOR Color: ROJO 9BFUP357101137844 No. de Serie Completo
 Número de Placas de Circulación: DRW-7447 Cantidad de Placas: (0) (1) (2) (2) Kilometraje: Gasolina: v 1/4 1/2 3/4 LL

Recivi un PA conforme Inventario Daniel Garcia Hernandez

No.	Inventario	SI	No	Inventario	SI	No	Otros
Delantero				Cajuela		Otros	
1.	Brazos de Limpiadores	✓	58.	Cables pasa Corriente	✓		Computadora
2.	Cofre	✓	59.	Cartón Cajuela	✓		¿Es Visible? Si () No ()
3.	Cuartos de Luz	✓	60.	Gato	✓		Observaciones
4.	Emblemas	✓	61.	Gato Hidráulico	✓		Marca LTI
5.	Facia Delantera	✓	62.	Herramientas	✓		Batería
6.	Faros de Halógeno	✓	63.	Llave de Rueda	✓		Llave de Encendido Llaves LLAVE
7.	Faros de Niebla	✓	64.	Señales de Carretera	✓		Funciona (SI) (NO) SIN PLACAS
8.	Molduras	✓	65.	Tapete cubre Llanta	✓		Cantidad
9.	Parabrisas	✓	Lado Izquierdo				Tarjeta () Código de Encendido () Normal ()
10.	Parilla	✓	66.	Cristal Puerta Delantera	✓		Auto Estéreo
11.	Plumas Limpiadoras	✓	67.	Cristal Puerta Trasera	✓		Estéreo= (SI) (NO) Marca
12.	Porta Placa	✓	68.	Espejos Exteriores	✓		Compact Disc=(SI) (NO)
13.	Spoiler	✓	69.	Manijas Exteriores	✓		Gps=
Motor				Interior			
14.	Alternador	✓	70.	Molduras	✓		Llantas Vida
15.	Bandas de Motor	✓	71.	Puerta Delantera	✓		Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
16.	Bayoneta Aceite Dirección	✓	72.	Puerta Trasera	✓		DD= ESCORPIÓN 205/60/16 3/1
17.	Bayoneta Aceite Motor	✓	73.	Salpicadera	✓		TD=
18.	Bayoneta Aceite Transmisión	✓					DI=
19.	Bobina	✓	74.	Asientos Delanteros	✓		TI=
20.	Bocina de Claxon	✓	75.	Asientos Traseros	✓		R=
21.	Bomba de Agua	✓	76.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	✓		¿Funda o Cubrellanta? (SI) (NO)
22.	Bomba de Gasolina	✓	77.	Alfombra	✓		DD= Delantera Derecha
23.	Bomba Dirección Hidráulica	✓	78.	Bocinas Radio	✓		TD= Trasera Derecha
24.	Boster de Frenos	✓	79.	Botones de Puerta	✓		R= Refacción
25.	Cables Bujías	✓	80.	Botones de Estereo	✓		Di= Delantera Izquierda
26.	Compresor Aire Acondicionado	✓	81.	Cajuela de Guantes	✓		Ti= Trasera Izquierda
27.	Deposito de Chisgueteros	✓	82.	Cenicero	✓		
28.	Distribuidor	✓	83.	Cinturones de Seguridad	✓		
29.	Porta Filtro de Aire	✓	84.	Coderas	✓		Marca Rines
30.	Filtro Gasolina	✓	85.	Consola	✓		Original Especial
31.	Marcha	✓	86.	Control Aire Acondicionado	✓		
32.	Motor Limpiadores	✓	87.	Control Calefacción	✓		Marca Volante
33.	Motor Ventilador	✓	88.	Control Eléctrico	✓		Original Especial
34.	Radiador	✓	89.	Encendedor	✓		
35.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	90.	Espec Retrovisor	✓		Objetos Personalizados
36.	Sistema de Inyección	✓	91.	Luz Interior	✓		114.
37.	Tapón Aceite Motor	✓	92.	Manijas Interiores	✓		115.
38.	Tapón Radiador	✓	93.	Perrilla Palanca	✓		116.
Lado Derecho				94.	Palanca de Velocidades	✓	117.
39.	Cristal Puerta Delantera	✓	95.	Tablero	✓		118.
40.	Cristal Puerta Trasera	✓	96.	Tapetes (1) (2) (3) (4) 2 tapetes	✓		119.
41.	Espejos Exteriores	✓	97.	Viseras	✓		120.
42.	Manijas Exteriores	✓	General				121.
43.	Molduras	✓	98.	Canastilla	✓		122.
44.	Puerta Delantera	✓	99.	Alarma	✓		
45.	Puerta Trasera	✓	100.	Tapón de Gasolina	✓		
46.	Salpicadera	✓	101.	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4)	✓		
47.	Tapones Rueda	✓	102.	Antena	✓		
Trasera				103.	Extintuidor	✓	
48.	Calaveras	✓	104.	Herramientas	✓		
49.	Emblema Cajuela	✓	105.	Sensor de Reversa	✓		
50.	Facia Trasera	✓	106.	Quemacocos	✓		
51.	Lampara Stop	✓	Adaptaciones Eqp. Esp				
52.	Limpiadores	✓	107.				
53.	Medallon	✓	108.				
54.	Molduras	✓	109.				
55.	Porta Placa	✓	110.				
56.	Spoiler	✓	111.				
57.	Tapa Cajuela	✓	112.				
			113.				



ENTREGA COMPLETA CONFORME A INVENTARIO FALTANDO CONTROL DE LLAVE
 DANIEL LOPEZ SOLARIANO
 4/08/16 GRUAS EXPRESS
 036-9W-6 12:50

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.