

CCAO

CENTRO DE CUSTODIA AUTOMOTIV

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha Hora

09/08/2016

No. De Reporte

No. De siniestro

Nombre Denominación o Razón Social (Cia. De Seguros)

Seguros Banorte Grupos Forza

Llaves

SI

No

Transmisión

Aut.

Std.

Marca

Tipo

Modelo

Color

Volkswagen

Perú

2002

Azul

No. De Serie

Placas

No. De Motor

WVWUE06K72R501249

LYL8829

DESCRIPCION MOTOR

DESCRIPCION	SI	NO
ALTERNADOR	/	/
BATERIA	/	/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	C/D
CLAXON	/	/
BOMBA AGUA	/	/
BOMBA GASOLINA	/	/
BANDAS MOTOR	/	/
SISTEMA FRENO	/	/
CABLES BUJIA	/	/
AIRE ACONDICIONADO	/	/
COMPUTADORA MOTOR	/	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/
DIRECCION HIDRAULICA	/	/
DISTRIBUIDOR	/	/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/
GENERADOR	/	/
MARCHA	/	/
MONODISCO	/	/
VENTILADOR	/	/
RADIADOR	/	/
TANQUE DE GASOLINA	/	/
TAPON DE GASOLINA	/	/
TAPON DE ACEITE	/	/
TAPON RADIADOR	/	/
TURBO CARGADOR	/	/

INTERIOR

ALFOMBRA	/	/
ASIENTOS DELANTEROS	/	/
ASIENTOS TRASEROS	/	/
BOCINAS	/	N/A
STEREO CD	/	S/C
BOLSAS DE AIRE	/	/
CABECERAS	/	/
CENICEROS	/	/
GUANTERA	/	/
CINT. DE SEGURIDAD	/	/
CLAXON	/	/
CODERAS	/	/
CONSOLA	/	/
CONTROL DE AIRE ACOND	/	/
DEFROSTER	/	/
ENCENDEDOR	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/
LUZ INTERIOR	/	/

DESCRIPCION

DESCRIPCION	SI	NO
MANIJAS	/	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/
RADIO STEREO AMFM	/	/
RELOJ	/	/
SEGUROS ELECTRICOS	/	/
TABLERO	/	/
TAPETES	/	/
ELEVADORES ELECTRICOS	/	/
VESTIDURAS	/	T/L
VOLANTE	/	/
VICERAS	/	/

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	/
CABLES PASACORRIENTE	/	/
TAPA CAJUELA	/	/
HERRAMIENTA	/	/
GATO	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/
LLANTA DE REFACCION	/	/
SEÑALES DE CARRETERA	/	/

LADO DER - IZQ

ALETAS	/	/
COSTADOS	/	C/D
ESPEJO EXTERIOR	/	/
ESTRIBO	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/
MOLDURAS	/	/
PUERTAS DELANTERAS	/	/
PUERTAS TRASERAS	/	C/D
SALPICADERA	/	/
TAPONES DE RUEDAS	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	/
COFRE	/	/
CUARTOS DE LUZ	/	/
DEFENSA DELANTERA	/	/
FAROS DE HALOGENO	/	/
FAROS DE NIEBLA	/	/
PARABRISAS	/	/
PARRILLA	/	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/
PORTA PLACA	/	/
CALAVERA	/	C/D
CAJUELA	/	C/D
RESEÑA TRASERA	/	C/D

DESCRIPCION PARTE TRASERA

DESCRIPCION	SI	NO
LIMPIADORES	/	/
MEDALLON	/	/
PORTA PLACA	/	/
SISTEMA DE ESCAPE	/	/

GENERAL

ANTENA	/	C/D
CANASTILLA	/	/
SPOILERS D. T	/	/
FUSIBLES	/	/
PLACAS	/	/
RINES	/	/
ALARMA	/	/
EXTINGUIDOR	/	/
OBJETOS PERSONALES	/	/
PLACA VIN	/	/
LLANTAS	/	/
KILOMETRAJE	/	/
OTROS	/	/
REDILLAS	/	/

NOTAS Y OBSERVACIONES

Cajuela dañada, Calavera dañada, Bota, Faja TRABAJA DAÑADA.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO
Basil Viaveras
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

74-AB-65
 91-008-20
 B. V. Viaveras

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO

FECHA

09-08-16

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA

BANORTE

SINIESTRO

2536-16

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Sin placas + fascia trancera. suelta. el daño + Capota el daño + Calavera derecha. el daño + Costado posterior. derecho el daño + antena con daño

ENTREGA

~~David~~
Bryan Viquez

NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

David Tapia

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)