



**Quálitas** C-52421  
Compañía de Seguros Placas 12

**ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES**

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3986420**

Nº. DE REPORTE **822296** Nº. DE SINIESTRO **00000000000000000000** FOLIO ELECTRÓNICO **00000000000000000000**

ASEGURADO TERCERO  FECHA **10/08/2016** HORA **07:38** Nº. DE PÓLIZA **4051983408** Nº. DE ENDOSO **1**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **Ruben Que Alvarado** E-MAIL  TELÉFONO **555 379 1026**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **L-197 - Ciudad Juárez** RESPONSABLE **En Relación** TELÉFONO

DOMICILIO **Calle de tipo sin dirección de Herrerías** COBERTURA **Amplia**

MARCA **BMW** TIPO **328** MODELO (AÑO) **2013** KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE **WBAJA5706DFZ34858** COLOR **Blco** TRANSMISIÓN

PLACAS **MLT347** AUTOMÁTICA  MANUAL

**CLÁUSULA DE DEDUCIBLE**

APLICA DEDUCIBLE NO  SI  TIPO **FIJO**  **%**  ADM  DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA **\$ 342,000.** PORCENTAJE DED. **5/Cinco** % CANTIDAD \$  SIPAC  CODE  CADE  ACUERDO Q

**ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO**



**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR**

1- Daño Eléctrico  
2- Daño e Interiores  
3- Daño e Carrocero.

**EN CASO DE INUNDACIÓN**

NIVEL 1 (Hasta el estribo)  
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)  
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO  SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

**DAÑOS PREEXISTENTES: SI  NO**



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS, CARRERA Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 12203

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **737114**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Roberto M. Hernández ASEGURADO  TERCERO  LLAVES  SI  NO

FECHA: 10/02/16 HORA: 12:00 Nº. DE PÓLIZA: 12203 DESTINO: HOME NOMBRE: Roberto M. Hernández

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Calle de la Libertad No. 70

MARCA: BMW TIPO: 30 PUERTAS: 1 MODELO (AÑO): 2015 NO. DE MOTOR: 6305110

Nº. DE SERIE: FC COLOR: BLU PLACAS: 7015 TRANSMISIÓN:  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE: 11936 COMBUSTIBLE:  VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1- ALTERNADOR				13- ESTACION FUNCIONANDO				140- MANEJOS EXTERIORES			
2- BATERÍA (MARCAS)				14- CODERAS				141- MOLDURAS (Nº)			
3- BOMBINA ACEITE MOTOR				15- CERRAJES (MARCAS)				142- PUERTAS DELANTERA			
4- BOMBINA ACEITE HIDRAULICO				16- CONSOLA				143- PUERTA TRASERA			
5- BOMBINA ACEITE TRANSMISIÓN				17- CON KURARK (MOTOR KINAZO)				144- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO			
6- BOMBA				18- CONTRAS. CATERFACCIÓN				145- REFLEJANTE LATERAL TRASERO			
7- BOMBA CLAVÓN				19- DEFROSTER				146- SAMPICADERA			
8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA				20- FLETA (LAVADOR MARCHA)				147- TAPONES RUEDAS (Nº)			
9- BOMBINA AGUA				21- INCENDIADOR				148- VIBRIDOS LATERALES (Nº)			
10- BOMBA DE GASOLINA				22- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				<b>PORTE FRONTAL</b>			
11- BANDAS DE MOTOR				23- LUZ INTERIOR				149- BARRILS			
12- BOSTER DE FRENOS				24- LUZ STOP				150- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13- CARBOS DE BUBIAS				25- MANEJOS INTERIORES				151- CIGARILLO			
14- CAJA DE VELOCIDADES				26- PALANCA DE VELOCIDADES				152- CLAVOS DE LUZ			
15- CARBURADOR				27- PERILLA DE FANALCA DE VEL.				153- DEFENSA DELANTERA			
16- COMP. AIR (CONDICIONADO)				28- RADIO / ESTEREO (MARCAS)				154- FAROS DE APOGEO			
17- COMPUTADO (MOTOR)				29- RRELO				155- FAROS DE NEBLA			
18- COMPUTADORA (MOTOR)				30- SECIJROS ELECTRICOS				156- FARRIBRILS			
19- CONNETAS DE AIR				31- TABLERO				157- FARRIBRILLA			
20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				32- TAPON (MOTOR)				158- FARRIBRILS (MOTOR)			
21- DIFERENCIAL				33- VENTANAS ELECTRICAS				159- PORTA FARRIBRIL			
22- DIRECCIÓN HIDRAULICA				34- VENTANAS				160- TOPES			
23- DISTRIBUIDOR				35- VOLANTE				<b>PORTE TRASERA</b>			
24- ENCENDIDO ELECTRONICO				<b>CAJUELA</b>				161- CAJUELAS			
25- FILTRO DE AIR				36- ALFOMBRAS CAJUELA				162- CHAPA CAJUELA			
26- FLECHAS CAJUELA				37- CARBOS PARA CURBENTE				163- DEFENSA TRASERA			
27- GUNTERADOR				38- CARTON CAJUELA				164- LIMPIADORES			
28- GUARCHA				39- COTO (TIPO)				165- ARRASTRONES			
29- MOTOR MONOBLOCK				40- HERRAMIENTA (MOTOR)				166- PORTA FARRIBRIL			
30- MOTOR LIMPIADORES				41- LLAVE DE RUEDAS				167- SISTEMA DE ESCAPE			
31- MOTOR VENTILADOR				42- LLANTA (DE MARCHA Y FRENADO)				168- TAPA CAJUELA			
32- RADIADOR				43- MARCHAS DE CARRIBRIL				169- TOPES			
33- REGULADOR				<b>LADO DERECHO</b>				<b>GENERAL</b>			
34- SEMBRES				44- ALFAS				170- ANTENA			
35- SISTEMA DE CAS				45- COSTADOS				171- CANASTILLA			
36- SISTEMA DE INYECION				46- EMPUJE EXTERIOR				172- ESPOLERS (D. Y V.)			
37- TANQUE DE GASOLINA				47- ESTEREO				173- FERRIBRILS (MOTOR)			
38- TAPON ACEITE MOTOR				48- MARCHAS EXTERIORES				174- GUATA COBRE			
39- TAPON SAMPICADOR				49- MARCHAS INTERIORES				175- PLACA DEVIDO			
40- TURBO CARBURADOR				50- PUERTA DELANTERA				176- RIBES (MARCHA)			
41- VALVULA REGULADORA				51- PUERTA TRASERA				177- SAMPON GASOLINA			
<b>INTERIOR</b>				52- REFLEJANTE LATERAL (ANTERO)				178- TOLDO			
42- ALFOMBRAS				53- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				<b>OTROS</b>			
43- ASIENTOS DELANTEROS				54- CALIBRARRIBRIL				179- ALARMA			
44- ASIENTOS TRASEROS				55- TAPONES RUEDAS (Nº)				180- EXTINGUIDOR			
45- BARRIBRILS (MARCHA Y FRENADO)				56- VIBRIDOS LATERALES (Nº)				181- LLAVERO			
46- BARRIBRILS (MARCHA Y FRENADO)				<b>LADO IZQUIERDO</b>				182- OREJONES PERSONALES			
47- BARRIBRILS RADIO / ESTEREO				57- ALFAS				183- OJOS PAÑELES			
48- CARBIBRILS				58- COSTADOS				184- PLACA VINIL			
49- CAJUELA DE GUANTAS				59- EMPUJE EXTERIOR				185- LLANTAS			
50- CENICEROS				60- EMPUJE INTERIOR				MARCA: <u>BMW</u>			
51- CINTURONES DE SEGURIDAD				61- EMPUJE				VIDA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> F			
								186- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Roberto M. Hernández / Roberto M. Hernández

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: Roberto M. Hernández

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL OPERADOR/ADJUDICADOR: Julian A. Zamora Hernández

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR/GRUPO QUE RECIBE: Mejores Alvarez

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES A NUEVAS TAMPUESTO EN EL INVENTARIO.

52421 VIN: WBA3A5106DF234858 1:46 R-822296

- CLAVES DE PIEZAS**
- MOTOR**
    - 1.- ALTERNADOR
    - 2.- BATERÍA (MARCA)
    - 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR
    - 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO
    - 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN
    - 6.- BÓBINA
    - 7.- BOCINA CLAXON
    - 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
    - 9.- BOMBA DE AGUA
    - 10.- BOMBA DE GASOLINA
    - 11.- BANDAS DE MOTOR
    - 12.- BOSTER DE FRENSOS
    - 13.- CABLES DE BUJAS
    - 14.- CAJA DE VELOCIDADES
    - 15.- CARBURADOR
    - 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO
    - 17.- COMPUTADORA (MOTOR)
    - 18.- COMPUTADORA (VIAJE)
    - 19.- CORBITAS DE AIRE
    - 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES
    - 21.- DIFERENCIAL
    - 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
    - 23.- DISTRIBUIDOR
    - 24.- ENCENDIDO ELECTROMECÁNICO
    - 25.- FILTRO DE AIRE
    - 26.- FLECHA CARDAN
    - 27.- GENERADOR
    - 28.- MARCHA
    - 29.- MOTOR (MONOBLOQUE)
    - 30.- MOTOR LIMPIADORES
    - 31.- MOTOR VENTILADOR
    - 32.- RADIADOR
    - 33.- REGULADOR
    - 34.- SEÑALES
    - 35.- SISTEMA DE GAS
    - 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN
    - 37.- TANQUE DE GASOLINA
    - 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR
    - 39.- TAPÓN RADIADOR
    - 40.- TURBO CARGADOR
    - 41.- VÁLVULA REPARTIDORA
  - LADO DERECHO**
    - 75.- CABLES PASA CORRIENTE
    - 79.- CARTÓN CAJUELA
    - 80.- GATO (TIPO)
    - 81.- HERRAMIENTA (N°)
    - 82.- LLAVE DE RUEDAS
    - 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDIO)
    - 84.- SEÑALES DE CABRETRAY
  - LADO IZQUIERDO**
    - 98.- ALETAS
    - 99.- COSTADO
    - 100.- ESPEJO EXTERIOR
    - 101.- ESTRIBO
    - 102.- MANIJAS EXTERIORES
    - 103.- MOLDURAS (NO.)
    - 104.- PUERTA DELANTERA
    - 105.- PUERTA TRASERA
    - 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO
    - 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO
    - 108.- SALPICADERA
    - 109.- TAPONES RUEDAS (N°)
    - 110.- VIDRIOS LATERALES (N°)
  - PARTE FRONTAL**
    - 111.- BISELES
    - 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES
    - 113.- COFRE
    - 114.- CUARTOS DE LUZ
    - 115.- DEFENSA DELANTERA
    - 116.- FAROS DE HALÓGENO
    - 117.- FAROS DE NIEBLA
    - 118.- PARABRISAS
    - 119.- FARRILLA
    - 120.- PLUMAS LIMPIADORES
    - 121.- PORTA PLACA
    - 122.- TOPES
  - PARTE TRASERA**
    - 123.- CALAVERAS
    - 124.- CHAPA CAJUELA
    - 125.- DEFENSA TRASERA
    - 126.- LIMPIADORES
    - 127.- MEDALLÓN
    - 128.- PORTA PLACA
    - 129.- SISTEMA DE ESCAPE
    - 130.- TAPA CAJUELA
    - 131.- TOPES
  - GENERAL**
    - 132.- ANTENA
    - 133.- CANASTILLA
    - 134.- ESPOLERS (D. Y I.)
    - 135.- FUSIBLES / ELEVADORES (N°)
    - 136.- GAUZA COFRE
    - 137.- PLACA (D. Y I.)
    - 138.- RINES (MARCA)
    - 139.- TAPÓN GASOLINA
    - 140.- TOLDO
  - OTROS**
    - 141.- ALARMA
    - 142.- EXTINGUIDOR
    - 143.- LLAVERO
    - 144.- OBJETOS PERSONALES
    - 145.- OTROS PAPELES
    - 146.- PLACA VIN.
    - 147.- LLANTAS
    - 148.- OTROS
  - CAJUELA**
    - 77.- ALFOMBRA CAJUELA

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: Inte lomas FECHA: 11-08-16

A LUGAR: Popotla

PRESTADOR: Revoluz

NÚMERO: Unidad de Inundacion el Muro Opales DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Marcos Alvarez Alexandro Cruz  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE