



No. de siniestro CHI2776F	No. de póliza PAN000283863	No. de inciso 0	Fecha de siniestro 12/07/2016	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero
Luis Fabricio Garduño Rodríguez

Teléfono:

Datos del vehículo

Marca: VW	Tipo: Bora	Modelo: 2006	Placas: EJR4008	VIN: 30WPF11K96M603633	Color: Grigio
------------------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------

Datos del vehículo

Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	/		Dañado	Bocinas	/		
Faros extras		/		Bocinas extra/Marca		/	
Parrilla	/		Dañado	Estereo/Marca/Carátula	/		Original
Limpiadores	/			Cenicero	/		
Emblemas	/			Espejo retrovisor interior	/		Recava
Molduras		/	No fren	Tapete de cajuela	/		Ventura
Espejos laterales	/			Tapetes Hule y/o Alfombra	/		
Lunas laterales	/			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	/			Computadora	/		Dillman
Rines de aluminio/acero	/			Catalizador	/		Robo 16.08.2016
Tapón de gasolina	/			Motor limpiadores	/		14:52
Calaveras	/			Batería/Marca	/		
Antena	/			Bujías y cables	/		
Placas		/	Recogidas NI	Caja de relevadores	/		
Spoiler	/			Caja de fusibles	/		
Llanta TI/Marca/Estado	/			Bayoneta de aceite	/		
Llanta DD/Marca/Estado	/			Bayoneta de dirección	/		
Llanta DI/Marca/Estado	/			Bayoneta de transmisión	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/		Dañado	Bocinas de claxon	/		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia	/			Kilometraje	/		
Extintor	/			Adaptación y/o equipo especial	/		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	/			Llavero/Control	/		
Tipo de gato	/			Gasolina	/		
Bolsa de herramientas	/						
Llaves L o X	/						

subastesventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
CHIHUAHUA CHIH
UNIDAD RECIBIDA
VOLANTE
Roberto Gaytan
FECHA
16-08-2016 14:52

Hector Padroza

VALCAR

AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000CH12776F002
No. de siniestro	CH12776F
Fecha de siniestro	12-07-2016
No. de póliza	PXN000283863
No. de inciso	0

Nombre(Asegurado y/o Tercero): GARDUNO RODRIGUEZ LUIS FABRICIO

Marca: VOLKSWAGEN

Tipo de vehículo: BORA CONCEPTLINE 1.6 102 CV AUT

Modelo: 2006

Placas: EJ4008

Color: GRIS

Serie: 3VWPF11K96M603633

Motor: 0

Deducible: 05%

Áreas Dañadas

(Preexistentes):

Áreas Dañadas Fascia delantera con alma y

(En el Siniestro): bracks, Parrilla, Emblema, Cofre, Marco Radiador, Radiador, Daños Mecánicos a consecuencia, Faro izquierdo, Bisel Faro izquierdo, Cuarto izquierdo, Salpicadera izquierda, Lodera Delantera izquierda, Puerta Delantera izquierda, Faro Derecho, Faro de niebla derecho, Bisel faro derecho, Salpicadera derecha, Lodera Delantera derecha

Agencia o taller

elegido por el asegurado y/o TALLER JYJ NAVARRO

tercero:

Dirección: COAHUILA 2415, REPUBLICA

Teléfono: 1153398 /

ernestonavarrog@hotmail.com

Correo Electrónico: ernestonavarrog@hotmail.com


Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: Reparación Via deducible taller navarro

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.


Nombre y firma del Asegurado y/o conductor


Nombre y firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíanos un correo a axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el contrato del seguro o de las condiciones generales que rigen a la póliza.

Nota: El ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.