

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

GRUAS FLORES (CHICLANTE)
MERCEDZ BENZ C200
WDBRF61J4ZF10 7468

FECHA 12/8/14
MODELO
COLOR

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO DAÑADO		SI	NO DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR		N.U	24 PUERTAS		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		N.U	25 SALPICADERAS		
3 *BATERIA	✓		26 PARRILLA	✓	
4 *FARO DER	✓		27 ANTENA		
5 *FARO IZQ	✓		28 DEFENSA DEL		
6 *ESPEJO LAT DER	✓		29 DEFENSA TRAS	✓	
7 *ESPEJO LAT IZQ	✓	X	30 TAPA TRASERA		
8 *LLANTA DEL DER	✓		31 VENTILADOR	✓	
9 *LLANTA DEL IZQ	✓		32 BOBINA	✓	N.U
10 *LLANTA TRA DER	✓		33 CARBURADOR	✓	N.U
11 *LLANTA TRA IZQ	✓		34 FILRO DE AIRE	✓	N.U
12 *CALAVERA DER	✓		35 DISTRIBUIDOR	✓	N.U
13 *CALAVERA IZQ	✓	X	36 BUJIAS	✓	N.U
14 *LLANTA DE REFACCION	✓		37 CABLES	✓	N.U
15 * LLAVES	✓		38 BOMBA DE GAS	✓	N.U
16 * ESTEREO O RADIO	✓		39 BOMBA DE INYECC.	✓	N.U
17 * EQ DE DVD	✓		40 INYECTORES	✓	N.U
18 * CATALIZADOR	✓		41 COMPRESOR A/AC	✓	N.U
19 COFRE	✓		42 TABLERO	✓	
20 COSTADO L/IZQ.	X	PARTE	43 ASIENTOS	✓	
21 COSTADO L/DER.	✓		44 BOCINAS	✓	N.U
22 PARABRISAS	✓		45 GATO	✓	N.U
23 MEDALLON	✓		46 TAPO(ES) DE RUEDA	✓	N.U

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

[Signature]
Jose Carlos Crespo Reyes

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Reserva unidades como en el inventario y observaciones

Folios 01 del 01 Sección Observaciones y mantenimiento

17-8-10