

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 2021703

Nº DE SINIESTRO

FOLIO **679435**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Alfonso Vázquez Vázquez ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: 19/08/2021 HORA: 15:15 Nº DE PÓLIZA: 150115109 DESTINO: Repatria

DD: 19 MM: 08 AA: 2021 AGENCIA: TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Carrilero Cuernavaca s/n - Av. Cuernavaca 1811 - Cuernavaca, Morelos

MARCA: VW TIPO: Tirol PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2012 NO. DE MOTOR: 3000 2011/150000

Nº. DE SERIE: 3000 2011/150000 COLOR: Blanco PLACAS: P41123 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 103157 COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				101. CLAVES FUNCIONANDO	SI			102. MANOS EXTERIORES	SI		
1. ALTERNADOR	SI			51. CODERAS	SI			103. MOLDURAS Nº1	SI	NO	
2. BATERIA MARCA	SI			54. COMPA. DISC. MARCA	SI		Original	05. PUERTA DELANTERA	SI		
3. BATERIA ALTERNADOR	SI			53. FRENOS	SI			03. PUERTA TRASERA	SI		
4. BOMBA ACEITE HORARIO	SI			56. CONTROL + REACONDICIONADO	SI			108. REFLEJANTE LAL DELANTERO	SI		
5. BOMBA ACEITE TRANSMISIÓN	SI			57. CENICERO CALIFORNIA	SI			107. REFLEJANTE LAL TRASERO	SI	NO	
6. BORDA	SI			58. DEFROSTER	SI			109. VALVULERA	SI		
7. BOBINA CLAVÓN	SI			59. ECUALIZADOR MARCHA	NO			105. TAPONES RUEDAS Nº1	SI	NO	
8. BOMBA DISTRIBUCIÓN FLUIDO LUBR.	SI			60. INSOLACION	NO			110. VIDEROS LATERALES Nº1	SI		
9. BOMBA DE GASOLINA	SI			61. ESPEJO RETROVISOR	SI			PARTE FRONTAL			
10. BOMBA DE GASOLINA	SI			62. INSTRUMENTOS DEL TABLERO	SI			111. BÚSILES	SI	NO	
11. BANDA DE MOTOR	SI			63. LUZ INTERIOR	SI			112. BARRAS DE AMPAROS	SI		
12. BOSTER DE FRENOS	SI			64. LUZ STOP	SI			113. CUBRE	SI		
13. CABLES DE EMBIAS	SI			65. MANOS INTERIORES	SI			114. CUAROS DE LUZ	SI		
14. CABLES DE FRENOS	SI			66. PALANCA DE VELOCIDADES	SI			115. DIBUJOS DELANTERA	SI		
15. CAMBIADOR	SI			67. PERILLA DE PALANCA DE VEL.	SI			116. FAROS DE HALÓGENO	SI		
16. COMB. ARI. ACONDICIONADO	SI			68. RADIO / ESTEREO (MARCHA)	SI		Original	117. FAROS DE NIEBLA	SI		
17. CUARTEL TAPONER (MOTOR)	SI			69. RUEDAS	SI			118. PASAJEROS	SI	NO	
18. COMPUTADORA (MOTOR)	SI	NO		70. ESTUPORES ELECTRICOS	SI			119. PARELLA	SI	NO	
19. CERRILLOS DE 4 R2	SI	NO		71. DRENAJE	NO			120. PUNAS BROPADADORES	SI		
20. DIFUSOR DE AGUA LIMPIADORES	SI	NO		72. TAPETES (NO)	SI			121. PUERTA PLACA	SI		
21. DIFUSOR	SI	NO		73. VENTANAS ELECTRICAS	SI			122. TOPES	SI		
22. DIFUSOR DE HERRAJE	SI	NO		74. VENTANAS	SI			PARTE TRASERA			
23. DISTRIBUIDOR	SI			75. VIDERAS	SI			123. CALAVAS	SI		
24. ENMENDADO ELECTRONICO	SI			76. VOLANTE	SI		NO	124. CHAPA CAJUELA	SI		
25. FILTRO DE AIRE	SI			CAJUELA				125. LLANTINA TRASERA	SI		
26. FILTRO CARBON	SI	NO		77. ALFOMBRAS CAJUELA	SI			126. LIMPIADORES	SI		
27. LAMPARAS	SI			78. CABLES PASA COBRES	SI	NO		127. MEDALLÓN	SI		
28. MARCHA	SI			79. CAJÓN CAJUELA	SI			128. PUERTA PLACA	SI		
29. MOTOR (CONJUNTO) MOTOR	SI			80. GATO TIPO	SI			129. SISTEMA DE ESCAPE	SI		
30. MOTOR LIMPIADORES	SI			81. FROGAMBINA (NO)	SI	NO		130. TAPA CAJUELA	SI		
31. MOTOR VENTILADOR	SI			82. LLAVE DE RUEDAS	SI			131. TOPES	SI	NO	
32. RADIADOR	SI			83. LLANTAS DE MARCA Y VEAS	SI			GENERAL			
33. REGULADOR	SI			84. SENSORES DE CARBURETA	SI	NO		132. ANTENA	SI		
34. SEMELES	SI			LADO DERECHO				133. CASQUILLA	SI	NO	
35. SISTEMA DE GAS	SI	NO		85. ALFAS	SI	NO		134. ESPERLES (D.V.T)	SI	NO	
36. SISTEMA DE INYECCIÓN	SI			86. COSTADOS	SI			135. FUSIBLES (VADORENOS)	SI	NO	
37. TANQUE DE GASOLINA	SI			87. ESPEJO EXTERIOR	SI			136. GUACA COBRE	SI	NO	
38. TAPON ACEITE MOTOR	SI			88. ESPEJO	SI			137. PLACA (D.V.T)	SI	NO	
39. TAPON RADIADOR	SI			89. MANOS EXTERIORES	SI			138. RUEDAS (MARCHA)	SI	NO	
40. TURBO CARGADOR	SI			90. MOLDURAS (NO)	SI	NO		139. TAPON GASOLINA	SI		
41. VALVULA RESERVORES	SI			91. PURGAS DELANTERA	SI			140. TOILDO	SI		
INTERIOR				92. PUERTA TRASERA	SI			OTROS			
42. AUTOMATA	SI			93. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	SI			141. ABRACA	SI		Original
43. ASIENTOS DELANTEROS	SI			94. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	SI	NO		142. EXTINGUIDOR	SI	NO	
44. ASIENTOS TRASEROS	SI			95. VALVULERA	SI			143. LLAVERO	SI	NO	
45. BOLSAS (MARCHA Y FRO)	SI			96. TAPONES RUEDAS Nº1	SI	NO		144. OBJETOS PERSONALES	SI	NO	
46. BOLSAS DE AIRE (NO)	SI			97. VIDEROS LATERALES (NO)	SI			145. CUBRE PARELES	SI	NO	
47. BOTONES RADIO / ESTEREO	SI			LADO IZQUIERDO				146. PLACA VIN	SI	NO	
48. CABECERAS	SI			98. ALFAS	SI	NO		147. LLANTAS	SI		
49. CABLES DE GUANTES	SI			99. COSTADO	SI			MARCA			
50. CENICEROS	SI			100. ESPEJO INTERIOR	SI			148. OTROS			
51. CONTROLES DE SEGURIDAD	SI			101. ESTEREO	SI						

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: [Firma]

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: [Firma]

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ QUE RECIBE: [Firma]



Quálitas

Compañía de Seguros

52504
PLACAS: 31

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3904987**

Nº. DE REPORTE **864783**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO ELECTRÓNICO **161V800354298**

ASEGURADO TERCERO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA 19 08 16	HORA 02:30	Nº. DE PÓLIZA 150115489	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO 01
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Aldolfo Varela Vazquez		E-MAIL lvortega0671@yahoo.com		TELÉFONO 5533347209	
RAZÓN SOCIAL DEL OBR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO Fogartía		RESPONSABLE Siniestro		TELÉFONO	
DOMICILIO Cerro de Guadalupe SIN San Fe Tlaltenco Tlaxcala		COBERTURA Amplia		KILOMETRAJE 103,157	
MARCA VW	TIPO Jetta	MODELO (AÑO) 2012	TRANSMISIÓN Automática <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/>		
Nº. DE SERIE 3VW2W1AJ8CM453169		COLOR Blanco	PLACAS		

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE CALÍDAS DIRECTAMENTE	FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
SUMA ASEGURADA \$ 163,000	PORCENTAJE DED. 5 %	CANTIDAD \$ Aplicar	

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR	EN CASO DE INUNDACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> Salpicadura elipso Puerta delantera plis Puerta trasera derecha Caballo chumbo Faja delantera ABS Cable Pantalla Faro izquierdo Faro derecho Salpicadura izquierda Salpicadura derecha Marea radiador Recolector Mecanica por impacto trasero Tablero Volante Parabrisa Bolsos de aire traseros Puerta delantera ABS 	<input type="checkbox"/> NIVEL 1 (Hasta el estribo) <input type="checkbox"/> NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos) <input type="checkbox"/> NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER NATUREZA, SE FICCIÓN LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Ornel Contreras Puebla
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Marta Patricia Ortega C.
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**, CUALQUIER DAÑO O FALTANTE, FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: **VIN: 3UW2W1A1BC4453169**
 ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADICIONALMENTE LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSIBILIANDO EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

C-52504

R-864783

CLAVES DE PIEZAS

- | | |
|---|---|
| MOTOR | 76.- CABLES PASA CORRIENTE NO |
| 1.- ALTERNADOR SI | 79.- CARTÓN CAJUELA NO |
| 2.- BATERIA (MARCA) TAURO | 80.- GATO (TPO) SI |
| 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR SI | 81.- HERRAMIENTA (N°) NO |
| 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO SI | 82.- LLAVE DE RUEDAS SI |
| 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN SI | 83.- LLANTA RES. (MARCA Y VIDA) SI |
| 6.- BOBINA SI | 84.- SEÑALES DE CARRETERA NO |
| 7.- BOCINA (C.AXON) N/U | |
| 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA SI | LADO DERECHO |
| 9.- BOMBA DE AGLAS SI | 85.- ALFAS NO |
| 10.- BOMBA DE CLASCLINA N/U | 86.- COSTADOS e/d |
| 11.- BANDAS DE MOTOR SI | 87.- ESPEJO EXTERIOR SI |
| 12.- BOSTER DE FRENO SI | 88.- ESTRIBO SI |
| 13.- CABLES DE BUJIAS SI | 89.- MANIJAS EXTERIORES SI |
| 14.- CAVA DE VELOCIDADES SI | 90.- MOLDURAS (NO.) NO |
| 15.- CARBURADOR NO | 91.- PUERTA DELANTERA e/d |
| 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO SI | 92.- PUERTA TRASERA e/d |
| 17.- COMPUTADORA (MOTOR) SI | 93.- REFLEJANTE LATERAL DE ANTERO NO |
| 18.- COMPUTADORA (VIAE) NO | 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO NO |
| 19.- CORNETAS DE AIRE NO | 95.- SALPICADERA e/d |
| 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES SI | 96.- TAPONES RUEDAS (N°) PASTI |
| 21.- DIFERENCIAL NO | 97.- VIDRIOS LATERALES (N°) SI |
| 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA SI | LADO IZQUIERDO |
| 23.- DISTRIBUIDOR SI | 98.- ALFAS NO |
| 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO SI | 99.- COSTADO e/d |
| 25.- FILTRO DE AIRE SI | 100.- ESPEJO EXTERIOR SI |
| 26.- FLECHA CARDAN NO | 101.- ESTRIBO SI |
| 27.- GENERADOR SI | 102.- MANIJAS EXTERIORES SI |
| 28.- MARCHEA SI | 103.- MOLDURAS (NO.) NO |
| 29.- MOTOR (MONDRILO) SI | 104.- PUERTA DELANTERA SI |
| 30.- MOTOR LIMPIADORES SI | 105.- PUERTA TRASERA SI |
| 31.- MOTOR VENTILADOR SI | 106.- REFLEJANTE LAT. DE ANTERO NO |
| 32.- RADIADOR SI | 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO NO |
| 33.- REGULADOR SI | 108.- SALPICADERA e/d |
| 34.- SEMIFEJES NO | 109.- TAPONES RUEDAS (N°) PASTI |
| 35.- SISTEMA DE GAS NO | 110.- VIDRIOS LATERALES (N°) SI |
| 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN SI | PORTE FRONTAL |
| 37.- TANQUE DE GASOLINA N/U | 111.- BISELES NO |
| 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR SI | 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES SI |
| 39.- TAPÓN RADIADOR SI | 113.- COFRE e/d |
| 40.- TURBO CARGADOR NO | 114.- CUARTOS DE LUZ e/d |
| 41.- VÁLVULA REPARTIDORA NO | 115.- DEFENSA DELANTERA e/d |
| | 116.- FAROS DE HALOGENO e/d |
| | 117.- FAROS DE NIEBLA e/d |
| | 118.- PARABRISAS e/d |
| | 119.- PARRILLA e/d |
| | 120.- PLUMAS LIMPIADORES SI |
| | 121.- PORTA PLACA NO |
| | 122.- TOPES NO |
| | PORTE TRASERA |
| | 123.- CALAVERAS SI |
| | 124.- CHAVIA CAJUELA SI |
| | 125.- DEFENSA TRASERA e/d |
| | 126.- LIMPIADORES NO |
| | 127.- MEDALLÓN SI |
| | 128.- PORTA PLACA NO |
| | 129.- SISTEMA DE ESCAPE SI |
| | 130.- TAPA CAJUELA SI |
| | 131.- TOPES NO |
| | GENERAL |
| | 132.- ANTENA NO |
| | 133.- CANASTILLA NO |
| | 134.- ESPOJERS (DI Y TI) SI |
| | 135.- FUSIBLES (EVADADORES (N°) SI |
| | 136.- GUAVA COFRE SI |
| | 137.- PLACA (DI Y TI) NO |
| | 138.- RINES (MARCA) ALUMINIO |
| | 139.- TAPÓN GASOLINA N/U |
| | 140.- TOLEDO SI |
| | OTROS |
| | 141.- ALARMA NO |
| | 142.- EXTINGUIDOR NO |
| | 143.- LLABERO NO |
| | 144.- OBJETOS PERSONALES NO |
| | 145.- OTROS PAPIERES NO |
| | 146.- PLACA VIN SI |
| | 147.- LLANTAS SI |
| | MARCA SI |
| | VIDA. DD. <input type="checkbox"/> DI. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/> H. <input type="checkbox"/> |
| | 148.- CIERRES SI |

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: **G. A. MADERO** FECHA: **20-08-16**

A LUGAR: **POYAUTLA**

PRESTADOR: **HALLONES**

NÚMERO: **251175168518351 SIN OBJETOS PERSONALES NI EQUIPO ESPECIAL Y PLACAS CILLAVE**

DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER: M.P.: AJUSTADOR:

20 AGO 2016

Centro SUBASTAS POYAUTLA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: **Rafael Nieto** NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER: M.P.: AJUSTADOR:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER: M.P.: AJUSTADOR:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER: M.P.: AJUSTADOR:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO: TALLER: M.P.: AJUSTADOR:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

04:23

TURANZA
ALICIA EN