

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **189580**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **698732**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **Olvera Romero Ieticia** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **24/02/16** HORA: **2000** Nº. DE PÓLIZA: **1129502140** DESTINO: **Seida** NOMBRE: **Seida**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **Av. Seida 231**

MARCA: **Nissan** TIPO: **WP300** PUERTAS: **2** MODELO (AÑO): **2015** NO. DE MOTOR: **-**

Nº. DE SERIE: **0-14-706** COLOR: **Blanco** PLACAS: **5433811** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: **-** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	/			53.- COBERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº.)	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/		ORIGINAL	54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		DAÑADO
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BÓSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		DAÑADO
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		DAÑADO
15.- CARBURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		DAÑADO
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (VIJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		DAÑADO
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/		DAÑADO	72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/						
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/						1 DAÑADO
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/						DAÑADO
25.- FILTRO DE AIRE	/			CAJUELA							DAÑADO
26.- FLECHA CARDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/						DAÑADO
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/						DAÑADO
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/						DAÑADO
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/						
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/						
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/						
32.- RADIADOR	/		DAÑADO	83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/						
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/						
34.- SEMIEJES	/			LADO DERECHO							
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/						
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/						
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/						
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/						
39.- TAPÓN RADIADOR	/		DAÑADO	89.- MANIJAS EXTERIORES	/						
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/						
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/						
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA	/						
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/						
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/						
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/		DAÑADO				
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	/			96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	/						
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	/		NV	97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	/						
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/			LADO IZQUIERDO							
48.- CÁBECERAS	/			98.- ALETAS	/						
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			99.- COSTADO	/						
50.- CENICEROS	/			100.- ESPEJO EXTERIOR	/						
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			101.- ESTRIBO	/						
								OTROS			
								141.- ALARMA	/		
								142.- EXTINGUIDOR	/		
								143.- LLAVERO	/		
								144.- OBJETOS PERSONALES	/		
								145.- OTROS PÁPELES	/		
								146.- PLACA VIN.	/		
								147.- LLANTAS	/		
								MARCA			
								VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
								148.- OTROS	/		

subastasventa.com
CENTRO DE SUBASTAS
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
JUAN CARLOS
IBARRA
FECHA: 05/04/2016

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: **Angel Alvarez Ube**

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: **90077**

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE: **90077**

FOLIO **3737363**

Nº. DE REPORTE **189580** Nº. DE SINIESTRO


FOLIO ELECTRÓNICO **16V90007860**

<input checked="" type="checkbox"/> ASEGURADO	<input type="checkbox"/> TERCERO	PERÍODO DE GRACIA	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	24/02/16	2000	4129502110		01
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			E-MAIL		TELÉFONO		
Olivero Romeo Letia					2225479044		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO			RESPONSABLE		TELÉFONO		
Nissan Sarden							
DOMICILIO			COBERTURA				
Blq Hnx Sarden 231			(1)				
MARCA		TIPO	MODELO (AÑO)		Nº. DE MOTOR		
NISSAN		NP300	2015				
Nº. DE SERIE		COLOR	PLACAS		TRANSMISIÓN		
3N6DD2SXXFK041786		Roxy	SM33814		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL		

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE DED.	CANTIDAD \$
\$	%	\$
		SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> *CODE <input type="checkbox"/>

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

Caja Cerrada Iso 129	Chufe / Medclm	Uso Reductor
Puerta 129	Sejicodeter	Reductor
PLAFONDOS	Fabr	ventilador
Fronte de Caja	Perrill	REPOS HOS.
	Cone	
	Defensa dolanter	

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

QUE HA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA SE VIERE EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA QUE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO A REPARAR EN ESTE SERVICIO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN DE ESTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBIETANDO LA REALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO QUE TODOS LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, EL AJUSTADOR CARECE DE FACILIDADES PARA PROMOVER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS DAÑOS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE EL DAÑO QUE SE PRESENTA DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, RECOMENDACIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE LLEVA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Anxel Alvarez Ute
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Isis Enrique Hernandez Garcia
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

31/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000016117751

SINIESTRO: 167834/16-DM

VIN: 3N6DD25XXFK044786

MOTOR: S/N

TIPO: CAMIONES (HASTA 1.5 TONS.)

MARCA: NISSAN

MODELO: PICK UP

VERSIÓN: ESTANDAR 5 VEL


AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: SM33814

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI


Roberto Celis Carrion
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

05/04/2016

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

NISSAN SERDAN
DISTRIBUIDOR 262

ORIGINAL