

REPORTE
SINIESTRO

14/05/16
392014-A



*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

23340
INVENTARIO

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

FECHA
MODELO 96.
COLOR TSCA

Fondo Ramona
1 FICHERO ADTPA 22299

DAÑOS PREEXISTENTES

Falta cuerpo aceleración y partes de caja electro

- 1 *COMPUTADORA DE MOTOR
- 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3 *BATERIA
- 4 *FARO DER
- 5 *FARO IZQ
- 6 *ESPEJO LAT DER
- 7 *ESPEJO LAT IZQ
- 8 *LLANTA DEL DER
- 9 *LLANTA DEL IZQ
- 10 *LLANTA TRA DER
- 11 *LLANTA TRA IZQ
- 12 *CALAVERA DER
- 13 *CALAVERA IZQ
- 14 *LLANTA DE REFACCION
- 15 * LLAVES
- 16 * ESTEREO O RADIO
- 17 * EQ DE DVD
- 18 * CATALIZADOR
- 19 COFRE
- 20 COSTADO L/IZQ.
- 21 COSTADO L/DER.
- 22 PARABRISAS
- 23 MEDALLON

	SI	NO	DAÑADO
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		
6	✓		
7	✓		
8	✓		
9	✓		
10	✓		
11	✓		
12	✓		
13	✓		
14	✓		
15	✓		
16	✓		
17	✓		
18	✓		
19	✓		
20	✓		
21	✓		
22	✓		
23	✓		

- 24 PUERTAS
- 25 SALPICADERAS
- 26 PARRILLA
- 27 ANTENA
- 28 DEFENSA DEL
- 29 DEFENSA TRAS
- 30 TAPA TRASERA
- 31 VENTILADOR
- 32 BOBINA
- 33 CARBURADOR
- 34 FILRO DE AIRE
- 35 DISTRIBUIDOR
- 36 BUJIAS
- 37 CABLES
- 38 BOMBA DE GAS
- 39 BOMBA DE INYECC.
- 40 INYECTORES
- 41 COMPRESOR A/AC
- 42 TABLERO
- 43 ASIENTOS
- 44 BOCINAS
- 45 GATO
- 46 TAP(O)S DE RUEDA

	SI	NO	DAÑADO
24	✓		
25	✓		
26	✓		
27	✓		
28	✓		
29	✓		
30	✓		
31	✓		
32	✓		
33	✓		
34	✓		falta
35	✓		
36	✓		
37	✓		
38	✓		
39	✓		
40	✓		
41	✓		
42	✓		
43	✓		
44	✓		
45	✓		
46	✓		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Fdo Salazar C
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Rocendo Flores
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

GRUAS SUR

16/05/16

RAM - 8100A 333



Ubicación de unidad

FECHA

13/05/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016711576

MODELO: RANGER

SINIESTRO: 355497/16-DM

VERSIÓN: CREW CAB MANUAL 5

VIN: 1FTCR10AOTPA22299

AÑO: 1996

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: CAMIONES (HASTA 1.5

PLACAS: 2419443

MARCA: FORD

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: CENTRO

CALLE: 5 DE FEBRERO NO. 717

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 37000

CONTACTO: 00214 - SALAZAR CARDOSO

TELÉFONO: (477) 7138289

CORREO: GERENTEGENERAL@YAHOO.COM.MX;

REFERENCIA: 04160392014

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: LOS LÓPEZ

CALLE: CARRETERA LEÓN-SILAO

NÚM. EXTERIOR: KM 8

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 37680

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL