

FOLIO **3833227**


Nº. DE REPORTE **526424** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO	TERCERO	PERÍODO DE GRACIA	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	28052017		2720104724		1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE					E-MAIL		TELÉFONO
ERIKO CIFUENTES SANCHEZ							442270910
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO					RESPONSABLE		TELÉFONO
Nissan Autocont.							
DOMICILIO					COBERTURA		
Acceso III #4 Zona Ind. Benito Juárez D.M.							
MARCA		TIPO		MODELO (AÑO)		Nº. DE MOTOR	
Nissan		HERSO		2015			
Nº. DE SERIE		COLOR		PLACAS		TRANSMISIÓN	
3N1CN7AD9FL875360		PLATEADO		UK1365810		AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>	

CLAUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE DED.	CANTIDAD \$
\$ 162,000.00	5 %	8,100.00
SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> *CODE <input type="checkbox"/> * (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR.		

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

↓ INUNDACION A NIVEL PORIZA VASOS.
0' 1/4 A NIVEL DE PUERTAS.
*** CONVERTIDO A GAS.**
*** NO AMPARA AGRAVAMIENTO DE PIES GO***

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO: PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

GAUDI ARELLANO SERRANO
22974
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Gabriel Gomez Lara
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

SINIESTRO _____

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR _____

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



Quálitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA _____

DESCRIPCION DEL VEHICULO _____

SERIE _____

Servigras
3V1KMFAD9FL875360

FECHA _____

MODELO _____

LLAVES _____

4 Julio 16
2005
31

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		/	
3 *BATERIA	/		
4 *FARO DER	/		
5 *FARO IZQ	/		
6 *ESPEJO LAT DER	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ	/		
8 *LLANTA DEL DER	/		
9 *LLANTA DEL IZQ	/		
10 *LLANTA TRA DER	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/		
12 *CALAVERA DER	/		
13 *CALAVERA IZQ	/		
14 *LLANTA DE REFACCION	/		<i>Temporales</i>
15 * LLAVES	/		
16 * ESTEREO O RADIO	/		<i>Original</i>
17 * EQ DE DVD	/		
18 * CATALIZADOR	/		
19 PARRILLA	/		
20 COSTADO L/DER.	/		
21 CUARTOS	/		
22 COFRE	/		<i>part</i>
23 PARABRISAS	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	/		
25 SALCADERAS	/		<i>part</i>
26 ANTENA	/		
27 DEFENSA TRAS	/		
28 TAPA TRASERA	/		<i>part</i>
29 VENTILADOR	/		
30 BOBINA	/		
31 CARBURADOR	/		
32 FILTRO DE AIRE	/		
33 DISTRIBUIDOR	/		
34 BUJIAS	/		
35 DEFENSA DEL	/		
36 CABLES	/		
37 BOMBA DE GAS	/		
38 BOMBA DE INYECC.	/		
39 INYECTORES	/		
40 COMPRESOR A/AC	/		
41 TABLERO	/		
42 ASIENTOS	/		<i>partes</i>
43 VOLANTE	/		
44 STEREO	/		<i>Original</i>
45 BOCINAS	/		
46 GATO	/		

* Es INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Equipo de gas natural.

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Servi Gruas placas 208-EV-5

Marcos Arroyo

Ventura
UNIDAD RECIBIDA
 Fecha *05-07-2016*
 Hora *22:00 pm*
 Vigilante *Javier Bolaños*
CENTRO DE SUBASTAS QUERÉTARO



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006622619



Ubicación de unidad

FECHA

01/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017454737

SINISESTRO: 474753/16-DM

VIN: 3N1CN7AD9FL875360

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: VERSA

VERSIÓN: SENSE 1,6L T/M A/A

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2469962

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: QUERETARO

POBLACIÓN: QUERETARO

COLONIA: ZONA INDUS.B.JUAREZ

CALLE: ACCESO 3 #4-A

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 76120

CONTACTO: 22457 - AUTOCOM NOVA S.A.F.I

TELÉFONO: (442) 2134355

CORREO: RAFAEL.RODRIGUEZ@AUTOCOM.MX

REFERENCIA: 04160526424

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: QUERETARO

POBLACIÓN: QUERETARO

COLONIA: SAN JOSÉ BUENAVISTA

CALLE: CARRETERA QUERÉTARO-MÉXICO

NÚM. EXTERIOR: KM 202-100

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 76209

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL