

SINIESTRO

577490/16-DM

37



*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

Mendoza Puebla
Chevrolet Spark
KL8CM6CD2FC4841111

FECHA 08/08/16
MODELO
LLAVES 25

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		/	
3 *BATERIA <i>Acdelco</i>	/		
4 *FARO DER	/		
5 *FARO IZQ	/		
6 *ESPEJO LAT DER	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ	/		/
8 *LLANTA DEL DER			/
9 *LLANTA DEL IZQ			/
10 *LLANTA TRA DER	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/		
12 *CALAVERA DER	/		/
13 *CALAVERA IZQ	/		/
14 *LLANTA DE REFACCION		/	
15 * LLAVES	/		
16 * ESTEREO O RADIO	/		
17 * EQ DE DVD		/	
18 * CATALIZADOR	/		
19 PARRILLA			/
20 COSTADO L/DER.	/		
21 CUARTOS		/	
22 COFRE			/
23 PARABRISAS	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	/		
25 SALCADERAS	/		
26 ANTENA		/	
27 DEFENSA TRAS	/		
28 TAPA TRASERA	/		
29 VENTILADOR			/
30 BOBINA	/		
31 CARBURADOR		/	
32 FILRO DE AIRE	/		
33 DISTRIBUIDOR			
34 BUJIAS	/		
35 DEFENSA DEL		/	
36 CABLES <i>no</i>	/	/	
37 BOMBA DE GASOLINA	/	/	
38 BOMBA DE INYECC.	/		
39 INYECTORES	/		
40 COMPRESOR A/AC	/		
41 TABLERO	/		
42 ASIENTOS	/		
43 VOLANTE	/		
44 STEREO <i>original</i>	/		
45 BOCINAS <i>NV</i>	/		
46 GATO	/		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Antonio Rameiro
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Miguel...
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

23 BAKY



=18058

ATO L
LANTAL

FOLIO 3933767

N. DE REPORTE 640401 N. DE SINIESTRO _____ FOLIO ELECTRONICO _____

ASEGURADO TERCERO ASEGURADO FECHA 16/06/16 HORA 2:06 PM N. DE POLIZA 2660399002 N. DE ENDOSO _____ N. DE REAJUSTO _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE UBIS DE LAZOS TOLUCA PULQUE E.M.A. TELEFONO 227 095 835
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHICULO PERODINI AUTOMOTRIZ DEL CARPO TOLUCA TELEFONO 249 2670
RESPONSABLE DUPLID TELEFONO _____

DOMICILIO 67 SUR N. 107 CA. ROFARUS SUR. MARCA G.M. TIPO SPARK MODELO 2014 AÑO 2015 KILOMETRAJE _____

N. DE SERIE KL0CM6CD2EC404111 COLOR PLACAS T2P 7394 TRANSMISIÓN AUTOMATICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE		TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	% <input checked="" type="checkbox"/> ADM	TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE ESTE SERA PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE
SIN ASEGURADA	PORCENTAJE DED. 5%	CANTIDAD \$ _____	SIPAC CODI CADE ACUERDO Q _____

FIRMA DEL AJUSTADOR *[Signature]*

ÁREAS DANADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1- EXPLOSIONES 12R
 - 2- FLEGO 12R
 - 3- FLEGO DEL C/PUAS
 - 4- SUSPENSIÓN DEL 12R
 - 5- RA CU LUNDA DEL 12R. 10 CHEGAR RONES BAJOS
- 6- VENTANA DEL 12R
7- FLEGO 12R
8- C/PUAS
9- C/PUAS
10- CHEGAR RONES BAJOS

NIVEL 1 Hasta 100000
NIVEL 2 Hasta 200000
NIVEL 3 Hasta 300000

POSIBLE AGRAVAMIENTO

LO REGENTO YA EN EL POSTERIOR

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBEIRAMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPANIA SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS SON DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO. OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO ASÍ COMO QUEIRAMPARAR LOS GASTOS DE SEGURO A LA REPARACIÓN.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DANADAS EN EL ACCIDENTE AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVICCIÓN, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER INDOLTE, SELECCIONO LIBREMENTE EL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHICULO SEA REPARADO EN LOS DAÑOS Y/O REPARACIÓN, EN PLANTANO DE CONFORMIDAD DEL ORDEN DE ADMISIÓN QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ojo sin llave


Quálitas
Compañía de Seguros,
Lic. Lucio Arturo Rojas Ruiz
Ajustador Siniestros Autos
Clave 18542

[Signature]
Rodo Romano Flores



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006710018



Ubicación de unidad

FECHA

11/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

COMPAÑIA: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NUM: 000017589317

NUMERO AUTOS 577490/16-DM

VEH. KL8CM6CDZEC484111

MODELO S/N

USO AUTOS

MARCA CHEVROLET

MODELLO SPARK

VERSIONES 5 PTAS PAQ B

AÑO 2014

COLORES SIN ASIGNAR

PLACAS 2513231

UBICACIÓN

PAIS MÉXICO

ESTADO PUEBLA

MUNICIPIO PUEBLA

COLONIA CENTRO

CALLE AVENIDA REFORMA #1308

NUM. DE PUERTO -

NUM. EXTENSION -

CÓDIGO POSTAL 72000

CÓDIGO MUNICIPIO 18058 - PEREGRINA

TEL. CONTACTO (222) 3090164

CONTACTO norberto.chahó@autorestring.com.mx

TEL. CONTACTO 04160640481

DESTINO

PAIS MÉXICO

ESTADO PUEBLA

MUNICIPIO PUEBLA

COLONIA SAN MATEO CUANALÁ

CALLE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-

NUM. EXTENSION KM. 98

NUM. DE PUERTO -

CÓDIGO MUNICIPIO 72640

CÓDIGO MUNICIPIO

TEL. CONTACTO

CONTACTO

TEL. CONTACTO

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

ENTREGADO POR

Al suscribir este (o) vehículo (s) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los defectos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo decaído bajo un salvamento profundo de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

CONTRATORIO DE SERVICIOS

PLACA DE ORIGEN

PLACA DE DESTINO

FECHA DE ENTREGA

ORIGINAL