


autorización de servicio a nuestro asegurado / insured authorization service

No. de siniestro / Claim number	Placas / License plate	No. de video / Video number	Fecha de siniestro / Incident Date	Fecha de elaboración / Issue Date
21008620	UAK2305	Foto	16 07 16	16 07 16
Asignación de taller / Assigned body shop	No. de póliza / Policy number	Inciso / Item	Nombre del ajustador / adjuster's name	Clave / Key
<input type="checkbox"/>	1000 195313	1	Abdiel Zamora Duarte	2027
Indemnización de daños / Damages compensation	Aplicar deducible / Apply deductible		Interesado / Interested	Correo electrónico / E-mail
<input type="checkbox"/>	Si / Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Ua. Patricia Lopez Espinosa	
Presupuesto / Budget	Marca / Make	Submarca / Type of body	Color / Color	Tipo / Model
<input type="checkbox"/>	Ford	Figo	Cris	Sedan
datos del taller / body shop information				
Taller asignado / Assigned Body Shop	Enviar a domicilio / Deliver to domicile	Domicilio (calle no. Colonia) / Address		Teléfono / Telephone Number
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ford Riviera Diag. Def. de la Zap		872

Daños del siniestro / Incident Data

El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo *
the adjuster do not decides the damages amount, change or reparation on spare parts, either fixing time and vehicle deliver.



Daños mecánicos / Mechanics Damages motor a consecuencia de colision

Interiores / Interiors /

Bastidores / Frames /

Llame a Atención a Clientes / Customer Care
México, D.F.
Tel. 5130-3130

¿Información sobre su siniestro?
Information about your sinister
¿Dudas, Comentarios, Aclaraciones ó Quejas?
Doubts, comments, clarifications or complains

Interior de la República Lada sin costo
From inside the Contry toll free
01 800 90 213 00

BANCO BANK

BBVA-BANCOMER

REFERENCIA #1 REFERENCE #1

CONVENIO CIE AGREEMENT

977101

REFERENCIA #2 REFERENCE #2

DEDUCIBLE

El número de convenio CIE citado es de Zurich, Compañía de Seguros, S.A. / The CIE agreement number cited is form Zurich, Compañía de Seguros, S.A.

Queda entendido que si la póliza no está pagada y vigente a la fecha del siniestro. Zurich Compañía de Seguros, S.A., No adquiere ninguna responsabilidad por la presente orden de admisión y que la responsabilidad del daño es exclusivamente del propietario de la unidad arriba descrita, resolviendo por cuenta propia todas las reclamaciones de terceros que existan en relación con el accidente, así mismo reembolsará a la Compañía todos los gastos efectuados.

The policyholder understands and agrees that if this policy has not been paid or is not valid on the day of the claim, then Zurich Compañía de Seguros, S.A. will not take any responsibility for this admission, whereas the owner of the vehicle described above is the exclusive party responsible of any physical damage to the vehicle described above. In addition, the owner of the vehicle described above shall resolve all third party claims related to the claim on his/her own account, and he/she will reimburse the Company all incurred expenses.

Note: in order to know the damage amount, please call 72 hours after sinister

[Signature]
Nombre y firma del asegurado
Name and signature of policyholder

Nombre y firma del afectado
Name and signature of the third party

[Signature]
Nombre y firma del ajustador
Name and signature of the claim adjuster

Distrito Federal
Lago Nargis No. 34,
Col. Granada,
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11520

Monterrey, N.L.
Av. Hidalgo #1911 Pte.
entre Baudelaire y Verlaine
Col. Obispaño C.P. 64060
Monterrey, N.L.

Guadalajara, Jal.
Av. Washington No. 59-A
Sector Reforma Guadalajara, Jal.
Entre Calzada Independencia y
Héroes Ferrocarrileros
En contra esquina a la estación del ferrocarril

HORARIO DE ATENCION A CLIENTES: DE 8:00 A.M. A 17:30 P.M. DE LUNES A VIERNES

Inventario al vehiculo dañado

33



Because change happenz™

"Inventario único" No Elaborar Otro

Número de Siniestro: 21008620 Póliza: 1000195313 Lugar: Pablic Fecha: Día 10 Mes 07 Año 16

Nombre del Asegurado: No. Refeolo Lopez Espinoza Tercero: 2223243239

Marca: Ford Modelo: 2016 Tipo: Figo Color: Gris No. de Serie Completo: GA109709

Numero de Placas de Circulación: UAK 230J Cantidad de Placas: (0) (1) (2) Kilometraje: 4742 Gasolina: v 1/4 1/2 3/4 LL

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No				
Delantero				Cajuela				Otros			
1	Brazos de Limpiadores	/	/	58	Cables Pasa Corriente	/	/	Computadora			
2	Cofre <i>Daño</i>	/	/	59	Cartón Cajuela <i>Daño</i>	/	/	¿Es Visible? Si () No (X)			
3	Cuartos de Luz	/	/	60	Gato	/	/	Observaciones			
4	Emblemas	/	/	61	Gato Hidráulico	/	/	Batería			
5	Facia Delantera	/	/	62	Herramientas	/	/	Marca			
6	Faros de Halógeno	/	/	63	Llave de Rueda	/	/	Llaves			
7	Faros de Niebla	/	/	64	Señales de Carretera	/	/	Llave de Encendido			
8	Molduras	/	/	65	Tapete cubre Llanta	/	/	Funciona (Si) (No)			
9	Parabrisas	/	/	Lado Izquierdo				Cantidad			
10	Parrilla	/	/	66	Cristal Puerta Delantera	/	/	Tipo			
11	Plumas Limpiadoras	/	/	67	Cristal Puerta Trasera	/	/	Tarjeta () Código de Encendido () Normal (X)			
12	Porta Placa	/	/	68	Espejos Exteriores	/	/	Auto Estéreo			
13	Spoiler	/	/	69	Manijas Exteriores	/	/	Estéreo= (Si) (No) Marca			
Motor				70	Molduras	/	/	Compact Disc= (Si) (No)			
14	Alternador	/	/	71	Puerta Delantera	/	/	Gps=			
15	Bandas de Motor	/	/	72	Puerta Trasera <i>Daño</i>	/	/	Llantas			
16	Bayoneta Aceite Dirección	/	/	73	Salpicadera <i>Daño</i>	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
17	Bayoneta Aceite Motor	/	/	Interior				DD= <i>Apolla 175/65/14 3/4</i>			
18	Bayoneta Aceite Transmisión	/	/	74	Asientos Delanteros	/	/	TD= <i>Apolla 175/65/14 3/4</i>			
19	Bobina	/	/	75	Asientos Traseros <i>Daño</i>	/	/	DI= <i>Apolla 175/65/14 3/4</i>			
20	Bocina de Claxon	/	/	76	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/	/	TI= <i>Apolla 175/65/14 3/4</i>			
21	Bomba de Agua	/	/	77	Alfombra	/	/	R= <i>Cajuela Cercado</i>			
22	Bomba de Gasolina	/	/	78	Bocinas Radio	/	/	¿Funda o Cubrellanta? (Si) (No)			
23	Bomba Dirección Hidráulica	/	/	79	Botones de Puerta	/	/	DD= Delantera Derecha			
24	Boster de Frenos	/	/	80	Botones de Estereo	/	/	TD= Trasera Derecha			
25	Cables Bujías	/	/	81	Cajuela de Guantes	/	/	R= Refacción			
26	Compresor Aire Acondicionado	/	/	82	Cenicero	/	/	Rines			
27	Deposito de Chisgueteros	/	/	83	Cinturones de Seguridad	/	/	Marca			
28	Distribuidor	/	/	84	Coderas	/	/	Original Especial			
29	Porta Filtro de Aire	/	/	85	Consola	/	/	Volante			
30	Filtro Gasolina	/	/	86	Control Aire Acondicionado	/	/	Original Especial			
31	Marcha	/	/	87	Control Calefacción	/	/	Objetos Personales			
32	Motor Limpiadores	/	/	88	Control Eléctrico	/	/	114			
33	Motor Ventilador	/	/	89	Encendedor	/	/	115			
34	Radiador	/	/	90	Espejo Retrovisor	/	/	116			
35	Transmisión (STD) (AUT)	/	/	91	Luz Interior	/	/	117			
36	Sistema de Inyección	/	/	92	Manijas Interiores	/	/	118			
37	Tapón Aceite Motor	/	/	93	Perilla Palanca	/	/	119			
38	Tapón Radiador	/	/	94	Palanca de Velocidad	/	/	120			
Lado Derecho				95	Tablero	/	/	121			
39	Cristal Puerta Delantera	/	/	96	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	122			
40	Cristal Puerta Trasera	/	/	97	Viseras	/	/	Observaciones			
41	Espejos Exteriores	/	/	General							
42	Manijas Exteriores	/	/	98	Canastilla	/	/				
43	Molduras	/	/	99	Alarma	/	/				
44	Puerta Delantera	/	/	100	Tapón de Gasolina	/	/				
45	Puerta Trasera <i>Daño</i>	/	/	101	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4) <i>2 suelta</i>	/	/				
46	Salpicadera <i>Daño</i>	/	/	102	Antena	/	/				
47	Tapones Rueda <i>1 suelta</i>	/	/	103	Extintidor	/	/				
Trasera				104	Herramientas	/	/				
48	Calaveras <i>Daño suelta</i>	/	/	105	Sensor de Reversa	/	/				
49	Emblema Cajuela	/	/	106	Quemacocos	/	/				
50*	Facia Trasera <i>Daño</i>	/	/	Adaptaciones Eqp. Esp.							
51	Lampara Stop	/	/	107		/	/				
52	Limpiadores	/	/	108		/	/				
53	Medallón	/	/	109		/	/				
54	Molduras	/	/	110		/	/				
55	Porta Placa	/	/	111		/	/				
56	Spioler	/	/	112		/	/				
57	Tapa Cajuela <i>Daño</i>	/	/	113		/	/				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.


General			121	122
41	Espesios Exteriores	/	98	Canastilla
42	Manijas Exteriores	/	99	Alarma
43	Molduras	/	100	Tapón de Gasolina
44	Puerta Delantera	/	101	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4) <i>2 Suelto</i>
45	Puerta Trasera <i>Daño</i>	/	102	Antena
46	Salpicadera <i>Daño</i>	/	103	Extintidor
47	Tapones Rueda <i>1 Suelta</i>	/	104	Herramientas
Trasera			105	Sensor de Reversa
48	Calaveras <i>Daño Suelto</i>	/	106	Quemacocos
49	Emblema Cajuela	/	Adaptaciones Eqp. Esp.	
50*	Facia Trasera <i>Daño</i>	/	107	
51	Lampara Stop	/	108	
52	Limpiadores	/	109	
53	Medallón	/	110	
54	Molduras	/	111	
55	Porta Placa	/	112	
56	Spioler	/	113	
57	Tapa Cajuela <i>Daño</i>	/		

Observaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaveros del vehículo, para evitarle molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda.
 Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc.)
 Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.


 Nombre y Firma del Asegurado
 Tercero o Representante que Entrega


 Nombre y Firma del Ajustador
 que Recibe

Razon Social de la Grua


 Nombre y Firma Operador
 de Grua que Recibe