



Quálitas
Compañía de Seguros

18224182

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 11
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ceq@qualitas.com.mx

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVIL

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO **11-0212130**

FOLIO **729181**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO TERCERO

LLAVES SI NO

FECHA DD MAI AA HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA **HONDA** TIPO **ODDYSEY** PUERTAS **3** MODELO (AÑO) **2008** NO. DE MOTOR **J35A64004374**

Nº. DE SERIE **5KB RL38868B800228** COLOR **CEREA** PLACAS **S/P** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	/			101.- CLARON (FUNCIONAMIENTO)	/			102.- AMBAS EXTERIORES	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			102.- CODERAS	/			103.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			103.- COMARC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			104.- CIGARRA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			105.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLECTANTE LAT. DELANTERO	/		
6.- BOBINA	/			106.- CONTROL CALZADÓN	/			107.- REFLECTANTE LAT. TRASERO	/		
7.- BOCINA CLÁSON	/			107.- DEFROSTER	/			108.- SAMPICADORA	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			108.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			109.- ENCENDIDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			110.- ESPÉJO RETROVISOR	/			PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	/			111.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BARRIL	/		
12.- BOSTER DE FRENS	/			112.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			113.- LUZ STOP	/			113.- CIGRE	/		
14.- CABA DE VELOCIDADES	/			114.- MANEJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
15.- GASURADOR	/			115.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
16.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			116.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FARCOS DE FANÓGENO	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/		no visible	117.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FARCOS DE NEBLA	/		
18.- COMPUTADORA (AJAJ)	/			118.- PFCI	/			118.- PARABRISAS	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			119.- SEGUROS ELECTRICOS	/			119.- PARELLA	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			120.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
21.- DIFERENCIAL	/			121.- TAPETES (Nº)	/			121.- PORTA PLACA	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			122.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOROS	/		
23.- DISTRIBUIDOR	/			123.- VESTIDURAS	/			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			124.- VISERAS	/			123.- CALANTRAS	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			125.- VOLANTE	/			124.- CHAPA TABLERA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	/		
27.- GENERADOR	/			126.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
28.- MARCHA	/			127.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
29.- MOTOR (ENCENDIDO)	/			128.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			129.- CAYU (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			130.- HERRAMIENTA (Nº)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		
32.- RADIADOR	/			131.- LLAVE DE BUJÍAS	/			131.- TORNILLOS	/		
33.- REGULADOR	/			132.- LLANTA DEL (MARCA Y VIDA)	/			GENERAL			
34.- SEMBRES	/			133.- SEÑALES DE CARRETERA	/			133.- ANTENA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				134.- CANNISTULA	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			134.- ALETAS	/			134.- ESPOLINER (D.Y. (I))	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			135.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES (EVALUADORES (Nº))	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			136.- ESPÉJO EXTERIOR	/			136.- GUATA CORRE	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			137.- ESTEREO	/			137.- PLACA (D.Y. (I))	/		
40.- TUBO CARBUADOR	/			138.- MANEJAS EXTERIORES	/			138.- RINOS (MARCA)	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			139.- MODURAS (Nº)	/			139.- TAPON GASOLINA	/		
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	/			140.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			141.- PUERTA TRASERA	/			OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			142.- REFLECTANTE (EMERGENCIA) DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
45.- BODINAS (MARCA Y Nº)	/			143.- REFLECTANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/			144.- SAMPICADORA	/			143.- LLAVERO	/		
47.- BODONES (RADIO / ESTEREO)	/			145.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/			144.- ORBITES PERSONALES	/		
48.- CABECERAS	/			146.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/			145.- OPIROS PAPELES	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.	/		
50.- CENICEROS	/			147.- ALETAS	/			147.- LLANTAS	/		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			148.- COSTADO	/			MARCA			
				149.- ESPÉJO EXTERIOR	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>			
				150.- ESTEREO	/			148.- OTRAS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ QUE RECIBE

ORIGINAL / ASEGURADO

10-8-16 20:14 FORZA 06-4E-43 GIBERTO ARGÜENO CAJ

no trae batera

no trae



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000007103296



Ubicación de unidad

FECHA

17/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018224182

SINISESTRO: 212130/11-RT

VIN: 5KBRL38868B800228

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HONDA

MODELO: ODYSSEY

VERSIÓN: EXL AUT

AÑO: 2008

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 0000000

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COLONIA: Antiguo Camino Al Rastro Km 8

CALLE: Antiguo Camino Al Rastro Km 8

NÚM. EXTERIOR: 0

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 00000

CONTACTO: GRUAS VAZQUEZ "TLAJOMULCO,

TELÉFONO: 15093276

CORREO: Katya Arias <karias@ocra.com.mx>

REFERENCIA: 04110212130

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: GUADALAJARA

COLONIA: Real de Valle

CALLE: Calle Vicente Guerrero

NÚM. EXTERIOR: 350 A

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 45019

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.
Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

AGENCIA II
ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHICULOS
EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
ACTA DE DECISION 409/2016

Foja

OFICIO: 1419/2016
ASUNTO: LIBERACION DE VEHICULO

"ENCARGADO DEL CORRALON
DE GRUAS VAZQUEZ"
CON DOMICILIO CONOCIDO
DENTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Usted a efecto de que ordene a quien corresponda girar instrucciones para que realicen la entrega / devolución del vehículo:

MARCA HONDA. TIPO ODYSSEY, COLOR TINTO, MODELO 2008 DOS MIL OCHO, PLACAS DE CIRCULACION JJV5242 DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE SERIE 5KBEL38878BB00240 (REMARCADA), NUMERO DE SERIE ORIGINAL 5KBRL38868BB00228, YA QUE MEDIANTE LA APLICACION DE REACTIVOS QUIMICOS SE LOGRO RECONSTRUIR LOS DIECISIETE DIGITOS DE SU SERIE ORIGINAL, Y EL CUAL REFIERE QUE ES UN VEHICULO MODELO 2008 DOS MIL OCHO, NUMERO DE MOTOR J35A64004227 (REMARCADO), NUMERO DE MOTOR J35A64004374 (ORIGINAL), PERO AL MOMENTO DE SU REVISION NO PRESENTA VESTIGIOS DE HABER SIDO REMOVIDO DEL HABITACULO POR LO QUE SE PRESUME QUE ES EL ORIGINAL.

Al Ciudadano LUIS HECTOR GOMEZ PAREDES Y/O LUCIO RAFAEL GOMEZ SALAS Y/O FERNANDO OCHOA ARIAS, (PREVIA IDENTIFICACION), por no ser más necesario su retención a disposición de la representación Social.

Anterior para su conocimiento los efectos legales correspondientes a que haya lugar.

ENTAMENTE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO A 20 DE JULIO DEL 2016
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AGENCIA II
LICENCIADO FRANCISCO ANTONIO RANGEL GUERRA