

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| RIESGO | DM <input checked="" type="checkbox"/> | ROBO <input type="checkbox"/> | TRA. <input type="checkbox"/> |
| CONSECUTIVO | | SINIESTRO | |
| 10945 | | ANO | OFICINA |
| | | 082 | 2016 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|
| NOMBRE DEL ASEGURADO | | NO. DE POLIZA | NO. DE SINIESTRO |
| Jaime Arturo Gomez T. | | 3242 | 10945-082-16 |
| TEL. CASA | TEL. OFICINA | TEL. CELULAR | E-MAIL |
| | | | |
| OFICINA | DIRECCION | | KILOMETRAJE |
| | | | |

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCION INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO(S).

| | | | | | |
|---------|-------------------|--------|-------------------------------|---------|--------------|
| MARCA | TIPO | MODELO | COLOR | PUERTAS | NO. DE MOTOR |
| GM | Malibu | 2010 | BCO | 4 | 3D |
| PLACAS | NO. DE SERIE | | REGISTRO FEDERAL DE VEHICULOS | | |
| AH08215 | 1C1ZE5E70AF151925 | | | | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| MARCA | MODELO | NO. DE SERIE |
| | | |

DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARJETA DE CIRCULACION TENENCIAS ACTAS TAL. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

| LATERAL IZQUIERDO | LATERAL DERECHO | PARTE FRONTAL | PARTE POSTERIOR |
|---|--|---|---|
| PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/> | PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/> | CUARTOS LUZ <input checked="" type="checkbox"/> | CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/> | ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/> | DEFENSA DEL FACIA DEL <input checked="" type="checkbox"/> | FACIA TRAS. <input checked="" type="checkbox"/> |
| CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/> | CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/> | VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> | DEFENSA TRAS. <input checked="" type="checkbox"/> |
| VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> | VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> | TOLVAS FAROS <input checked="" type="checkbox"/> | CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> | ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> | PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/> | MICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/> | MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/> | EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/> | MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/> | MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/> | BICELES <input checked="" type="checkbox"/> | TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/> |
| TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> | TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> | ANTENA LÁMPARA <input checked="" type="checkbox"/> | TOPE <input checked="" type="checkbox"/> |
| TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/> | TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/> | FAROS ADIC. <input checked="" type="checkbox"/> | TAPÓN GAS <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/> | LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/> | PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> | |
| RINES <input checked="" type="checkbox"/> | RINES <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/> | ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/> | LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/> | REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ESQUEMAS <input checked="" type="checkbox"/> | ESQUEMAS <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| TABLERO <input checked="" type="checkbox"/> | ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> | INTERIORES | DISTRIBUIDOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| INST. DEL TABLERO <input checked="" type="checkbox"/> | CENCEROS <input checked="" type="checkbox"/> | *No tiene bateria | FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONSOLA <input checked="" type="checkbox"/> | CORDERAS <input checked="" type="checkbox"/> | ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/> | GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| RADIO <input checked="" type="checkbox"/> | MANIJAS INT. <input checked="" type="checkbox"/> | TAPETES <input checked="" type="checkbox"/> | VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTEREO <input checked="" type="checkbox"/> | SEGUROS <input checked="" type="checkbox"/> | PALANCA VEL. <input checked="" type="checkbox"/> | RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/> | RESPALDO <input checked="" type="checkbox"/> | PEDALES <input checked="" type="checkbox"/> | TAPÓN DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASIENTOS DEL <input checked="" type="checkbox"/> | CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> | CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> | RAYONETA <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASIENTOS TRAS <input checked="" type="checkbox"/> | VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> | QUEMA COCOS <input checked="" type="checkbox"/> | TAPÓN AGUA <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUZ INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | GUANTERA <input checked="" type="checkbox"/> | CIELO DE TOLDO <input checked="" type="checkbox"/> | ACUMULADOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AIRE ACOND. <input checked="" type="checkbox"/> | |

1916 H 137 GRV bial
 225/50 R18
 Goodrich
 225/50 R18
 Goodrich
 225/50 R18

OBSERVACIONES

| | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| AJUSTADOR O EVALUADOR | ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA Juan Carlos Salas 01/09/2016 | TALLER O TITEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA | NOMBRE, FIRMA Y FECHA 1/09/2016 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|

ORIGINAL

1/09/2016



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000007268681



Ubicación de unidad

FECHA

31/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE

NIU: 000018469728

SINISTRO: B2016082-104451

VIN: 1G1ZE5E70AF151925

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: MALIBU

VERSIÓN: LTZ PAQ F

AÑO: 2010

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: JHU8215

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: ZAPOPAN

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL BELENES

CALLE: FERNANDO DE ARANGUREN

NÚM. EXTERIOR: 840

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 45150

CONTACTO: LAMINADOS Y PINTURAS

TELÉFONO: 013335858060

CORREO: asesor1banorte@lapiesa.com

REFERENCIA: LA PIESA

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: GUADALAJARA

COLONIA: Real de Valle

CALLE: Calle Vicente Guerrero

NÚM. EXTERIOR: 350 A

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 45019

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

Juan Carlos Salas

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esto(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

1.9/16 H 137 Grubial 131-EG-2 oscar dias