

INVENTARIO FÍSICO PARA LA RECEPCIÓN DE UNIDADES COMERCIALIZADAS POR CONVENIO

Siniestro	Día	Mes	Año	Grupos del Valle Sn Martin	
P00-7076-2015	14	03	2016		

Modelo	Marca	Tipo	Color	Placas	R.F.V.	Número de Serie/ Motor
2013	OW	GOL SEDAN			9BWD	B30568D T069095

EXTERIORES

1	Cofre	DAÑADO	SI	NO	Mal
2	Parrilla	DAÑADO	SI	NO	Mal
3	Faros	DAÑADO	SI	NO	Mal
4	Biceles (Número)		SI	NO	
5	Faros Niebla		SI	NO	
6	Cuartos Delanteros		SI	NO	
7	Salpicaderas	DAÑADO	SI	NO	Mal
8	Parabrisas		SI	NO	
9	Limpiadores (Plumas)	DAÑADO	SI	NO	Sueltas
10	Espejos Laterales (I) y (D)		SI	NO	
11	Puertas (Número)	DAÑADO	SI	NO	
12	Vidrios Laterales		SI	NO	
13	Llantas (Estado)	DAÑADO	SI	NO	
14	Tapones (Número)		SI	NO	
15	Rines (ESTADO)		SI	NO	
16	Tapones de rines (Estado)	DAÑADO	SI	NO	
17	Tapón Gasolina		SI	NO	
18	Medallon		SI	NO	
19	Tapa Cajuela		SI	NO	
20	Chapa Cajuela		SI	NO	
21	Alerón		SI	NO	
22	Cuartos Traseros		SI	NO	
23	Calaveras		SI	NO	
24	Canastilla		SI	NO	
25	Quemacocos		SI	NO	
26	Antenas		SI	NO	Sin punta
27	Molduras	DAÑADO	SI	NO	
28	Emblemas (Número)		SI	NO	
29	Defensas (D) y (T)		SI	NO	
30	Fascias (D) y (T)		SI	NO	Mal
31	Estribos (D) e (I)		SI	NO	
32	Spoilers (D) y (T)		SI	NO	
33	Topes (D) y (T)		SI	NO	
34	Placas (D) y (T)		SI	NO	
35	Manijas (D) y (T)		SI	NO	


55	Asientos (D) y (T)	SI	NO	
56	Cabeceras	SI	NO	
57	Cinturones de Seguridad	SI	NO	
58	Vestiduras(rota)	SI	NO	
59	Ventanas Eléctricas	SI	NO	
60	Tapas de Puertas	DAÑADO	SI	NO
61	Coderas	SI	NO	
62	Molduras	SI	NO	
63	Seguros Eléctricos	SI	NO	
64	Perillas y Palancas	SI	NO	
65	Ceniceros	SI	NO	
66	Alfombras	SI	NO	
67	Tapetes (Números)	SI	NO	
68	Bolsas de Aire (Número)	SI	NO	
69	Extintor	SI	NO	
70	Cartón Cajuela	SI	NO	
71	Llave de Tuercas	SI	NO	
72	Llanta de refacción	DAÑADO	SI	NO
73	Herramientas	SI	NO	
74	Reflejantes	SI	NO	
75	Gato (Tipo)	SI	NO	
76	Cables pasa Corrientes	SI	NO	
77	Caja de Discos (Magazine)	SI	NO	
78	Bocinas (Marca y Número)	SI	NO	NO
79	Llaves de Vehículo (Número)	SI	NO	NO
80	Control (Número)	SI	NO	NO
81	Tarjeta de Circulación	SI	NO	NO

MOTOR

82	Aire Acondicionado	SI	NO	
83	Cornetas de Aire	SI	NO	
84	Batería (Marca)	ORIGINAL	SI	NO
85	Radiador	SI	NO	Mal
86	Tapón Radiador	DAÑADO	SI	NO
87	Motor	SI	NO	
88	Tanque de Agua (Motor) y (Limpadores)	SI	NO	
89	Encendido Electrónico	SI	NO	
90	Generador	SI	NO	
91	Bobina	SI	NO	
92	Marcha	SI	NO	
93	Distribuidor	SI	NO	
94	Carburador	SI	NO	
95	Filtro de Carburador	SI	NO	
96	Alternador	SI	NO	Sueltas
97	Bujías	SI	NO	
98	Bandas (Todas)	SI	NO	
99	Tapón de Aceite	SI	NO	
100	Bayoneta A. Motor	SI	NO	
101	Bayoneta A. Trans.	SI	NO	
102	Bayoneta A. T. Hidr.	SI	NO	
103	Bomba de Agua	SI	NO	
104	Bomba de Gasolina	SI	NO	
105	Bomba Dirección	SI	NO	
106	Computadora Motor	SI	NO	
107	Computadora Viaje	SI	NO	
108	Caja de Velocidades	SI	NO	

INTERIORES

36	Tablero	SI	NO	
37	Instrumentos de Tablero	SI	NO	
38	Gasolina (Marca área)	SI	NO	V 1/4 1/2 3/4 LL.
39	Tacómetro	SI	NO	
40	Volante	SI	NO	
41	Claxon (Funciona)	SI	NO	
42	Encendedor	SI	NO	
43	Calefacción	SI	NO	
44	Defroster Trasero	SI	NO	
45	Consola	SI	NO	
46	Botones de consola (Número)	SI	NO	
47	Radio (C/CD)	DAÑADO	SI	ORIGINAL
48	Autoestereo Marca (C/CD)	SI	NO	
49	Ecuizador (Marca)	SI	NO	
50	Reloj	SI	NO	
51	Espejo Retrovisor	SI	NO	
52	Vicerias	SI	NO	
53	Espejo Interior	SI	NO	
54	Palanca de Velocidades	SI	NO	



CENTRO DE SUBASTAS
PUEBLA
 UNIDAD RECIBIDA
 VIGILANTE
JUAN CARLOS IBAÑEA
 FECHA
14/03/2016.
 HORA

Octavio Sandoval
 779ED2
 [Signature]

MON.	SEGUROSAL	SINIESTRO	AÑO	AUTO ASIGNACION
1	100	707B	2015	100

Siniestro No.
 Reporte No.
 Fecha del Siniestro 20/NOV/2015

Km. 92582

Datos Seguro del Tercero

Rep. o Siniestro
Póliza e inciso
Cobertura

Ofna.	Póliza	Inciso	Cobertura	Deducible	Razón Social y/o Nombre del Asegurado (con apellidos)
D07	1972C	1	AMPLIA	5% U.L.	EXPANSION S.A. DE C.V.

Marca y Tipo	Color	Modelo	No. de Serie	Placas	Teléfono
V.W. GOL SEDAN	GRIS	2013	9BWDB0SUBDT064045	454 YME	


Razón Social y/o Nombre del Tercero (con apellidos)	Compañía de Seguros del Tercero afectado
TRONLINE S.C. SUDAMERICA SA	

Marca y Tipo	Color	Modelo	No. de Serie	Placas	Teléfono

Observaciones

Taller OTANIL PUEBLA
 Dirección BVD HNOS SEDAN
 Teléfono #238
 Atención SERVICIO

AREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO
 (Nuestro Supervisor de Talleres determinará si se reparan o se cambian)



NOTA: Queda entendido que si por cualquier causa no estuviera vigente el Contrato de Seguro que debiera amparar este riesgo, SEGUROS ATLAS, S.A. no se responsabilizará por los daños especificados en este volante, obligándose al responsable a la reparación de los mismos.

ARMANDO SALVADOR LOPEZ
 Nombre y Firma del Asegurado

[Signature]
 Nombre y Firma del Ajustador (Clave)

TALLER



Ubicación de unidad

FECHA

11/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000015890788	MODELO: GOL SEDAN
SINISESTRO: P00-7076-2015	VERSIÓN: TRENDLINE AC/CD
VIN: 9BWDBB05U8DT064045	AÑO: 2013
MOTOR: S/N	COLOR: SIN ASIGNAR
TIPO: AUTOS	PLACAS: 454YME
MARCA: VOLKSWAGEN	

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: PUEBLA
 POBLACIÓN: PUEBLA
 COLONIA: AQUILES SERDAN
 CALLE: AV HERMANOS SERDAN
 NÚM. EXTERIOR: 231
 NÚM. INTERIOR: -
 CÓDIGO POSTAL: 72140
 CONTACTO: DISTRIBUIDORA O' FARRIL
 TELÉFONO: (222) 2481880
 CORREO: graciela.dejesus@vw-ofarrill.com.mx
 REFERENCIA: ENCARGADA DE TALLER SRI TA.

DESTINO

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: PUEBLA
 POBLACIÓN: PUEBLA
 COLONIA: SAN MATEO CUANALÁ
 CALLE: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-
 NÚM. EXTERIOR: KM. 96
 NÚM. INTERIOR:
 CÓDIGO POSTAL: 72640
 CONTACTO: null
 TELÉFONO: null
 CORREO: null
 REFERENCIA: null

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL