

E-12:12 B-SANTOS
P-NW-59-204
Recibo Camperu Inventario
Nerec Subs Ocampo
p. Hoy G. G.

MOTOR		52.- CLAXON (FUNCIONANDO)		102.- MANIJAS EXTERIORES	
1.- ALTERNADOR	/	53.- CODERAS	/	103.- MOLDURAS (N°)	/
2.- BATERIA (MARCA)	/	54.- COMPAC DISC (MARCA)	/	104.- PUERTA DELANTERA	/
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/	55.- CONSOLA	/	105.- PUERTA TRASERA	/
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/	107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/
6.- BOBINA	/	58.- DEFROSTER	/	108.- SALPICADERA	/
7.- BOCINA CLAXON	/	59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/	109.- TAPONES RUEDAS (N°)	/
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	60.- ENCENDIDOR	/	110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/
9.- BOMBA DE AGUA	/	61.- ESPEJO RETROVISOR	/	PARTE FRONTAL	/
10.- BOMBA DE GASOLINA	/	62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	111.- BISELES	/
11.- BANDAS DE MOTOR	/	63.- LUZ INTERIOR	/	112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/
12.- BOSTER DE FRENOS	/	64.- LUZ STOP	/	113.- COFRE	/
13.- CABLES DE BUJÍAS	/	65.- MANIJAS INTERIORES	/	114.- CUARTOS DE LUZ	/
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/	66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/	115.- DEFENSA DELANTERA	/
15.- CARBURADOR	/	67.- PERILLA DE PALANCA DEVEL.	/	116.- FAROS DE HALÓGENO	/
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/	68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/	117.- FAROS DE NIEBLA	/
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/	69.- RELOJ	/	118.- PARABRISAS	/
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/	70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/	119.- PARRILLA	/
19.- CORNETAS DE AIRE	/	71.- TABLERO	/	120.- PLUMAS LIMPIADORES	/
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	72.- TAPETES (NO.)	/	121.- PORTA PLACA	/
21.- DIFERENCIAL	/	73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/	122.- TOPES	/
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	74.- VESTIDURAS	/	PARTE TRASERA	/
23.- DISTRIBUIDOR	/	75.- VISERAS	/	123.- CALAVERAS	/
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	76.- VOLANTE	/	124.- CHAPA CAJUELA	/
25.- FILTRO DE AIRE	/	CAJUELA	/	125.- DEFENSA TRASERA	/
26.- FLECHA CARDAN	/	77.- ALFOMBRA CAJUELA	/	126.- LIMPIADORES	/
27.- GENERADOR	/	78.- CABLES PASA CORRIENTE	/	127.- MEDALLÓN	/
28.- MARCHA	/	79.- CARTÓN CAJUELA	/	128.- PORTA PLACA	/
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/	80.- GATO (TIPO)	/	129.- SISTEMA DE ESCÁPE	/
30.- MOTOR LIMPIADORES	/	81.- HERRAMIENTA (NO.)	/	130.- TAPA CAJUELA	/
31.- MOTOR VENTILADOR	/	82.- LLAVE DE RUEDAS	/	131.- TOPES	/
32.- RADIADOR	/	83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/	GENERAL	/
33.- REGULADOR	/	84.- SEÑALES DE CARRETERA	/	132.- ANTENA	/
34.- SEMIEJES	/	LADO DERECHO	/	133.- CANASTILLA	/
35.- SISTEMA DE GAS	/	85.- ALETAS	/	134.- ESPOILERS (D) Y (T)	/
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/	86.- COSTADOS	/	135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)	/
37.- TANQUE DE GASOLINA	/	87.- ESPEJO EXTERIOR	/	136.- GUATA COFRE	/
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/	88.- ESTRIBO	/	137.- PLACA (D) Y (T)	/
39.- TAPÓN RADIADOR	/	89.- MANIJAS EXTERIORES	/	138.- RINES (MARCA)	/
40.- TURBO CARGADOR	/	90.- MOLDURAS (NO.)	/	139.- TAPÓN GASOLINA	/
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/	91.- PUERTA DELANTERA	/	140.- TOLDO	/
INTERIOR	/	92.- PUERTA TRASERA	/	OTROS	/
42.- ALFOMBRA	/	93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	141.- ALARMA	/
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/	94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	142.- EXTINGUIDOR	/
44.- ASIENTOS TRASEROS	/	95.- SALPICADERA	/	143.- LLAVERO	/
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	/	96.- TAPONES RUEDAS (N°)	/	144.- OBJETOS PERSONALES	/
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	/	97.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/	145.- OTROS PAPELES	/
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/	LADO IZQUIERDO	/	146.- PLACA VIN.	/
48.- CABECERAS	/	98.- ALETAS	/	147.- LLANTAS	/
49.- CAJUELA DE GUANTES	/	99.- COSTADO	/	MARCA	/
50.- CENICEROS	/	100.- ESPEJO EXTERIOR	/	VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	/
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/	101.- ESTRIBO	/	148.- OTROS	/

FRENTE CON DAÑO PZAS SUELTAS
FACIA, AIMA, PARRILLA, INTERFOLER,
RADIADOR, VENTILADOR, TAPA DE CUBIERO,
RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO

TUBERIA Y CONEXIONES
ABERRIAS
COFRE CON DAÑO

FAROS ROTOS SUELTOS
COSTADO IZQUIERDO CON DAÑO
BOLSAS DE AIRE REMENTADAS

PARABRISAS ESTRELLADO
PUERTA DELANTERA Y SALPICADERA
VOLANTE CON DAÑO
PALANCA DE LUCES CON DAÑO

SALPICADERA DERECHA CON DAÑO

Chusqueaeros con daño

Walter Emil Santos
Paco

31/03/2016 entrega unidad Camperu a Inventario

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA	NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE	NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE
---	---	--



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

31/03/16
16108017

INGRESO DE UNIDADES

COMPAÑÍA

QUALITAS

SINIESTRO

64806/16-DM

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Todo el frente con daño Pzas Suelter
frente, Parilla, alman, Tapa de motor,
interfiter Mangeras y conexiones
Suelter con daño Batería con daño
capre con daño lateral izquierdo con daño
suspensión derecha con daño
sin placas para brisas con daño

ENTREGA

Vicente Emilio Santos Nicos

VEN

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL

VENTURA / VIGILANCIA

Nereo Sotir Ocampo



Ubicación de unidad

FECHA

30/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000016108017
SINISESTRO: 64806/16-DM
VIN: ZARCABDC1G7396425
MOTOR: S/N
TIPO: AUTOS
MARCA: ALFA ROMEO

MODELO: ALFA ROMEO
VERSIÓN: 147 L4 2.0L
AÑO: 2016
COLOR: SIN ASIGNAR
PLACAS: PYU9191


UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: MORELOS
POBLACIÓN: CUERNAVACA
COLONIA: BUENA VISTA
CALLE: AV.EMILIANO ZAPATA # 807 #807
NÚM. EXTERIOR: -
NÚM. INTERIOR: -
CÓDIGO POSTAL: 06213
CONTACTO: 57396 - CUERNAVACA
TELÉFONO: (777) 7317777
CORREO: -
REFERENCIA: 04160077803

DESTINO

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: MORELOS
POBLACIÓN: YAUTEPEC
COLONIA: La Joya
CALLE: Carr. federal Cuernavaca cuautla km 1.5
NÚM. EXTERIOR: S/N
NÚM. INTERIOR: S/N
CÓDIGO POSTAL: 6273
CONTACTO: null
TELÉFONO: null
CORREO: null
REFERENCIA: null

Manuel A. Fuentes
31/03/2016



CUERNAVACA AUTOMOTRIZ
S.A. DE C.V.
AV. EMILIANO ZAPATA, 807
R.F.O. CAU 820422 GSA.

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

Manuel A. Fuentes
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

Manuel A. Fuentes Santos Rico

PLACA DE GRÚA

54 - 204

FECHA DE ENTREGA

31/3/2016

Ay adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO



Ventura
UNIDAD RECIBIDA
CENTRO DE SUBASTAS CUERNAVACA

ORIGINAL