

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **68923**

Nº. DE SINIESTRO **57649/2015**

FOLIO **646741**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **ALEJANDRO ESCALANTE LIZAMA** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA **05/04/2015** HORA **12:00** Nº. DE PÓLIZA **880200619** DESTINO **VENTURA** NOMBRE **VENTURA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **Carretera a Cuajimalpa**

MARCA **Dodge** TIPO **INTREPID** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2008** NO. DE MOTOR **283H056J2W4250530**

Nº. DE SERIE **283H056J2W4250530** COLOR **NEGRO** PLACAS **283 3631** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **283H056J2W4250530** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	✓	✓		102.- MANIJAS EXTERIORES	✓		
1.- ALTERNADOR	✓			53.- CODERAS	✓			103.- MOLDURAS (Nº.)	✓		
2.- BATERÍA (MARCA)	✓			54.- COMPAC. DISC (MARCA)	✓			104.- PUERTA DELANTERA	✓		Dañado
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	✓			55.- CONSOLA	✓		Dañado	105.- PUERTA TRASERA	✓		Dañado
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	✓			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	✓		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	✓			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	✓			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	✓		
6.- BOBINA	✓			58.- DEFROSTER	✓			108.- SALPICADERA	✓		Dañado
7.- BOCINA CLAXON	✓			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	✓			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			60.- ENCENDEDOR	✓			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	✓		Rotas
9.- BOMBA DE AGUA	✓			61.- ESPEJO RETROVISOR	✓		Dañado	PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	✓			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	✓			111.- BISELES	✓		
11.- BANDAS DE MOTOR	✓			63.- LUZ INTERIOR	✓			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	✓		
12.- BOSTER DE FRENOS	✓			64.- LUZ STOP	✓			113.- COFRE	✓		
13.- CABLES DE BUJÍAS	✓			65.- MANIJAS INTERIORES	✓			114.- CUARTOS DE LUZ	✓		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	✓			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	✓			115.- DEFENSA DELANTERA	✓		Dañado
15.- CARBURADOR	✓			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	✓			116.- FAROS DE HALÓGENO	✓		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	✓			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	✓			117.- FAROS DE NIEBLA	✓		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	✓			69.- RELOJ	✓			118.- PARABRISAS	✓		Reco
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	✓			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	✓			119.- PARRILLA	✓		
19.- CORNETAS DE AIRE	✓			71.- TABLERO	✓		Dañado	120.- PLUMAS LIMPIADORES	✓		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓			72.- TAPETES (NO.)	✓			121.- PORTA PLACA	✓		
21.- DIFERENCIAL	✓			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	✓			122.- TOPE	✓		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			74.- VESTIDURAS	✓			PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	✓			75.- VISERAS	✓			123.- CALAVERAS	✓		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	✓			76.- VOLANTE	✓		Dañado	124.- CHAPA CAJUELA	✓		
25.- FILTRO DE AIRE	✓			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	✓		Dañado
26.- FLECHA CARDAN	✓			77.- ALFOMBRA CAJUELA	✓			126.- LIMPIADORES	✓		
27.- GENERADOR	✓			78.- CABLES PASA CORRIENTE	✓			127.- MEDALLÓN	✓		Reco
28.- MARCHA	✓			79.- CARTÓN CAJUELA	✓			128.- PORTA PLACA	✓		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	✓			80.- GATO (TIPO)	✓			129.- SISTEMA DE ESCAPE	✓		
30.- MOTOR LIMPIADORES	✓			81.- HERRAMIENTA (NO.)	✓			130.- TAPA CAJUELA	✓		
31.- MOTOR VENTILADOR	✓			82.- LLAVE DE RUEDAS	✓			131.- TOPE	✓		
32.- RADIADOR	✓			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓			GENERAL			
33.- REGULADOR	✓			84.- SEÑALES DE CARRETERA	✓			132.- ANTENA	✓		
34.- SEMIJEES	✓			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	✓		
35.- SISTEMA DE GAS	✓			85.- ALETAS	✓			134.- ESPOILERS (D) Y (I)	✓		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	✓			86.- COSTADOS	✓			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	✓		
37.- TANQUE DE GASOLINA	✓			87.- ESPEJO EXTERIOR	✓			136.- CUATA COFRE	✓		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	✓			88.- ESTRIBO	✓			137.- PLACA (D) Y (I)	✓		SIN PLACA
39.- TAPÓN RADIADOR	✓			89.- MANIJAS EXTERIORES	✓			138.- RINES (MARCA)	✓		
40.- TURBO CARGADOR	✓			90.- MOLDURAS (NO.)	✓			139.- TAPÓN GASOLINA	✓		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	✓			91.- PUERTA DELANTERA	✓			140.- TOLDO	✓		Dañado
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA	✓			OTROS			
42.- ALFOMBRA	✓			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	✓			141.- ALARMA	✓		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	✓			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	✓			142.- EXTINGUIDOR	✓		
44.- ASIENTOS TRASEROS	✓			95.- SALPICADERA	✓		Dañado	143.- LLAVERO	✓		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	✓			96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓			144.- OBJETOS PERSONALES	✓		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	✓			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	✓			145.- OTROS PAPELES	✓		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	✓			LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN	✓		
48.- CABECERAS	✓			98.- ALETAS	✓			147.- LLANTAS	✓		
49.- CAJUELA DE GUANTES	✓			99.- COSTADO	✓		Dañado	MARCA	✓		
50.- CENICEROS	✓			100.- ESPEJO EXTERIOR	✓		Dañado	VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> VOT <input type="checkbox"/> VOT <input type="checkbox"/>	✓		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	✓			101.- ESTRIBO	✓		Dañado	48.- OTROS	✓		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Subastas Ventura.com
 CENTRO DE SUBASTAS
 Mérida
UNIDAD RECIBIDA
 Fecha: 05/04/2015
 Hora: 12:00

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: **Alejandro Lizama**
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: **15403**
 NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE: **Samuel Jiménez**



Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
Km. 28 Periférica Norte José María Castoreña No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
B.F.E. SAU-97001-APS Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Mérida, Yucatán, México. Tel. (99) 44-50-00 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3877012**

Nº. DE REPORTE **68923** Nº. DE SINIESTRO **576049/2016** FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO FECHA **05 04 2016** HORA **18:00** Nº. DE PÓLIZA **880200619** Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **ALVARADO ESCOBAR LIZAMA** E-MAIL TELÉFONO **9841363336**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO **CARRERA VENEZUELA** COBERTURA **Amplio**

MARCA **Dodge** TIPO **INTREPIDO** MODELO (AÑO) **1998** KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE **2B3HD56J2WH250530** COLOR **NEGRO** TRANSMISIÓN **AUTOMÁTICA**

PLACAS **Y2V3631** MANUAL


CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO **DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO**

FIJO % ADM TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA \$ PORCENTAJE DED. % CANTIDAD \$ **si aplica** SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- Suspica de daño izquierdo - CRISTA METALON.
- puerta izquierda del. izda - suspensión
- puerta izquierda TRAS.
- Costado izquierdo
- Techo

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ALVARADO KU LOPEZ
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

[Firma]
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL