

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **643550**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA DD MM AA HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

AUTOMÁTICA MANUAL
 KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO




DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52 - CLAXON (FUNCIONANDO)				102 - MANIJAS EXTERIORES			
1 - ALTERNADOR	/	/		53 - CODERAS	/	/		103 - MOLDURAS (Nº)	/	/	Daño
2 - BATERÍA (MARCA)	/	/		54 - COMPAC DISC (MARCA)	/	/		104 - PUERTA DELANTERA	/	/	Daño
3 - BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/		55 - CONSOLA	/	/		105 - PUERTA TRASERA	/	/	Daño
4 - BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	/		56 - CONTROL AIRE AC ONDICONADO	/	/		106 - REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/	/	X
5 - BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		57 - CONTROL CALEFACCIÓN	/	/		107 - REFLEJANTE LAT. TRASERO	/	/	
6 - BOBINA	/	/		58 - DEFROSTER	/	/		108 - SALPICADERA	/	/	Daño
7 - BOCINA CLAXON	/	/		59 - ECUALIZADOR (MARCA)	/	/		109 - TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/	
8 - BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		60 - ENC ENDEDOR	/	/		110 - VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/	Daño
9 - BOMBA DE AGUA	/	/		61 - ESPEJO RETROVISOR	/	/	X	PARTE FRONTAL			
10 - BOMBA DE GASOLINA	/	/		62 - INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		111 - BISELES	/	/	
11 - BANDAS DE MOTOR	/	/		63 - LUZ INTERIOR	/	/		112 - BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/	
12 - BOSTER DE FRENOS	/	/		64 - LUZ STOP	/	/		113 - COPER	/	/	Daño
13 - CABLES DE BUJÍAS	/	/		65 - MANIJAS INTERIORES	/	/		114 - CUARTOS DE LUZ	/	/	Daño
14 - CAJA DE VELOCIDADES	/	/	Daño	66 - PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		115 - DEBENS DELANTERA	/	/	Daño
15 - CARBURADOR	/	/		67 - PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/	/		116 - FAROS DE HALÓGENO	/	/	Daño
16 - COMP AIRE ACONDICIONADO	/	/		68 - RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/	/		117 - FAROS DE NIEBLA	/	/	Suelto
17 - COMPUTADORA (MOTOR)	/	/		69 - RELOJ	/	/		118 - PARABRISAS	/	/	Daño
18 - COMPUTADORA VIAJE	/	/		70 - SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/		119 - PARRILLA	/	/	Suelto
19 - CORNETAS DE AIRE	/	/		71 - TABLERO	/	/		120 - PLUMAS LIMPIADORES	/	/	
20 - DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	/		72 - TAPETES (NO.)	/	/		121 - PORTA PLACA	/	/	X
21 - DIFERENCIAL	/	/		73 - VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/		122 - TOPES	/	/	
22 - DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		74 - VESTIDURAS	/	/		PARTE TRASERA			
23 - DISTRIBUIDOR	/	/		75 - VISERAS	/	/		123 - CALAVERAS	/	/	
24 - ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/		76 - VOLANTE	/	/	Daño	124 - CHAPA CAJUELA	/	/	X
25 - FILTRO DE AIRE	/	/	Daño	CAJUELA				125 - DEFENSA TRASERA	/	/	
26 - FLECHA CARDAN	/	/		77 - ALFOMBRA CAJUELA	/	/		126 - LIMPIADORES	/	/	
27 - GENERADOR	/	/		78 - CABLES PASA CORRIENTE	/	/		127 - MEDALLÓN	/	/	
28 - MARCHA	/	/		79 - CARTÓN CAJUELA	/	/	X	128 - PORTA PLACA	/	/	X
29 - MOTOR (MONOBLOCK)	/	/		80 - GATO (TIPO)	/	/		129 - SISTEMA DE ESCAPE	/	/	
30 - MOTOR LIMPIADORES	/	/		81 - HERRAMIENTA (NO)	/	/		130 - TAPA CAJUELA	/	/	
31 - MOTOR VENTILADOR	/	/		82 - LLAVE DE RUEDAS	/	/		131 - TOPES	/	/	
32 - RADIADOR	/	/		83 - LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/	/		GENERAL			
33 - REGULADOR	/	/		84 - SEÑALES DE CARRETERA	/	/		132 - ANTENA	/	/	X
34 - SEMIEJES	/	/		LADO DERECHO				133 - CANASTILLA	/	/	
35 - SISTEMA DE GAS	/	/		85 - ALETAS	/	/	X	134 - SPOILERS (D) Y (T)	/	/	
36 - SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		86 - COSTADOS	/	/		135 - FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/	/	
37 - TANQUE DE GASOLINA	/	/		87 - ESPEJO EXTERIOR	/	/		136 - GUATA COFRE	/	/	
38 - TAPÓN ACEITE MOTOR	/	/		88 - ESTRIBO	/	/	Daño	137 - PLACA (D) Y (T)	/	/	X
39 - TAPÓN RADIADOR	/	/		89 - MANIJAS EXTERIORES	/	/	X	138 - RINES (MARCA)	/	/	
40 - TURBO CARGADOR	/	/		90 - MOLDURAS (NO.)	/	/		139 - TAPÓN GASOLINA	/	/	
41 - VÁLVULA REPARTIDORA	/	/		91 - PUERTA DELANTERA	/	/		140 - TOLDO	/	/	
INTERIOR				92 - PUERTA TRASERA	/	/		OTROS			
42 - ALFOMBRA	/	/		93 - REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/		141 - ALARMA	/	/	
43 - ASIENTOS DELANTEROS	/	/		94 - REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/		142 - EXTINGUIDOR	/	/	
44 - ASIENTOS TRASEROS	/	/		95 - SALPICADERA	/	/		143 - LLAVERO	/	/	
45 - BOCINAS (MARCA Y Nº)	/	/		96 - TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/	Daño	144 - OBJETOS PERSONALES	/	/	
46 - BOLSAS DE AIRE (Nº)	/	/		97 - VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/		145 - OTROS PAPELES	/	/	
47 - BOTONES RADIO / ESTÉREO	/	/	X	LADO IZQUIERDO				146 - PLACA VIN.	/	/	
48 - CABECERAS	/	/		98 - ALETAS	/	/	X	147 - LLANTAS	/	/	

PUERTA DELANTERA
FRANCÉS
15/07/2016

INTERIOR				OTROS	
42 - ALFOMBRA	/	92 - PUERTA TRASERA	/	141 - ALARMA	/
43 - ASIENTOS DELANTEROS	/	93 - REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	142 - EXTINGUIDOR	/
44 - ASIENTOS TRASEROS	/	94 - REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	143 - LLAVERO	/
45 - BOCINAS (MARCA Y Nº)	/	95 - SALPICADERA	/	144 - OBJETOS PERSONALES	/
46 - BOLSAS DE AIRE (Nº)	/	96 - TAPONES RUEDAS (Nº)	/	145 - OTROS PAPELES	/
47 - BOTONES RADIO / ESTÉREO	X	97 - VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	146 - PLACA VIN	/
48 - CABECERAS	/	LADO IZQUIERDO		147 - LLANTAS	/
49 - CAJUELA DE GUANTES	/	98 - ALETAS	X	MARCA	
50 - CENICEROS	/	99 - COSTADO	/	VIDA DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	
51 - CINTURONES DE SEGURIDAD	/	100 - ESPEJO EXTERIOR	/	148 - OTROS	
		101 - ESTRIBO	/		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN. *Me llevo fundas de asientos (accesorios)*

Gerardo Perea Tellez *24/06/16*

 94AB97		
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA	NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE	NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE



Ubicación de unidad

FECHA

06/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017497213

SINISESTRO: 300759/16-DM

VIN: 3VW1V49M3FM010236

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: JETTA

VERSIÓN: 4 PTS 5 CIL

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2489711

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: HUAUCHINANGO

COLONIA: -

CALLE: AUSENCIO T. JIMENEZ # 1

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 73160

CONTACTO: 57558 - AUTOMOTRIZ DE LA

TELÉFONO: (776) 7621167

CORREO: -

REFERENCIA: 04160335218

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: VERACRUZ

POBLACIÓN: VERACRUZ

COLONIA: CD. IND. BRUNO PAGLIAI

CALLE: CALLE 2

NÚM. EXTERIOR: LOTE 17

NÚM. INTERIOR: MZ 6

CÓDIGO POSTAL: 91697

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

15/07/16

 NISYCA MA URDANO AVELINO
 NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.