

Inventario al vehículo dañado



Because change happenz™

"Inventario único" No Elaborar Otro

Número de Siniestro **19516009** Póliza **001603465** Lugar **COPIACAN** Fecha Día **09** Mes **04** Año **2016**
 Nombre del Asegurado **Tercero** **0091900** **TOMENTEGUI** **DULCE MARIA** Teléfono **00-71-77-04-67**
 Marca **CHEV.** Modelo **2013** Tipo **CADENA VAG** Color **BLANCO** No. de Serie Completo **3GNAL7EK4D5558471**
 Número de Placas de Circulación **NW-5718** Cantidad de Placas (0) (1) **2** **DOS** Kilometraje **20** Gasolina 1/4 1/2 3/4 LL

No.	inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Otros
1.	Brazos de Limpiadores	✓		58.	Cables pasa Corriente	✓		Computadora
2.	Cofre	✓		59.	Cartón Cajuela	✓		¿Es Visible? Si () No (X)
3.	Cuartos de Luz	✓		60.	Gato	✓		Observaciones
4.	Emblemas	✓		61.	Gato Hidráulico	✓		Batería
5.	Facia Delantera	✓		62.	Herramientas	✓		Marca
6.	Faros de Halógeno	✓		63.	Llave de Rueda	✓		Claves SI
7.	Faros de Niebla	✓		64.	Señales de Carretera	✓		Llave de Encendido
8.	Molduras	✓		65.	Tapete cubre Llanta	✓		Funciona (SI) (No)
9.	Parabrísas	✓		Lado Izquierdo				Cantidad
10.	Parilla	✓		66.	Cristal Puerta Delantera	✓		Tipo
11.	Plumas Limpiadoras	✓		67.	Cristal Puerta Trasera	✓		Tarjeta () Código de Encendido (X) Normal (X)
12.	Porta Placa	✓		68.	Espejos Exteriores	✓		Auto Estéreo
13.	Spoiler	✓		69.	Manijas Exteriores	✓		Estéreo= (X) (No) Marca
14.	Alternador	✓		70.	Molduras	✓		Compact Disc= (X) (No)
15.	Bandas de Motor	✓		71.	Puerta Delantera	✓		Gps=
16.	Bayoneta Aceite Dirección	✓		72.	Puerta Trasera	✓		Llantas
17.	Bayoneta Aceite Motor	✓		73.	Salpicadera	✓		Vida
18.	Bayoneta Aceite Transmisión	✓		Interior				Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps II 155/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
19.	Bobina	✓		74.	Asientos Delanteros	✓		DD=
20.	Bocina de Claxon	✓		75.	Asientos Traseros	✓		TD=
21.	Bomba de Agua	✓		76.	Cable de freno	✓		DI=
22.	Bomba de Gasolina	✓		77.	Alfombra CENTRO DE SUELOS	✓		TI=
23.	Bomba Dirección Hidráulica	✓		78.	Bombas Radio	✓		R=
24.	Boster de Frenos	✓		79.	Botones de Puerta	✓		OK ✓
25.	Cables Bujías	✓		80.	Bujías	✓		¿Fundas o Cubrellantas? (SI) (No)
26.	Compresor Aire Acondicionado	✓		81.	Cable de freno	✓		DD= Delantera Derecha
27.	Deposito de Chisgueteros	✓		82.	Cenicero	✓		TD= Delantera Izquierda
28.	Distribuidor	✓		83.	Cinturones de seguridad	✓		TI= Trasera Derecha
29.	Porta Filtro de Aire	✓		84.	Cable de freno	✓		R= Trasera Izquierda
30.	Filtro Gasolina	✓		85.	Cable de freno	✓		Marca
31.	Marcha	✓		86.	Cable de freno	✓		Original Especial
32.	Motor Limpiadores	✓		87.	Control Calefacción	✓		Marca
33.	Motor Ventilador	✓		88.	Control Eléctrico	✓		Original Especial
34.	Radiador	✓		89.	Encendedor	✓		Objetos Personales
35.	Transmisión (STD) (A/C)	✓		90.	Espejo Retrovisor	✓		114.
36.	Sistema de Inyección	✓		91.	Luz Interior	✓		115.
37.	Tapón Aceite Motor	✓		92.	Manijas Interiores	✓		116.
38.	Tapón Radiador	✓		93.	Perrilla Palanca	✓		117.
Lado Derecho				94.	Palanca de Velocidades	✓		118.
39.	Cristal Puerta Delantera	✓		95.	Tablero	✓		119.
40.	Cristal Puerta Trasera	✓		96.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓		120.
41.	Espejos Exteriores	✓		97.	Viseras	✓		121.
42.	Manijas Exteriores	✓		General				122.
43.	Molduras	✓		98.	Canastilla	✓		Observaciones
44.	Puerta Delantera	✓		99.	Alarma	✓		
45.	Puerta Trasera	✓		100.	Tapón de Gasolina	✓		
46.	Salpicadera	✓		101.	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4)	✓		
47.	Tapones Rueda	✓		102.	Antena	✓		
Trasera				103.	Extintidor	✓		
48.	Calaveras	✓		104.	Herramientas	✓		
49.	Emblema Cajuela	✓		105.	Sensor de Reversa	✓		
50.	Facia Trasera	✓		106.	Quemacocos	✓		
51.	Lampara Stop	✓		Adaptaciones Eqp. Esp.				
52.	Limpiadores	✓		107.				
53.	Medallon	✓		108.				
54.	Molduras	✓		109.				
55.	Porta Placa	✓		110.				
56.	Spoiler	✓		111.				
57.	Tapa Cajuela	✓		112.				
				113.				

Jesus Lopez F.

CHOCADO PARTE
FRONTAL Y
COSTADO IZQUIERDO

NINGUNA

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaveros del vehículo, para evitarle molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda.
 Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc)
 Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Dulce Robledo T. Nombre y Firma del Asegurado
GRUAS NENZ Razón Social de la Grúa
 Nombre y Firma Operador de Grúa que Recibe


autorización de servicio a nuestro asegurado /
insured authorization service



No. de siniestro / Claim number: 19516009
 Placas / License plate: VNW-5718
 No. de video / Video number: --
 Fecha de siniestro / Incident Date: 09 04 16
 Fecha de elaboración / Issue Date: 09 04 16
 Asignación de taller / Assigned body shop: A
 No. de póliza / Policy number: 1603465
 Inciso / Item: 001
 Nombre del ajustador / adjuster's name: CARLOS MILDONADO Z
 Clave / Key: M293
 Indemnización de daños / Damages compensation: SI / Yes NO
 Aplicar deducible / Apply deductible: SI / Yes NO
 Interesado / Interested: X
 Correo electrónico / E-mail: dulce.mina
 Presupuesto / Budget:
 Marca / Make: CHEV. Submarca / Type of body: CABINA Color / Color: BCO Tipo / Model: VAG Modelo / Year: 2013 Puertas / Doors: 04 No. de pase: 2016051592

datos del taller / body shop information
 Taller asignado / Assigned Body Shop: PREMIER CHEVROLET
 Enviar a domicilio / Deliver to domicile:
 Domicilio (calle, no. Colonial) / Address: 7-14-10-22
 Teléfono / Telephone Number: 7-14-10-22

Daños del siniestro / Incident Data
 El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo *
 the adjuster do not decides the damages amount, change or repARATION on spare parts, either fixing time and vehide deliver.



Daños mecánicos / Mechanics Damages: DAÑOS: SALICADERA IZQUIERDA Y TOIVA
 Interiores / Interiors: PACIA DELANTERA MANTA Y NIN DELANTERA
 Bastidores / Frames: IZQUIERDA SUSPENSION DELANTERA MECANICA
 UNIDAD DE LUZ IZQUIERDO, PARRILLA PANTS DELANTERA
 DAÑOS DE NEBLA

Llame a Atención a Clientes / Customer Care
 México, D.F.
 Tel. 5130-3130

Información sobre su siniestro?
 Information about your sinister?
 ¿Dudas, Comentarios, Aclaraciones ó Quejas?
 Doubts, comments, clarifications or complains
 Interior de la República Lada sin costo
 Fr om inside the Contry toll free
 01 800 90 213 00

BANCO BANK: BBVA-BANCOMER
 CONVENIO CIE AGREEMENT: 977101
 REFERENCIA #1 REFERENCE #1: []
 REFERENCIA #2 REFERENCE #2: DEDUCIBLE

El número de convenio CIE citado es de Zurich, Compañía de Seguros, S.A. / The CIE agreement number cited is form Zurich, Compañía de Seguros, S.A.
 Queda entendido que si la póliza no está pagada y vigente a la fecha del siniestro, Zurich Compañía de Seguros, S.A. No adquiere ninguna responsabilidad por la presente orden de admisión, y que la responsabilidad del daño es exclusivamente del propietario de la unidad arriba descrita, resolviendo por cuenta propia todas las reclamaciones de terceros que existan en relación con el accidente, así mismo reembolsará a la Compañía todos los gastos efectuados.
 The policyholder understands and agrees that if this policy has not been paid or is not valid on the day of the claim, then Zurich Compañía de Seguros, S.A. will not take any responsibility for this admission, whereas the owner of the vehicle described above is the exclusive party responsible of any physical damage to the vehicle described above. In addition, the owner of the vehicle described above shall resolve all third party claims related to the claim on his/her own account, and he/she will reimburse the Company all incurred expenses.

Note: In order to know the damage amount please call 72 hours after sinister
 Dulce Probledo T. Nombre y firma del asegurado / Name and signature of policyholder
 Nombre y firma del afectado / Name and signature of the third party
 Nombre y firma del ajustador / Name and signature of the claim adjuster

Distrito Federal: Lago Nargis No. 34, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520
 Monterrey, N.L.: Av. Hidalgo #1511 Pte. entre Baudelaire y Verfaline, Col. Obispedo C.P. 64060, Monterrey, N.L.
 Guadalajara, Jal.: Av. Washington No. 59-A, Sector Reforma Guadalajara, Jal. Entre Calzada Independencia y Héroes Ferrocarrileros, En contra esquina a la estación del ferrocarril