

SINIESTRO

617946/4-rc.

20



*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

Mérida Puebla
NISSAN TSURU

FECHA 02/08/06

MODELO 2005

LLAVES 00

GRUAS y/o PROCEDENCIA

DESCRIPCION DEL VEHICULO

SERIE

DAÑOS PREEXISTENTES

UNIDADES VENTILADOR
CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	X		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		X	
3 *BATERIA		X	
4 *FARO DER	X		
5 *FARO IZQ	X		
6 *ESPEJO LAT DER		X	
7 *ESPEJO LAT IZQ		X	
8 *LLANTA DEL DER		X	
9 *LLANTA DEL IZQ		X	
10 *LLANTA TRA DER			X
11 *LLANTA TRA IZQ	X		
12 *CALAVERA DER		X	
13 *CALAVERA IZQ		X	
14 *LLANTA DE REFACCION		X	
15 * LLAVES		X	
16 * ESTEREO O RADIO		X	
17 * EQ DE DVD		X	
18 * CATALIZADOR	X		
19 PARRILLA		X	
20 COSTADO L/DER.	X		X
21 CUARTOS		X	
22 COFRE	X		
23 PARABRISAS			X

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	X		
25 SALTICADERAS	X		
26 ANTENA	X		
27 DEFENSA TRAS.			X
28 TAPA TRASERA			X
29 VENTILADOR	X		
30 BOBINA	X	X	
31 CARBURADOR		X	
32 FILRO DE AIRE		X	
33 DISTRIBUIDOR		X	
34 BUJIAS		X	
35 DEFENSA DEL	X		
36 CABLES		X	
37 BOMBA DE GAS		X	
38 BOMBA DE INYECC.			
39 INYECTORES	X		
40 COMPRESOR A/AC		X	
41 TABLERO	X		
42 ASIENTOS	X		Dano
43 VOLANTE	X		Dano
44 STEREO		X	
45 BOCINAS		X	
46 GATO		X	

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

[Handwritten signatures and marks]



Quálitas
Compañía de Seguros

16245

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

ORDEN DE ADMISIÓN

FOLIO 2875262


Nº. DE REPORTE 666733 Nº. DE SINIESTRO 617946 FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO	TERCERO	PERÍODO DE GRACIA	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DD MM AAAA	HH:MM	2660211562	—	1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE							TELÉFONO
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO							TELÉFONO
DOMICILIO							COBERTURA
MARCA							Nº. DE MOTOR
TIPO							PLACAS
MODELO (AÑO)							TRANSMISIÓN
Nº. DE SERIE							AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>
COLOR							

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA \$ 0	PORCENTAJE DED. 0%	CANTIDAD \$ 0
		SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> *CODE <input type="checkbox"/>


ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1) FASETA
- 2) DUNA FASETA
- 3) TAPA CAJON
- 4) RESO CAJON
- 5) COSTADO TRAS IZQ
- 6) COSTADO TRAS DER
- 7) CAMBIA IZQ
- 8) CAMBIO DE
- 9) REARRESCADO

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

JOSE ROBERTO MENDOZA RIVERA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

22947

Julian Esteban Suarez

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

QS-08



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006812699



Ubicación de unidad

FECHA

21/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017770957

SINISESTRO: 617946/14-RC

VIN: 00000000000K519826

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: TSURU

VERSIÓN: 4P GS/T

AÑO: 2007

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 088SSK

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: EL MIRADOR

CALLE: 33 ORIENTE #1410

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 72530

CONTACTO: 16245 - SAI CENTER COLISION S.

TELÉFONO: 222)2458827 EX

CORREO: AVILLARREAL@BACKONROAD.COM.MX

REFERENCIA: 04140666733

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: SAN MATEO CUANAL

CALLE: CARRETERA FEDERAL MEXICO-

NÚM. EXTERIOR: KM. 96

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 72640

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA

PLACA DE GRUA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006812699



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

21/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017770957

SINIESTRO: 617946/14-RC

VIN: 000000000000K519826

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: TSURU

VERSIÓN: 4P GSI TM

AÑO: 2005

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2028SSK

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL