



Quálitas
Compañía de Seguros

17958406

ORDEN DE ADMISIÓN

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO 2454002

Nº. DE REPORTE 116018 Nº. DE SINIESTRO 13-0052358 FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/>	TERCERO <input type="checkbox"/>	PERIODO DE GRACIA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	FECHA <u>13-07-16</u>	HORA <u>11.05</u>	Nº. DE PÓLIZA <u>740042232</u>	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
NOMBRE(S) Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL <u>Rigoberto Cruz</u>						TELÉFONO	
RAZÓN SOCIAL A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO <u>Subastas Ventura</u>						RESPONSABLE	
DOMICILIO <u>Camino aguamanilla 250</u>						RIESGO AFECTADO <u>RT</u>	
MARCA <u>Honda</u>		TIPO <u>CMIC</u>		MODELO (AÑO) <u>2006</u>		Nº. DE MOTOR <u>R18A1401976</u>	
Nº. DE SERIE <u>1H6FA15566L9022G</u>		COLOR <u>TINTO</u>		PLACAS		TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>	

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/>	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA; FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
DEFINICIÓN: _____	% CANTIDAD \$ _____	SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> *CODE <input type="checkbox"/>

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

El vehículo se encuentra recuperado de daños en el estado en que se localiza

VÁLIDO POR 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER INDDLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

MARIFE ATAZA
Macejón
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

0600 116018

LLENAR CON LETRA DE MOLDE

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

130052338

650337

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO TERCERO

LLAVES SI NO

R. Roberto Cruz

FECHA 13 FEB 16

HORA

Nº. DE PÓLIZA 740042232

DESTINO

NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

SUBASTAS Ventura

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

NO. DE MOTOR

Honda

civic

4

2006

R38A11961976

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

1HGFA15566L902226

TINTU

AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			32.- CLAXON (FUNCIONANDO)	<input checked="" type="checkbox"/>			102.- MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.- BATERIA (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			33.- CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>			103.- MOLDURAS (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.- BAVINETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			34.- COMP. (DC) (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			104.- PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.- BAVINETA ACEITE HIDRÁULICO	<input checked="" type="checkbox"/>			35.- CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>			105.- PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.- BAVINETA ACEITE TRANSMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			36.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.- BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>			37.- CONTROL CALIFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.- BOBINA CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>			38.- DIFUSOR	<input checked="" type="checkbox"/>			108.- SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			39.- ECUALIZADOR (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.- BOMBA DE AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>			40.- ENCENDIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>		
10.- BOMBA DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			41.- ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>			PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			42.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>			111.- BIELLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
12.- BOSTER DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>			43.- LLUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
13.- CABLES DE BUJÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>			44.- LLUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>			113.- COBRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
14.- CADA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>			45.- MANIJAS INTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>			114.- CUARTOS DE LLUZ	<input checked="" type="checkbox"/>		
15.- CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			46.- PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>			115.- DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>			47.- PERILLA DE PALANCA DE VE.	<input checked="" type="checkbox"/>			116.- FAROS DE HALÓGENO	<input checked="" type="checkbox"/>		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	<input checked="" type="checkbox"/>			48.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			117.- FAROS DE NEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
18.- COMPUTADORA (VIAJ)	<input checked="" type="checkbox"/>			49.- XELOS	<input checked="" type="checkbox"/>			118.- PARRILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
19.- CORNETAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			50.- SEGUROS ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>			119.- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			51.- TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>			120.- PULMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
21.- DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>			52.- TAPETES (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			121.- PORTA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			53.- VENTANAS ELÉCTRICAS	<input checked="" type="checkbox"/>			122.- TAPES	<input checked="" type="checkbox"/>		
23.- DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>			54.- VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>			55.- VIBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>			123.- CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
25.- FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			56.- VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>			124.- CHAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
26.- FLECHA CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
27.- GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			57.- ALFOMBRA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>			126.- LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
28.- MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>			58.- CABLES PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>			127.- MUELLETON	<input checked="" type="checkbox"/>		
29.- MOTOR (MOTOR) LOCK	<input checked="" type="checkbox"/>			59.- CARTÓN CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>			128.- PARRILLA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
30.- MOTOR LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			60.- CAYO (TIPO)	<input checked="" type="checkbox"/>			129.- SISTEMA DE ESCAP	<input checked="" type="checkbox"/>		
31.- MOTOR VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			61.- HERRAMIENTA (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			130.- TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
32.- RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			62.- LLAVE DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>			131.- TORNILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
33.- REGULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			63.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	<input checked="" type="checkbox"/>			GENERAL			
34.- SEMBRES	<input checked="" type="checkbox"/>			64.- SEÑALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>			132.- ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
35.- SISTEMA DE GAS	<input checked="" type="checkbox"/>			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			65.- ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>			134.- ESPONJOS (DE Y TI)	<input checked="" type="checkbox"/>		
37.- TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			66.- COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>			135.- FUSIBLES (ELEVADORES (Nº))	<input checked="" type="checkbox"/>		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			67.- ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>			136.- GUATA COBRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
39.- TAPÓN RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			68.- ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>			137.- PLACA (DE Y TI)	<input checked="" type="checkbox"/>		
40.- TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			69.- MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>			138.- RINES (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	<input checked="" type="checkbox"/>			70.- MOLDURAS (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			139.- TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
INTERIOR				71.- PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>			140.- TORNO	<input checked="" type="checkbox"/>		
42.- ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>			72.- PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>			OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			73.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	<input checked="" type="checkbox"/>			141.- ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
44.- ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			74.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	<input checked="" type="checkbox"/>			142.- EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			75.- SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>			143.- LLAVERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			76.- TAPONES RUEDAS (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			144.- OBJETOS PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>			77.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	<input checked="" type="checkbox"/>			145.- OTROS PAPELES	<input checked="" type="checkbox"/>		
48.- CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>			LADO IZQUIERDO				146.- PLACAVEN	<input checked="" type="checkbox"/>		
49.- CABLES DE GUANTES	<input checked="" type="checkbox"/>			78.- ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>			147.- LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
50.- CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			79.- CTSIEMO	<input checked="" type="checkbox"/>			MARCA			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>			80.- ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>			VITA - DIO <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>			
				81.- ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>			148.- OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>		

28/07/16 20:39 Guas Marmita 710-E3-4 Femin Anguiano Fev min

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
vehículo recuperado de robo en el estado en que se localiza

Marefota

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA QUE RECIBE