



reinventando los seguros

Fuerza Global
Fase Soto B.
09-08-16 Hos

Cruas Sanchez
Saulo Hernandez

No. de siniestro DN000906F	No. de póliza DA-29724D000	No. de inciso 0	Fecha de siniestro	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero
SCOTIABANK Inverlat

Datos del vehículo

Marca: Mazda Tipo: 6 Modelo: 2015 Placas: 91P VIN: MICJ1V31F1167202 Color: Negro

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	/		Mal	Bocinas	/		
Faros extras		X		Bocinas extra/Marca		X	
Parrilla	/		Mal	Estereo/Marca/Carátula	/		Agencia
Limpiadores	/			Cenicero		X	
Emblemas	/		red	Espejo retrovisor interior	/		
Molduras	/			Tapete de cajuela	/		
Espejos laterales	/			Tapetes Hule y/o Alfombra	/		
Lunas laterales	/			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	/			Computadora	/		
Rines de aluminio/acero	/		damado	Catalizador	/		
Tapón de gasolina	/			Motor limpiadores	/		
Calaveras	/			Batería/Marca	/		
Antena	/			Bujías y cables	/		
Placas		X		Caja de relevadores	/		
Spoiler		X		Caja de fusibles	/		
Llanta TI/Marca/Estado	/		Mal	Bayoneta de aceite	/		
Llanta DD/Marca/Estado	/		refaccion	Bayoneta de dirección	/		
Llanta DI/Marca/Estado	/		Mal	Bayoneta de transmisión	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/		Mal	Bocinas de claxon	/		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		X		Kilometraje		X	no se aprecia
Extintidor		X		Adaptación y/o equipo especial		X	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	/		puesta	Llavero/Control		X	
Tipo de gato		X		Gasolina		X	acuse apracian
Bolsa de herramientas		X					
Llaves L o X		X					

VIN: MICJ1V31F1167202

Auto
Formato de inventario

Inventario del vehículo

Origen: <u>Durango</u>	Fecha: <u>8/8/2010</u>	Destino:
------------------------	------------------------	----------

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
--	---------------------------------------

<u>Jesus Carrera</u>	<u>Lucio Rivera A</u>
----------------------	-----------------------

Inventario del vehículo

Origen:	Fecha:	Destino:
---------	--------	----------

Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
--	---------------------------------------

--	--

Inventario del vehículo

Origen:	Fecha:	Destino:
---------	--------	----------



Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma de quien recibe
--	---------------------------------------

--	--

Comentarios

Areas dañadas (preexistentes)



Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Sello y firma del ajustador

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

AXA

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS08G1000000DN00906F002
No. de semestre	DN00906F
Fecha de semestre	04-04-2016
No. de póliza	DAC297240000
No. de inciso	0

Nombre(Asegurado y/o Tercero): SCOTIABANK INVERLAT S.A.

Marca: MAZDA
Tipo de vehículo: MAZDA6 I GRAND TOURING AT
Modelo: 2015
Placas: GBP6357
Color: NEGRO
Número de motor: 21V31F1167202
Número de chasis: 320245

Áreas Dañadas (Presistentes):
Áreas Dañadas: Tablero, Bolsa de Aire Conductor, Bolsa de Aire Pasajero, Faro izquierdo, Cuadro izquierdo, Bastidor Delantero izquierdo, Salpicadera izquierda, Puerto Delantero izquierda, Fascia delantera izquierda, Fascia delantera con almas y bracks, Parrilla, Emblema, Cotre, Marco, Bujías, Depósito Mecánicos a la izquierda, Depósito de agua, Faro Derecho, Salpicadera, Bastidor izquierdo, Salpicadera

derecha

Modelo del vehículo: CHEVROLET NUBIRA EXCELSE
Dirección: ~~Carretera a Durango~~
Teléfono: (01871) 7502179
Correo Electrónico: eduardo.maya@surman.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: Si

Motivo: Supervisión de campo

Oficina Nombre: Oficina Durango,
Dir: Rodrigo De Viveros # 211 Col. Nueva Vizcaya C.P. 34080,
Tel: 01 (618) 818 80-65, 8 1004-08, 8-188305, 8-10-05-27 Ext red 4503

Observaciones: Es asegurado celular 6181586727
Carmen Villalobos Supervisión de campo

El asegurado declara haber leído y estar de acuerdo con el Aviso de Seguro de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, consiento que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

MJD

Nombre y firma del asegurado y/o conductor
Alfredo Salas

Nombre y firma del ajustador