

Compañía: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Nombre: JUAN MANUEL SANCHEZ
ARROYO
Cargo: SUBDIRECTOR ROBO Y
SALVAMENTOS

El suscrito perito de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S. C. (OCRA), dictaminador de vehículos automotores con fundamento en el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (y/o su correlativo en cada entidad federativa de la República Mexicana), rinde el siguiente dictamen pericial:

PRESENTE

INTRODUCCIÓN

Siendo el día 31 del mes Mayo del año 2016 a solicitud de AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. , me presenté en GRUAS SEAX, VER VERACRUZ ubicado en VERACRUZ , VERACRUZ para realizar la presente investigación pericial en identificación vehicular, relacionada con la Averiguación Previa No: ssp/78/2016

REVISIÓN FÍSICA DEL VEHICULO

A simple vista se trata de un vehículo con las siguientes características:

| | | | |
|--------|-------------------|-------|--------------|
| Marca | NISSAN | Tipo | ROGUE |
| Modelo | 2012 | Color | NEGRO |
| Serie | JN8AS58T8CW780765 | Motor | QR25 288828B |

En la revisión del vehiculo se procedió a la aplicación del método inductivo el cual consta de los siguientes pasos:

OBSERVACIÓN:

La inspección física del vehículo, la cual tiene como propósito revisar las principales características del mismo, así como localizar y verificar, si los números de identificación que presenta concuerdan con las características utilizadas por la planta armadora.

EXPERIMENTACIÓN:

La limpieza de los números de identificación del vehículo incluyendo los confidenciales así como el análisis comparativo de los mismos, efectuándose la operación de toma de calcas, así como el uso de químicos para establecer y confrontar los números utilizados por la planta armadora contra los que aparecen en la unidad.

HIPÓTESIS:

Por último se realiza una teoría fundamentada en los elementos resultantes de las operaciones realizadas anteriormente, procediendo a la inducción de las conclusiones del dictamen.

OBSERVACIONES

1. NÚMERO DE SERIE ESTRUCTURAL:

DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA DEL VEHÍCULO, SE OBSERVA QUE EL ÁREA DE ASIGNACIÓN DEL NUMERO DE SERIE ESTRUCTURAL PRESENTA VESTIGIOS DE DESBASTE DE SU SUPERFICIE, Y EL NUMERO QUE AHÍ SE ENCUENTRA GRABADO PRESENTA VESTIGIOS DE ALTERACIÓN EN (TODOS LOS CARACTERES DE QUE SE COMPONE) Y DESPUÉS DE APLICAR REACTIVOS QUÍMICOS EN LA ZONA SE LOGRARON OBSERVAR VESTIGIOS DEL NUMERO PREVIAMENTE BORRADO.

2. PLACA NIV, ACETATOS Y/O STICKERS:

LA PLACA NIV ASÍ COMO (ENGOMADOS) TIENEN CORRESPONDENCIA CON EL NUMERO DE SERIE ESTRUCTURAL ALTERADO, POR LO QUE SE DETERMINA QUE DICHOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN (SON FALSOS Y) HAN SIDO SOBREPUESTOS EN EL VEHÍCULO.

3. NÚMERO DE MOTOR:

ALTERADO

4. NÚMERO OCULTO O CONFIDENCIAL:

NO MANEJA NUMERO OCULTO O CONFIDENCIAL,

5. OTROS(SCANNER, ADITAMENTOS O COMPONENTES):

NO CONTÓ CON ACCESO A ESTE DEBIDO A QUE NO HABÍA LLAVES) O (NO TENIA BATERÍA O (EL SCANNER NO ES COMPATIBLE CON EL VEHÍCULO)

CONCLUSIONES

VEHÍCULO ALTERADO EN SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN, CON VESTIGIOS DE NÚMERO ANTERIOR ORIGINAL (JN8AS58T6CW770610)

Con base en lo anterior expuesto se determina lo siguiente:

Una vez realizada la intervención física del vehículo, se concluye que se cuentan con las siguientes características de origen:

| | | | |
|--------|-------------------|-------|--------------|
| Marca | NISSAN | Tipo | ROGUE |
| Modelo | 2012 | Color | NEGRO |
| Serie | JN8AS58T6CW770610 | Motor | QR25 283828B |

ÁREA DE FOTOGRAFIAS Y/O CALCAS



MEDIOS DE IDENTIFICACION


Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar, reiterándome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

El presente peritaje, puede ser cotejado en la:

Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados S.C. ubicada en Av. De Las Flores No. 203, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón en México D.F. C.P. 01040 Tel: 56-62-8808.

(OCRA, es la oficina de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, encargada de la localización, identificación y recuperación de los vehículos asegurados con reporte de robo)

El Perito



Guillermo Gonzalez Manrique

Nombre y Firma