



reinventando los seguros

Auto

Formato de inventario

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
TMO 6800F	TUM 674570000	15	07/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Tercero		
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Juan Diego Hernandez G				483 3830355			
Datos del vehículo							
Marca	Tipo	Modelo	Placas	VIN	Color		
Nissan	Resaca	2014	STP	W78344	Blanco		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>		Ocultas
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas extra/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>	
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>		Estereo/Marca/Carátula	<input checked="" type="checkbox"/>		Original.
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Conicero		<input checked="" type="checkbox"/>	
Emblemas		<input checked="" type="checkbox"/>		Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>		Dañado
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>	Dañadas.	Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>		
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tapetes Hule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>		3 Plast.
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>			Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>		Dañada.
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>		Aluminio.	Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>		Oculto
Calaveras		<input checked="" type="checkbox"/>		Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>		Quelust Dañada.
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>			Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Placas		<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>		Dañada.
Spoiler		<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>		Dañada.
Llanta TL/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Continental 1/2 Vida.	Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Continental Dañada.	Bayoneta de dirección		<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta DL/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Continental Dañada.	Bayoneta de transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>		Castillo Castillo Jorge.
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Continental Dañada.	Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>		Envas Aerico
				12-Agosto-2016.			
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		<input checked="" type="checkbox"/>		Kilometraje	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extintor		<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o cambio especial	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>		Normal Rhin Acero.	Llavero/Control	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de gato		<input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bolsa de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>					
Llaves L o X		<input checked="" type="checkbox"/>					

SA.038 - DICIEMBRE 2012

1a. Copia - Asegurado