

FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO para vehículos que no cuentan con uno propio

NOTA: los inventarios son levantados por el personal de grúa y una vez hecho se genera la validación correspondiente por el personal de vigilancia con pluma de color ROJO y sin alterar los datos registrados previamente o en cualquier inventario



Ventura


DATOS BÁSICOS DE RECEPCIÓN:

CUENTE: AXA NÚMERO DE SINIESTRO: VCO 4203F
 FECHA: 19-8-16 HORA: 11:08
 GUARDIA: MARCON S FOLIO DE ARRASTRE:
 OPERADOR: Juan Alonso SANCOS GRUAS: gruas Tellez

DATOS BÁSICOS DEL VEHICULO


MARCA: toyota MODELO: Yaris COLOR: gris
 VIN FÍSICO TABLERO: (NO COPIAR DE DOCUMENTOS) AÑO SEGÚN VIN FÍSICO: 2014 PLACAS: YKP4398
 VIN FÍSICO CHASIS: (NO COPIAR DE DOCUMENTOS) KILOMETRAJE: No DE PLACAS:

MARCA CON UNA (X) LOS LUGARES QUE MUESTREN DAÑOS O FALTANTES



OBSERVACIONES: ninguna

INVENTARIO FÍSICO



EXTERIORES		SI	NO	OBSERVACION
1.- Cofre (condicion)		/		
2.- Puertas (cantidad)		/		
3.- Llantas (marca)		/		
4.- Rines / Tapones		/		
5.- Parrilla		/		
6.- Emblemas (D) (T)		/		
7.- Defensa (D) (T)		/		
8.- Faros y Cuartos (D) (T)		/		
9.- Salpicaderas (D) (T)		/		
10.- Parabrisas		/		
11.- Limpiadores (Plumas)		/		
12.- Espejos Laterales		/		
13.- Cajuela (condicione abre?)		/		



MOTOR		SI	NO	OBSERVACION
30.- Motor		/		
31.- Computadora		/		
32.- Batería (marca)		/		
33.- Catalizador		/		
34.- Bomba de Gasolina (condicion)		/		
35.- Radiador		/		
36.- Balloneta Aceite		/		
37.- Marcha		/		
38.- Bujías		/		
39.- Bandas		/		
40.- Caja de Velocidades		/		
41.- Tapones (gasolina, radiador, Aceite)		/		
42.- Agua, Transmision		/		



INTERIORES		SI	NO	OBSERVACION
14.- Radio / Estereo (marca)		/		
15.- Volante		/		
16.- Control Electrico de Volante		/		
17.- Control Electrico de Puertas		/		
18.- Tablero Completo		/		
19.- Gasolina V 1/4 1/2 LL		/		
20.- Encendedor		/		
21.- Palanca de Velocidades		/		
22.- Asientos (D) (T)		/		
23.- Cabeceras		/		
24.- Retrovisor Interior		/		
25.- Quemacocos		/		
26.- Vicerás		/		
27.- Tapetes (cantidad)		/		
28.- Bolsas de Aire (activadas?)		/		
29.- Clima / Calefaccion		/		



ART. PERSONALES		SI	NO	OBSERVACION
43.- Llaves de Vehiculo		/		
44.- Documentos Seguro		/		
45.- Tarjeta de Circulacion		/		
46.- Otros		/		

HERRAMIENTAS		SI	NO	OBSERVACION
47.- Llanta de Refaccion (marca)		/		
48.- Gato (tipo)		/		
49.- Kit de Herramientas		/		
50.- Cables de Corriente		/		
51.- Llave de Cruz		/		
52.- Bido de Seguridad		/		
53.- Reflejanles		/		
54.- Extintor		/		

OBSERVACIONES ADICIONALES:

ENTREGA DE LA UNIDAD
(nombre firma y fecha)

GUARDIA QUE RECIBE LA UNIDAD
(nombre firma y fecha)

19-8-16- m 11:08 Juan Alonso SANCOS gruas Tellez

Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)
Este formato debe ser llenado por el ajustador

Folio **354275**

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento:	Día	Mes	Año	Fecha de siniestro:	Día	Mes	Año
VC042037	TYE21510000			01	08	2016		01	08	2016

Información del asegurado

Nombre del asegurado **IVAN URI TEONA FLORES** Tel. _____
 Estatus cobranza **OK** Agente **133665** Centro de costos **95809**
 Tercero asegurado de AXA Seguros Sí No Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros Sí No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado _____
 Marca **TOYOTA** Tipo **IYARIS** Modelo **2014** Puertas **04** Color **AZUL**
 No. de serie **1TD1BT9K35E14331A7** No. de motor _____ No. de placas **YKP-43-98**
 No. inventario _____ No. económico _____ No. folio _____

Siniestro por: Colisión Robo Equipo especial amparado: Sí No Requiere grúa: Sí No
 Asegurado Tercero Deducible: Sí No \$ **5,673** **3** % Sigue con Auto: Sí No

Áreas dañadas (preexistentes)

Firma de conformidad del asegurado o tercero

Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección: **SUBASTAS VENTURA**

Centro de valuación Agencia Taller
 Calle **2 LOTES 17 MANZANA VI** Número _____ Colonia **INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI**
 Ciudad y población **VERACRUZ, VER.** Teléfono _____
 Observaciones _____

Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador Sí No
 Nombre del ajustador **JORGE R. BRAVO T.** Teléfono **2871241076**

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Firmas de conformidad			
Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado y/o tercero	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón
JORGE R. BRAVO T.	Ivan Uri Teona F		

Taller - Proveedor **A**

SA - 084 - JUNIO 2013



reinventando / los seguros

México D.F. a 19 de agosto de 2016

Área de Ajuste

Por medio de la presente les informo que derivado a la falta del Inventario, solicito su apoyo para que se pueda elaborar una sustitución del mismo, haciéndonos responsables de cualquier mal uso que se le pueda dar al faltante, para la unidad marca Toyota, tipo Yari Sedan, color Gris con placas YHP4398, con número de Siniestro VCO4203F, con destino a Resguardo Ventura, con el fin de realizar la valuación.

Nombre del operador de Grúa Luis Alonso Rivas

Empresa de Grúa Gruas Teller

Folio de Activación de Arrastre 354275

Firma del operador de Grúa [Firma]

En espera de contar con tu apoyo.

Saludos.

SERVICIOS DE GRUAS

"Tellez Giron Corona, S.A. de C.U.



CONCESIONARIO AUTORIZADO AL SERVICIO DE
TRÁNSITO DEL ESTADO Y TRANSPORTE DE
COSAMALOAPAN, VER.

TEL.: 01.288.88.2.08.21 Y 01.288.103.32.63

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO

PERMISO GC-0014/2006		
FECHA		
01	08	16

LUGAR: COSAMALOAPAN MOTIVO: SINIESTRO VLO47037 POLIZA TYE215140000
 MARCA: TOYOTA TIPO: IYARIS PLACAS: YKP-13-98
 MODELO: 2014 SERIE: JTD BT9K3SE1433197 COLOR: AZUL

EXTERIOR				MOTOR				INTERIOR			
	BIEN	MAL	NO TIENE		BIEN	MAL	NO TIENE		BIEN	MAL	NO TIENE
DEFENSA		X		RADIADOR		X		RADIO	X		
PARRILLA		X		VENTILADOR		X		RELOJ	X		
FAROS		X		GENERADOR	X			ENCENDEDOR	X		
COFRE		X		BATERÍA	X			ESPEJOS		X	
PARABRISAS		X		CARBURADOR	X			TAPETES	X		
LIMPIADORES		X		FILTRO AIRE	X			BOCINAS	X		
CAPACETE				DISTRIBUIDOR	X			LUCES	X		
PORTEZUELAS		X		BUJÍAS CABLES	X						
CRISTALES	X			BOBINA	X						
MEDALLÓN	X										
CAJUELA	X			MOTOR EN MARCHA	SÍ	NO					
LUCES	X			OBSERVACIONES:	_____						
GUARDA FANGOS			X	_____	_____						
ANTENA			X	_____	_____						
ESPEJOS		X		_____	_____						
TAPONES RUEDAS			X	_____	_____						
No. DE LLANTAS	3	1X		_____	_____						
MEDIDA				_____	_____						

RECIBÍ

DEPOSITARIO

Iveth Evelyn Teava Flores
PROPIETARIO

AXA SEGUROS
YORGE R. BRAVO T.
AGENTE QUE INTERVINO