



reinventando / los seguros



68

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
R101431F	TYE400470000	0	3.11.07.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Oliver Ivan Garza Hurtado							
Detalle del vehículo							
Marca: Toyota	Tipo: Corolla	Modelo: 2015	Piacas: S/P	VIN: 5YFBUPHE36P 383059			
				Color: Plata			
Detalles del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros		X	Dañado en la parrilla	Bocinas	X		
Faros extras		X		Bocinas extra/Marca		X	
Parrilla		X		Estereo/Marca/Carátula	X		
Limpiaadores	X			Cenicero	X		
Emblemas	X		Busca	Espejo retrovisor interior	X		
Molduras		X		Tapete de cajuela	X		
Espejos laterales				Tapetes Hule y/o Alfombra	X		
Lunas laterales	X			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	X			Computadora	X		
Rines de aluminio/acero	X			Catalizador	X		
Tapón de gasolina	X			Motor limpiadores	X		
Calaveras	X			Batería/Marca	f		
Antena		X		Bujías y cables	f		
Piacas		X		Caja de relevadores	f		
Spoiler		X		Caja de fusibles	f		
Llanta TI/Marca/Estado	X		1/2 vida	Bayoneta de aceite	f		
Llanta DD/Marca/Estado	X		1 / 1	Bayoneta de dirección	f		
Llanta DI/Marca/Estado	X		1 / 1	Bayoneta de transmisión	f		
Llanta TD/Marca/Estado	X		1 / 1	Bocinas de claxon	X		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Senal de emergencia		X		Kilometraje		X	No prende
Extintidor		X		Adaptación y/o equipo especial		X	No prende
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	X			Llavero/Control	X		
Tipo de gato	X			Gasolina		X	No prende
Bolsa de herramientas		X					
Llaves L o X	X						

Escobedo
UNIDAD RECIBIDA
Jesús Manuel
23-09-16 8-20

Edo de Potos

Auto
Formato de inventario

Inventario del vehículo		
Origen: <i>Agencia Toyota Reynosa</i>	Fecha:	Destino: <i>Subastas Ventura</i>
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe
Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe
Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe
Comentarios		
	<p>Áreas dañadas (preexistentes)</p>	
<hr style="width: 60%; margin: 0 auto;"/> Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero		
Sello y firma del ajustador		

SA-093 - DICIEMBRE 2012 3a. Copia - Expediente 12

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx