



Ubicación de unidad

FECHA

31/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Axa Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018446273

SINISESTRO: UP01001F

VIN: 8AGXM19R13R101899*

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: CORSA

VERSIÓN: CORSA B SEDAN

AÑO: 2003

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: PFE826H

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: LAZARO CARDENAS

COLONIA: ENTRONQUE ISLA DEL CAYACAL

CALLE: AUTOPISTA SIGLO XXI ENTRONQUE

NÚM. EXTERIOR: SN

NÚM. INTERIOR: SN

CÓDIGO POSTAL: 60950

CONTACTO: TALLER EL CAYACAL

TELÉFONO: 7535320471

CORREO: elcayacal@hotmail.com

REFERENCIA A 200 MTS. DEL RESTAURANTE

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: TARIMBARO

COLONIA: Loma Bonita

CALLE: Camino Erandeni

NÚM. EXTERIOR:

NÚM. INTERIOR: 30

CÓDIGO POSTAL: 58880

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



reinventando / los seguros

Entiende Unidad conforme a inventario CUERT Carca Russ 08/09/2016

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
0001001F	704558890200	—	18/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión				<input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT			
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
RICARDO DE LA CRUZ CORTES				753 130 34 78			
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:			
CHEVROLET	CORSA	2003	5/10	8AGXM19R13R101899			
COLOR: BLANCO							
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	X			Bocinas		X	
Faros extras		X		Bocinas extra/Marca		X	
Parrilla		X		Estereo/Marca/Carátula		X	
Limpiadores	X			Cenicero	X		
Emblemas		X		Espejo retrovisor interior	X		
Molduras		X		Tapete de cajuela	X		
Espejos laterales	X			Tapetes Hule y/o Alfombra	X		
Lunas laterales	X			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	X			Computadora	X		
Rines de aluminio/acero	X			Catalizador	X		
Tapón de gasolina	X			Motor limpiadores	X		
Calaveras	X			Batería/Marca	X		
Antena		X		Bujías y cables	X		
Placas		X		Caja de relevadores	X		
Spoiler		X		Caja de fusibles	X		
Llanta TI/Marca/Estado	X		Hankook/Malo	Bayoneta de aceite	X		
Llanta DD/Marca/Estado	X		Hankook/Malo	Bayoneta de dirección		X	
Llanta DI/Marca/Estado	X		Hankook/Malo	Bayoneta de transmisión		X	
Llanta TD/Marca/Estado	X		Hankook/Malo	Bocinas de claxon	X		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		X		Kilometraje	X		149175
Extintor		X		Adaptación y/o equipo especial		X	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	X		Normal	Llavero/Control	X		Solo llave
Tipo de gato		X		Gasolina	X		Pocomenos de medio tanque
Bolsa de herramientas		X					
Llaves L o X		X					

Reano Unidad Cuert Fuentes