

0-2008-207



HONDA

Daytona Motos, S.A. de C.V.
CIRCUITO EMPRESARIAL No 5
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO
TEL. 5 2-46-29-00

FACTURA
No. F- 2781

Hoja: 1
Dom. Fiscal Av. Río Consulado 730
Col. Tlatilco Mexico, D.F. CP 02860

FACTURA: 2781
Fecha: 14/Dic/02

Cliente : DIX PONNEFZ JOHN C. Cliente: 53678
R.F.C. :
Dirección : CERRADA HACIENDA SAN JUDAS #8 DEPTO.604
Población y Estado : HACIENDA DE LAS PALMAS HUIXQUILUCAN EDO
Teléfonos : 5247-2719
Condiciones de Pago: CONTADO
Código Postal : 52763

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desc	Precio Unitario	Importe
RL18939RO	ODYSSEY ROJA AÑO MODELO 2003 RACK PORTAEQUIPAJES RINES DE ALUMINIO DE 16 PULGADAS BARRA ANTI-IMPACTO EN LAS 4 PUERTAS SISTEMA DE ACCESO A CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMATICO TRASERO INDIVIDUAL CON AJUSTE MANUAL 4 BOLSAS DE AIRE RADIO AM/FM CON CD VIDRIOS ESPEJOS Y SEGUROS ELECTRICOS ASIENTO DE CONDUCTOR DE 8 VIAS 2da FILA DE ASIENTOS DESLIZABLES(TIPO CAPITAN) 3ra FILA DE ASIENTOS MAGICA RETRACTIL RED LATERAL DE CARGA COLOR EXTERIOR ROJO MERLOR COLOR INTERIOR IVORY RINES DE ALUMINIO DE 16 PULGADAS	2003	1		380,348.00	380,348.00
	MOTOR V6 CILINDROS 240 HP @ 5500 RPM POTENCIA TORQUEL (LB-PIEBRPM) SOHC 24 VALVULAS C/VTEC TRANSMISION: SISTEMA DE TRACCION DELANTERA TRANSMISION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES CONTROL INTELIGENTE DE CAMBIO SUSPENSION: INDEPENDIENTES EN LAS 4 RUEDAS STRUT TRASERAS DOBLE HORQUILLA FRENSOS: DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCOS SISTEMA ANTI-DEQUEO DE ULTIMA GENERACION					

INTERLOMAS
Daytona Motos, S.A. DE C.V.
DMO-871202-1Q1
Circuito Empresarial No. 5
Ex Hacienda Jesús del Monte
HuiXquilucan Edo, Mex. C.P. 52764
FACTURA VALIDA


Recibo Unido con documento y llave de conformidad

6/10/2006
hoy Manuel Villaseca
6/octubre/2006

CODIGO DE VERIFICACION
TRES-CIENTOS-OCENTA
SERIAL NUMERO DE MOTOR
FILE 118168
CI 278102
52764000
R.F.C: DMO 871202-1Q1

Importe Total : 380,347.99

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.



(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **888952**

Nº. DE SINIESTRO **211479**

FOLIO **603654**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **EMPACADORA DE CITRICOS EMILIANO ZAPATA**

ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **28** / **09** / **15** HORA: **20:15** Nº. DE PÓLIZA: **1020094592** DESTINO: **ZAPATA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **K 67072, FIR** AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE: **GRUAS BELTON**

MARCA: **HONDA** TIPO: **Odyssey** PUERTAS: **4** MODELO (AÑO): **2003** NO. DE MOTOR: **STNR418973B900696**

Nº. DE SERIE: **57NR418973B900696** COLOR: **VINO** PLACAS: **MDK8399** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE:

COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

10 - 15 - BRS S-10 - Juan Carlos - Anual - San Beron

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR			Si meci	52.- CLAVON (FUNCIONANDO)	NO	X		103.- MANIJAS EXTERIORES	X	SI	
2.- BATERIA (MARCA)	NO		no bomei	53.- CODERAS	SI			103.- MOLDURAS (Nº)	X	SI	
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	NO			54.- COMPAC DISC (MARCA)	NO			104.- PUERTA DELANTERA	X	SI	DAÑO
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	NO			55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA	X	SI	
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISION	SI meci			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO		NO	
6.- BOBINA	NO		Nu pagado	57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO		NO	
7.- BOBINA CLAVON	NO			58.- DEFROSTER				108.- SALLPADERA	X	SI	DAÑO
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)	NO			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	X	SI	DAÑO
9.- BOMBA DE AGUA	NO			60.- ENCENDEDOR	X			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	X	SI	
10.- BOMBA DE GASOLINA	NO			61.- ESPÍO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	NO			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BIFILES	no		DAÑO
12.- BOSTER DE FRENOS	NO			63.- LUZ INTERIOR	X			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	X	SI	DAÑO
13.- CABLES DE BUJÍAS	NO			64.- LUZ STOP	X			113.- COFRE	X	SI	DAÑO
14.- CABA DE VELOCIDADES	SI meci			65.- MANIJAS INTERIORES	X			114.- CUARTOS DE LUZ	no		DAÑO
15.- CARBURADOR	SI meci			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	X			115.- DEFENSA DELANTERA	NO		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	NO			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	X			116.- FANOS DE HALOGENO	NO		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	NO			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	SI			117.- FANOS DE NEREA	NO		
18.- COMPUTADORA (MOTO)	NO			69.- RELOJ		X		118.- PARABRISAS	X	SI	DAÑO
19.- CORNETAS DE AIRE	NO			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS		X		119.- PARRILLA	NO		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	NO			71.- TABLERO	X		DAÑO	120.- PELIOMAS LIMPIADORES	X	SI	DAÑO
21.- DIFERENCIAL	NO			72.- TAPETES (NO)	4	X		121.- POKIA PLACA	X	SI	DAÑO
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	NO			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	X			122.- TOPES	X	SI	NO
23.- DISTRIBUIDOR	NO			74.- VESTIDURAS	X			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	NO			75.- VISERAS	X			123.- CALAJERAS	X	SI	
25.- FILTRO DE AIRE	NO			76.- VOLANTE	X		DAÑO	124.- CHAPA CAJUELA	X	SI	
26.- FLECHA CARDAN	NO			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	X	SI	
27.- GENERADOR	NO			77.- ALFOMBRA CAJUELA	X			126.- LIMPIADORES	X	SI	
28.- MARCHA	NO			78.- CABLES PAPA CORRIENTE	X			127.- MEDALLÓN	X	SI	
29.- MOTOR (MONOBLOCO)	NO			79.- CARTÓN CAJUELA	X			128.- POKIA PLACA	X	SI	
30.- MOTOR LIMPIADORES	NO			80.- GATO (TIPO)	X			129.- SISTEMA DE ESCAPE	X	SI	
31.- MOTOR VENTILADOR	NO			81.- HERRAMIENTA (NO)	X			130.- TAPA CAJUELA	X	SI	
32.- RADIADOR	NO			82.- LLAVE DE RUEDAS	X			131.- TOPES		X	
33.- REGULADOR	NO			83.- LLANTAS (MARCA Y VIDA)	X			GENERAL			
34.- SEMBRES	NO			84.- SEÑALES DE CARRETERA	X			132.- ANTENA	X	NO	
35.- SISTEMA DE GAS	NO			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	NO		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	NO			85.- ALETAS				134.- ESCOJERS (DI Y TI)	NO		
37.- TANQUE DE GASOLINA	NO			86.- COSTADOS	X			135.- FUSIBLES ELEVADORES (Nº)	NO		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	SI			87.- ESPEJO EXTERIOR	X			136.- GRATA COFRE	NO		
39.- TAPÓN RADIADOR	NO			88.- ESTRIBO	X			137.- PLACA (DI Y TI)	X	SI	TRASERA 2 DAÑO
40.- TURBO CARCADOR	NO			89.- MANIJAS EXTERIORES	X			138.- BIVES (MARCA)	X	SI	
41.- VALSULA REPARTIDORA	NO			90.- MOLDURAS (NO)	X			139.- TAPÓN CASHORINA	X	SI	
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	X			91.- PUERTA DELANTERA	X		DAÑO	140.- TOLEDO	X	SI	
43.- ASIENTOS DELANTEROS	X			92.- PUERTA TRASERA	X			OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS	X			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X			141.- ALIAMA	NO		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	X			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X			142.- EXTINGUIDOR	NO		
46.- BOMBAS DE PARQUEO	X		DAÑO	95.- SALLPADERA	X		DAÑO	143.- LLAVEBO	NO		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	X			96.- TAPONES RUEDAS (Nº)	X			144.- OBJETOS PERSONALES	NO		
48.- CARGERAS	X			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	X			145.- OJOS ANIPLES	NO		
49.- CAJUELA DE GUANTES	X			LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VINX	X	SI	
50.- CENICEROS	X			98.- ALETAS	X			147.- LLANTAS	X	SI	
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			99.- COSTADO	X			MARCAS			
				100.- ESPEJO EXTERIOR	X			VIDA			
				101.- ESTRIBO	X			148.- OTRO			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE INCLUEN EN ESTOS CONCEPTOS AN... DEBERÁ ANOTARSE