




REPORTE	SINIESTRO			FECHA DE SINIESTRO			FECHA DE ATENCIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN				
	Consecutivo	Año	Oficina	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
20402	16	070	04	06	16	05	06	16	05	06	16			
PÓLIZA	INCISO	ASEGURADO					DEDUCIBLE							
40354	57	MUNICIPIO DE CADEREYTA N.L.					5% v/c							
DATOS DEL VEHICULO ASEGURADO														
MARCA			MODELO			COLOR			SERIE			PLACAS		
CHRYSLER AVENSER			2014			BLANCO			EN236316			SSM-7015		
DATOS DEL VEHICULO TERCERO														
MARCA			MODELO			COLOR			SERIE			PLACAS		

ESTE VOLANTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE LE AGRADECEMOS PRESENTE SU VEHÍCULO AL TALLER INDICANDO DURANTE EL PERÍODO MARCADO.

**EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA PÉRDIDA TOTAL O CAMBIO DE PIEZAS**

TALLER: LOTE VENTURA APODACA N.L.  
 DOMICILIO: CARR. MIGUEL ALEMÁN  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO ATENDIDO



### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

COFRE, FACIA DEL V. REFUERZO, FAROS DEL, PARRILLA, SALPICADERAS, PARABRISAS, TOLDO, PUERTAS LADO IZQ, ESPETOS, PUERTAS LADO DERECHO, DAÑOS PREEXISTENTES COSTADOS, MEDALLON, ESTRIBO DER, TAPA CAJUEIA, FACIA TRASERA, LLANTAS Y RINES DEL SUSPENSION DEL, MECANICA DE COLISION, CRISTALIS DE PUERTAS

ESTA COMPAÑÍA ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y SINIESTRO ARRIBA ANOTADOS, POR LA CANTIDAD DE DE: \$

A FAVOR DE:  
EN CALIDAD DE:

ESTIMADO ASEGURADO PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE PORTAL DE INTERNET, DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVANCE DE LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO, ASÍ COMO FECHA PROMESA DEL MISMO <http://audatrace.audatex.com.mx/AudaTrace/>

**AVISO DE PRIVACIDAD:** SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE CON DOMICILIO EN AVENIDA HIPÓCRITO, 250 PONIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES QUE RECABA, INCLUIDOS LOS DE CARÁCTER SENSIBLE. LOS DATOS RECABADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN TRATADOS PARA LA DEBIDA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO Y COMO PARA FINALIDADES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL, EXCEPTUANDO PARA ESTE PROPÓSITO LOS DATOS SENSIBLES. SI USTED DESA MANERA SU CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR COMUNICACIONES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL, PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN SU NUMERAL 5, EN EL SITIO WEB: [www.segurosbanorte.com.mx](http://www.segurosbanorte.com.mx).

NANCY ELIZABETH OLIVARES GARCIA  
CONFORME EL INTERESADO, NOMBRE Y FIRMA

ENRIQUE BRAVO 972  
AJUSTADOR, NOMBRE Y FIRMA

DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
 TEL CASA: \_\_\_\_\_ TEL OF: \_\_\_\_\_  
 TEL MÓVIL: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

QUEDA CONVENIDO Y ACEPTADO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE LA PRESENTE ORDEN SERÁ NULA Y SIN VALOR ALGUNO EN CASO DE QUE LA PÓLIZA BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE NO SE ENCUENTRE EN VIGOR POR CUALQUIER CAUSA EL DÍA Y LA FECHA DEL SINIESTRO.

**NOTA IMPORTANTE:** PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO(S).



# SEGUROS



# INVENTARIO DEL VEHÍCULO

RIESGO DM  ROBO  3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
20402	2016	070

NOMBRE DEL ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL** NO. DE POLIZA: **20402/16** NO. DE SINIESTRO: **070**  
 TEL. CASA: \_\_\_\_\_ TEL. OFICINA: \_\_\_\_\_ TEL. CELULAR: **811 475 6098** E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 OFICINA: **MONTERREY NL** DESTINO: **LOTE VENTURA APODACA N.L.** KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO  
 MARCA: **CHRYSLER** TIPO: **AVENGER** MODELO: **2014** COLOR: **BLANCO** PUERTAS: **4** NO. DE MOTOR: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: **SSM-7015** NO. DE SERIE: **1C3ADZAB5EN236316** REGISTRO FEDERAL DE VEHICULOS: \_\_\_\_\_

REMOQUE  
 MARCA: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_ NO. DE SERIE: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTOS  FACTURA ORIGINAL  TARJETA DE CIRCULACIÓN  TENENCIAS  ACTAS  TAJ. R.E.V.

### CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO		LATERAL DERECHO		PARTE FRONTAL		PARTE POSTERIOR	
PUERTAS	SI	PUERTAS	SI	CUARTOS LUZ	NO	CALAVERAS	SI
ESPEJOS LAT.	NO	ESPEJOS LAT.	NO	DEFENSA DEL	SI	FACIA TRAS.	SI
CRISTALES	SI	CRISTALES	SI 1	FACIA DEL	SI	DEFENSA TRAS.	SI
VENTANILLAS	NO	VENTANILLAS	NO	VENTANILLAS	NO	CUARTOS	NO
ANTENA	SI	ANTENA	SI	TOLVAS FAROS	NO	MICA	NO
MANIJAS	SI	MANIJAS	SI	PARRILLA	SI	MEDALLÓN	NO
MOLDURAS	NO	MOLDURAS	NO	EMBLEMA	SI	TAPA CAJUELA	SI
TAPÓN GASOLINA	SI	TAPÓN GASOLINA	NO	BICHES	NO	TOPOS	NO
TAPÓN ARILLOS	SI	TAPÓN ARILLOS	SI	ANTENA LAMPARAS	NO	TAPÓN GAS	NO
LLANTAS	SI	LLANTAS	SI	FAROS ADIC.	NO		
RINES	SI	RINES	SI	PARABRISAS	SI		
ESTRIBO	SI	ESTRIBO	SI				
LÁMPARAS	NO	LÁMPARAS	SI				
REFLEJANTES	NO	REFLEJANTES	NO				
EMBLEMAS	NO	EMBLEMAS	NO				
INTERIORES							
TABLERO	SI	ENCENDEDOR	NO	ALFOMBRA	SI	DISTRIBUIDOR	SI
INST. DEL TABLERO	SI	CENICEROS	NO	TAPETES	SI 2	FILTRO DE AIRE	SI
CONSOLA	SI	CORDERAS	SI	PALANCA VEL.	SI	GENERADOR	SI
RADIO	SI	MANIJAS INT.	SI	PEDALTS	SI	VENTILADOR	SI
ESTEREO	SI	SEGUROS	SI	CINTURONES	SI	RADIADOR	SI
ESPEJO RETROVISOR	SI	RESPALDO	SI	QUEMA COCOS	NO	TAPÓN DE ACEITE	SI
ASIENTOS DEL	SI	CABECERAS	SI	CIELO DE TOLDO	SI	BAYONETA	SI
ASIENTOS TRAS	SI	VOLANTE	SI	BOCINAS	SI	TAPÓN AGUA	SI
LUZ INTERIOR	SI	GUANTERA	SI	AIRE ACOND.	SI	ACUMULADOR	SI

LLANTAS No. **4** MARCA **NEXEN** MEDIDA **215-55-R17** %VIDA **65%**

OBSERVACIONES: **EL VEHICULO LLEVA EN LA CAJUELA (LLANTA DE REFACCION, GATO, CRUZETA (LLAVE DE RUEDA) Y TAPETE)**

ASEGURADOR O REPRESENTANTE: **ENRIQUE BRAVO 972** NOMBRE Y FIRMA  
 ASEGURADO O CONDUCTOR: **Nancy Elizabeth Olivares** NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
 TALLER O RETEN: \_\_\_\_\_ NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
 GRUPO: **Luis Amigó Castro** NOMBRE, FIRMA Y FECHA