

RIESGO DM ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
1408	16	004

NOMBRE DEL ASEGURADO PAULA DIAZ GONZALEZ NO. DE POLIZA 300-608828 NO. DE SINIESTRO 1408

TEL CASA _____ TEL OFICINA _____ TEL CELULAR _____ E-MAIL _____

OFICINA CD VALLES S.L.T DESTINO SUBASTAS VENTURA KILOMETRAJE 1AMPICO TAMP

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO
 MARCA V.W. TIPO GOL MODELO 2016 COLOR BLANCO PUERTAS 04 NO. DE MOTOR _____
 PLACAS S/7hens NO. DE SERIE 9BWAB05U0GP511029 REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS _____

REMOLQUE
 MARCA _____ MODELO _____ NO. DE SERIE _____
 DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARJETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS ACTAS TAJ. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="checked" type="checkbox"/>	PUERTAS <input type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ <input type="checkbox"/>	CALAVERAS <input type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT. <input type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT. <input type="checkbox"/>	DEFENSA DEL <input type="checkbox"/>	FACIA TRAS. <input type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="checked" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="checked" type="checkbox"/>	FACIA DEL. <input type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS. <input type="checkbox"/>
VENTANILLAS <input type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input type="checkbox"/>	CUARTOS <input type="checkbox"/>
ANTENA <input type="checkbox"/>	ANTENA <input type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS <input type="checkbox"/>	MICA <input type="checkbox"/>
MANIJAS <input type="checkbox"/>	MANIJAS <input type="checkbox"/>	PARRILLA <input type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input type="checkbox"/>
MOLDURAS <input type="checkbox"/>	MOLDURAS <input type="checkbox"/>	EMBLEMA <input type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA <input type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA <input type="checkbox"/>	BICELES <input type="checkbox"/>	TOPES <input type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS <input checked="checked" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILLOS <input type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS <input type="checkbox"/>	TAPÓN GAS <input type="checkbox"/>
LLANTAS <input type="checkbox"/>	LLANTAS <input type="checkbox"/>	FAROS ADIC. <input type="checkbox"/>	
RINES <input type="checkbox"/>	RINES <input type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/>	
ESTRIBO <input type="checkbox"/>	ESTRIBO <input type="checkbox"/>		
LÁMPARAS <input type="checkbox"/>	LÁMPARAS <input type="checkbox"/>		
REFLEJANTES <input type="checkbox"/>	REFLEJANTES <input type="checkbox"/>		
EMBLEMAS <input type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input type="checkbox"/>		
		INTERIORES	
TABLERO <input type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input type="checkbox"/>	ALFOMBRA <input type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR <input type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO <input type="checkbox"/>	CENICEROS <input type="checkbox"/>	TAPETES <input type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input type="checkbox"/>
CONSOLA <input type="checkbox"/>	CORDERAS <input type="checkbox"/>	PALANCA VEL. <input type="checkbox"/>	GENERADOR <input type="checkbox"/>
RADIO <input type="checkbox"/>	MANIJAS INT. <input type="checkbox"/>	PEDALES <input type="checkbox"/>	VENTILADOR <input type="checkbox"/>
ESTEREO <input type="checkbox"/>	SEGUROS <input type="checkbox"/>	CINTURONES <input type="checkbox"/>	RADIADOR <input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR <input type="checkbox"/>	RESPALDO <input type="checkbox"/>	QUEMA COCOS <input type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE <input type="checkbox"/>
ASIENTOS DEL <input type="checkbox"/>	CABECERAS <input type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO <input type="checkbox"/>	BAYONETA <input type="checkbox"/>
ASIENTOS TRAS <input type="checkbox"/>	VOLANTE <input type="checkbox"/>	BOCINAS <input type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA <input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR <input type="checkbox"/>	GUANTERA <input type="checkbox"/>	AIRE ACOND. <input type="checkbox"/>	ACUMULADOR <input type="checkbox"/>

Man Cebos Cliza
 12/07/2016

LLANTAS No. 4 MARCA Goodyear MEDIDA 175/70R14 %VIDA 85

OBSERVACIONES una llanta sueta dañada

AJUSTADOR O EVALUADOR <u>149 CARLOS HERRERA</u> NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO O CONDUCTOR <u>PAULA DIAZ GONZALEZ</u> NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRU <u>Jon Spens</u> NOMBRE, FIRMA Y FECHA
--	--	---	--

SEGUROS

BANORTE

ORDEN DE REPARACIÓN

REPORTE	SINIESTRO			FECHA DE SINIESTRO			FECHA DE ATENCIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN		
	Consecutivo	Año	Oficina	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1405	16	004	30	04	16	30	04	16				

PÓLIZA	INCISO	ASEGURADO	DEDUCTIBLE
300-608828/01		CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ	5% V.FAC.

DATOS DEL VEHÍCULO ASEGURADO				
MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	PLACAS
V.W. GOL	2016	BLANCO	BP511029	UW7125U

DATOS DEL VEHÍCULO TERCERO				
MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	PLACAS
SALIDA DE CAMINO / OBJETO FIDO				




MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	PLACAS
SALIDA DE CAMINO / OBJETO FIDO				

ESTE VOLANTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE LE AGRADECEMOS PRESENTE SU VEHÍCULO AL TALLER INDICANDO DURANTE EL PERÍODO MARCADO.

EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA PÉRDIDA TOTAL O CAMBIO DE PIEZAS

TALLER: OLIVA
 DOMICILIO: CARRETA DE VALLES, TAMPICO N° 129
 TELÉFONO: 481 383 2763 / 04
 RESPONSABLE: FROYLAN LUCERO / FANNY RODRIGUEZ

ÁREAS DANADAS EN EL SINIESTRO ATENDIDO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

TODO TALLERÍA DE TODO PARA BRISA PUERTAS DEL 120 CRISTAL Y EL ELEVADOR DE PUERTA COFRE FARO 120 SADA Y 101V DAÑOS PREEXISTENTES DE SALIDA 120 CAVS DE RUEDA FASCIA DEL CAY MARCO DE RADIADOR PARRILLA REJILLAS DE FASCIA DEL CAY PARED DE FUEGO PISO DE

ESTA COMPAÑÍA ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y SINIESTRO ARRIBA ANOTADOS, POR LA CANTIDAD DE DE: \$ CABALLA, SUSP. DELANT. ULLANTA Y RIM DEL

A FAVOR DE: 120 PARTES BIAS ACUMULADOR, ESTEJO CAY 120 EN CALIDAD DE:

ESTIMADO ASEGURADO PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE PORTAL DE INTERNET, DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVANCE DE LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO, ASÍ COMO FECHA PROMESA DEL MISMO <http://audatace.audatex.com.mx/AudTrace/>


AVISO DE PRIVACIDAD: SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE CON DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO NO. 250 PONIENTE, COLONIA CENTRO. C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES QUE RECABA, INCLUIDOS LOS DE CARÁCTER SENSIBLE. LOS DATOS RECABADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN TRATADOS PARA LA DEBIDA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO, ASÍ COMO PARA FINALIDADES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL EXCEPTUANDO PARA ESTE PROPÓSITO LOS DATOS SENSIBLES. SI USTED DESEA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA RECIBIR COMUNICACIONES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL, PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN SU NUMERAL 6, EN EL SITIO WEB www.segurosbanorte.com.mx.

CARMEN DÍAZ ESCOBAR INS. CARLOS HERRERA
 CONFORME EL INTERESADO, NOMBRE Y FIRMA AJUSTADOR, NOMBRE Y FIRMA

DOMICILIO: 120 PRIVADA SAN FERNANDO 705
 TEL CASA: TEL OF: TRACC. LOMAS DE SAN VICENTE
 TEL MÓVIL: 481 126 8071 E-MAIL

QUEDA CONVENIDO Y ACEPTADO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE LA PRESENTE ORDEN SERÁ NULA Y VALER ALGUNO EN CASO DE QUE LA PÓLIZA BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE NO SE ENCUENTRE EN VIGOR POR CUALQUIER CAUSA EL DÍA Y LA FECHA DEL SINIESTRO.

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO, LE RECOMENDAMOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO(S).



GRUAS VALLES

INVENTARIO DE VEHICULO		
8456		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	06	16

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS
Humberto Del Angel Guzmán

MATRIZ: CARR. VALLES TAMPICO No. 8200 COL. SAN FELIPE TEL (01 481) 381.44.11 C.P. 79250 CD. VALLES, S.L.P.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS: PRIVADA IZTAZIHUATL No. 109 FRACC. CECYT C.P. 79098 CD. VALLES S.L.P.

VEHICULO: 500	MARCA: VW	MODELO: 2016	COLOR: BLO
PLACAS: S/P	No. MOTOR: 601	SERIE: 51108900	
SINIESTRO: VW	POLIZA:	COMPANIA O AUTORIDAD: BODONTE	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE:
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: TALLER OCEAN			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: TALLER			

TRANSMISION STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR	BIEN	MAL	MOTOR	BIEN	MAL	INTERIOR	BIEN	MAL
Defensa Del.		✓	Radiador		✓	Tablero		✓
Parrilla		✓	Ventilador		✓	Volante	✓	
Faros Cofre		✓	Generador		✓	Radio	✓	
Parabrisas		✓	Batería (Marca)	✓		Equipo de Sonido	0	1/14/16
Limpiadores		✓	Carburador	✓		Reloj	✓	
Capacete		✓	Filtro de aire	✓		Encendedor	✓	
Guardafangos izq.		✓	Distribuidor	✓		Espejos		✓
Portezuela izq.		✓	Bujías	✓		Asientos		✓
Cristales	✓	✓	Cables	✓		Tapetes	4	
Medallón	✓		Bobina	✓		Bocinas	0	00/15
Cajuela	✓		Bomba de Gas	✓		Luces	✓	
Luces Posteriores	✓		Bomba de Inyecc.	✓		Aire Acondicionado		✓
Defensa Posterior	✓		Inyectores	✓		Radiador		✓
Guardafangos Der.		✓	Compresores	✓		Compresor		✓
Portezuela Der.		✓				Teléfono		✓
Cristales								
Antena	✓	NO						
Espejos	✓							
Tapones Ruedas	✓							
No. de llantas	4	1/14/16						
Medida y Marca	175/70/14	1700460						

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga consiste en: 0910 y 1000 L REFLECTANTES
 SUELO PONDIDO

Observaciones:

 PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	 OPERADOR GRUA	 OFICIAL	 PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
-------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------