

C202830F

No. de siniestro: 202830F No. de póliza: 30000472000/1870009 Fecha de siniestro: 09.06.2016 Información: Asegurado Tercero

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: Yohany Noble Uva Teléfono: 9212735916

Datos del vehículo
 Marca: Chrysler Tipo: Durango Modelo: 2012 Placas: YJB2174 VIN: 3NBAAZDN53M039981 Color: Blanco

Datos del vehículo

Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	X		Dañados	Bocinas	X		6
Faros extras	X		Dañados	Bocinas extra/Marca	X		2, Twitter's
Parrilla	X			Estereo/Marca/Carátula	X		(2) Pantalla original
Limpiadores	X		DOS	Cenicero			
Emblemas	X		Traseros	Espejo retrovisor interior	X		
Molduras	X			Tapete de cajuela	X		
Espejos laterales	X		DOS	Tapetes Hule y/o Alfombra	X		2 Hule y Alfombra
Lunas laterales	X			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda		X		Computadora	X		
Rines de aluminio/acero	X		Aluminio (W)	Catalizador	X		
Tapón de gasolina	X		OK	Motor limpiadores	X		
Calaveras	X		DOS	Batería/Marca	X		Duralast - Gold
Antena		X		Bujías y cables	X		
Placas	X		Del. y tras.	Caja de relevadores	X		
Spoiler	X			Caja de fusibles	X		
Llanta TI/Marca/Estado	X		Nexen 3/4 vida	Bayoneta de aceite	X		
Llanta DD/Marca/Estado	X		Nexen 3/4 vida	Bayoneta de dirección	X		
Llanta DI/Marca/Estado	X		Nexen 3/4 vida	Bayoneta de transmisión	X		
Llanta TD/Marca/Estado	X		Nexen 3/4 vida	Bocinas de claxon	X		

Interiores	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		X	
Extintor		X	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	X		Rin Acero
Tipo de gato	X		Mecanico
Bolsa de herramientas		X	
Llaves L o X	X		L



21/07/16 - 12:18 AM - Claudio Garcia Hdez

VIN - 1C4SDHDT0CC732261

2247 G.V. VIRGO
 JUNIO 2016 CUERVAS

Auto
Formato de inventario

Inventario del vehículo

Origen: Coahuacuilco Fecha: 09/06/16 Destino: Coahuacuilco
 Observaciones: Araske a Agencia Carter Coahuacuilco

Nombre y firma de quien entrega: [Signature] Nombre y firma de quien recibe: [Signature]

Inventario del vehículo

Origen: Fecha: Destino:
 Observaciones:


Nombre y firma de quien entrega: Nombre y firma de quien recibe:

Inventario del vehículo

Origen: Fecha: Destino:
 Observaciones:

Nombre y firma de quien entrega: Nombre y firma de quien recibe:

Comentarios



Áreas dañadas (preexistentes)



Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Sello y firma del ajustador

Cesar Cortez Fuentes

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

SA-098 • DICIEMBRE 2012

Original A