

Nº. DE REPORTE **0752052** Nº. DE SINIESTRO **0681588** FOLIO **3750631**  
FOLIO ELECTRÓNICO **16V300313829**

ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/> TERCERO <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE GRACIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA <b>25/07/16</b>	HORA <b>18:00</b>	Nº. DE PÓLIZA <b>4125028617</b>	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO <b>01</b>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE <b>Carlos Mendez Velázquez</b>			E-MAIL		TELÉFONO <b>4777671491</b>		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO <b>Pensión Ventura</b>			RESPONSABLE <b>Drega</b>		TELÉFONO		
DOMICILIO <b>Km. 8 León - Silao</b>			COBERTURA <b>Amplia.</b>		Nº. DE MOTOR		
MARCA <b>Ford</b>	TIPO <b>Focus</b>	MODELO (AÑO) <b>2016</b>	PLACAS <b>Popo EVJ4925</b>		TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>		
Nº. DE SERIE <b>1FADP3L91G4L218696</b>	COLOR <b>Rojo</b>						

**CLÁUSULA DE DEDUCIBLE**

APLICA DEDUCIBLE NO  SI

TIPO Fijo  %  ADM

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

SUMA ASEGURADA \$ **418,000** PORCENTAJE DED. **5** % CANTIDAD \$ **20,900** SIPAC  CADE  \*CODE  \* (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR.



**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR**

**INUNDACION NIVEL 3**  
Vehículo Inundado completamente, Revisar Sistema Eléctrico, Sistema Electronico, Sistema Mecanico y Suspension flurdos e Interiores tablero Asientos etc.



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

**EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.**

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE APARECEN EN EL PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

**Ramón García Franco** *[Firma]*  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

**Carlos Mendez Velázquez** *[Firma]*  
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



**Qualitas**  
Compañía de Seguros

*Luis Luna y. Luna*

**INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES**

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.  
Reporte de Siniestros 01 800 500 2880 | 01 800 288 6700  
Centro de Contacto Qualitas 01 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE *1758052*

Nº. DE SINIESTRO *0681388*

FOLIO **728115**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA DD MM AA HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR				53.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº.)			
2.- BATERÍA (MARCA)				54.- COMPAC DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
9.- BOMBA DE AGUA				61.- ESPEJO RETROVISOR				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE				71.- TABLERO				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				72.- TAPETES (NO.)				121.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				74.- VESTIDURAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				81.- HERRAMIENTA (NO.)				130.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
32.- RADIADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
34.- SEMIEJES				<b>LADO DERECHO</b>				133.- ESPALDADERO (Nº.)			
35.- SISTEMA DE GAS				85.- ALETAS				134.- ESPOLERS (D) Y (I)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				86.- COSTADOS				135.- FRENOS (Nº.)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- FRENOS (Nº.)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				88.- ESTRIBO				137.- FRENOS (Nº.)			
39.- TAPÓN RADIADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- FRENOS (Nº.)			
40.- TURBO CARGADOR				90.- MOLDURAS (NO.)				139.- FRENOS (Nº.)			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- FRENOS (Nº.)			
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA				141.- FRENOS (Nº.)			
42.- ALFOMBRA				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				142.- EXTINGUIDOR			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				143.- LLAVERO			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- SALPICADERA				144.- OBJETOS PERSONALES			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)				96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)				145.- OTROS PAPELES			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)				146.- PLACA VIN.			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				<b>LADO IZQUIERDO</b>				147.- LLANTAS			
48.- CABECERAS				98.- ALETAS				MARCA			
49.- CAJUELA DE GUAANTES				99.- COSTADO				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
50.- CENICEROS				100.- ESPEJO EXTERIOR				148.- OTROS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- ESTRIBO							

**UNIDAD RECIBIDA**  
VOLANTE  
FECHA *27-07-16* HORA *11:09*

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

N:05 Ingreso Luis Alberto Luna Vaquer Grúas Cargo Service Plaza 26 AB 5h Sale 11:34