

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE **491524** N° DE SINIESTRO **476818-** FOLIO **610990**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **OSCAR ALFREDO FIGUEROA ARIZA** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **11/08/16** HORA: **19:22** N° DE PÓLIZA: **58-AB-68** DESTINO: **PERSONAL** NOMBRE: **S. V. GARCIA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **AV. DE LA UNIÓN** AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA: **BMW** TIPO: **BMW** PUERTAS: **4** MODELO (AÑO): **2015** NO. DE MOTOR: **EX 15260710619**

N° DE SERIE: **60110619** COLOR: **GRIS** PLACAS: **15260710619** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: **15260710619** COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

1.92 Am. 11/08/16 - PLC 58-AB-68 Mendes

Mariano Vazquez R.

MOTOR			DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1-ALTERNADOR			52-CLAVÓN FUNCIONANDO			102-MANIJAS EXTERIORES					
2-BATERIA (MARCA)	No	X	53-CERILLAS			103-MOLDURAS (N°)					
3-BAYONETA ACEITE MOTOR			54-COMPAC DISC (MARCA)			104-PUERTA DELANTERA					
4-BAYONETA ACEITE HIDRAULICO			55-CONSOLA			105-PUERTA TRASERA					
5-BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN			56-CONTROL AIRE ACONDICIONADO			106-REFLEJANTE LAT. DELANTERO					
6-BOBINA			57-CONTROL CALIBRACION			107-REFLEJANTE LAT. TRASERO					
7-BOBINA CLAXÓN			58-DEFROSTER			108-SALPICADERA					
8-BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA			59-BRETEL (CARGO) (MARCA)			109-TAPONES RUEDAS (N°)					
9-BOMBA DE AGUA			60-ENCENDIDOR			110-VIDRIOS LATERALES (N°)					
10-BOMBA DE GASOLINA			61-ESPEJO RETROVISOR			PARTE FRONTAL					
11-BANDAS DE MOTOR			62-INSTRUMENTOS DE TABLERO			111-BISELES					
12-BOSTER DE FRENSOS			63-LUZ INTERIOR			112-BRAZOS DE LIMPIADORES					
13-CABLES DE BUJÍAS			64-LEZ STOP			113-COFRÍ					
14-CAJA DE VELOCIDADES			65-MANIJAS INTERIORES			114-CUARTEOS DE LUZ					
15-CARBURADOR			66-PALEACA DE VELOCIDADES			115-DEFENSA DELANTERA					
16-CLAP. AIRE ACONDICIONADO			67-PELILLA DE PALANCA DE VTL			116-FAROS DE HALÓGENO					
17-COMPUTADORA (MOTOR)			68-RADIO (ESTEREO) (MARCA)			117-FAROS DE NEBLA					
18-COMPUTADORA (VUEL)			69-RECI			118-PARABRISAS					
19-CORBITAS DE AIRE			70-SEGUROS ELECTRICOS			119-PIKOLETA					
20-DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES			71-TABLERO			120-PLUMAS LIMPIADORES					
21-DIFERENCIAL			72-TAPONES (N°)		X	121-PIBITA PLACA					
22-DIRECCIÓN HIDRAULICA			73-PLANTAS ELECTRICAS			122-TOPES					
23-DISTRIBUIDOR			74-VESTIGURAS			PARTE TRASERA					
24-ENCENDIDO ELECTRONICO			75-VISERAS			123-CALAMBRAS					
25-FILTRO DE AIRE			76-VOLANTE			124-CHAPA CAJUELA					
26-FLECHA CASOYN			CAJUELA			125-DEFENSA TRASERA					
27-GENERADOR			77-ALFOMBRAS CAJUELA			126-LIMPIADORES					
28-MARCHA			78-CABLES PASA CORRIENTE			127-METALICÓN					
29-MOTOR (MONOBLOQUE)			79-CARTÓN CASUELA			128-PORTA PLACA					
30-MOTOR LIMPIADORES			80-GATO (TIPO)			129-SISTEMA DE ESCAPE					
31-MOTOR VENTILADOR			81-HERRAMIENTA (N°)			130-TAPA CAJUELA					
32-RADIADOR			82-LLAVE DE RUEDAS			131-FOROS					
33-REGULADOR			83-LLANTAS RES. (MARCA Y VIDA)			GENERAL					
34-SEMILES			84-SEÑALES DE CARBETERA			132-ANTENA					
35-SISTEMA DE GAS			LADO DERECHO			133-CANASTILLA					
36-SISTEMA DE INYECCIÓN			85-ALETAS			134-ESPOLEAS (D.Y.U.)					
37-TANQUE DE GASOLINA			86-CERCHOS			135-FUSIBLES-ELEVADORES (N°)					
38-TAPÓN ACEITE MOTOR			87-ESPEJO EXTERIOR			136-GUARA COBRE					
39-TAPÓN RADIADOR			88-ESTRIBO			137-PLACA DE VTL					
40-TURBO CARGADOR			89-MANIJAS EXTERIORES			138-RINOS (MARCA)					
41-VÁLVULA REPARTIDORA			90-MOLDURAS (N°)			139-TAPÓN GASOLINA					
INTERIOR			91-PUERTA DELANTERA			140-TORREDO					
42-ALFOMBRA			92-PUERTA TRASERA			OTROS					
43-ASIENTOS DELANTEROS			93-REFLEJANTE LATERAL DELANTERO			141-ALASSIA					
44-ASIENTOS TRASEROS			94-REFLEJANTE LATERAL TRASERO			142-EXTINGUIDOR					
45-BOBINAS (MARCA Y N°)			95-SALPICADERA			143-ILUMINER					
46-BOLSAS DE AIRE (N°)			96-TAPONES RUEDAS (N°)			144-CARTELES PERSONALES					
47-BOBINAS RADIO-ESTEREO			97-VIDRIOS LATERALES (N°)			145-OTROS PAPELES					
48-CARDECERAS			LADO IZQUIERDO			146-PLACAVIN					
49-CAJUELA DE GUANTES			98-ALETAS			147-LLANTAS					
50-CERCIEROS			99-CEBANDO			VIDA: 1 DO 01 01 01 01 01 01					
51-CINTURONES DE SEGURIDAD			100-ESPEJO EXTERIOR			148-OTROS					
			101-ESTRIBO								

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ NOTARSE DESCRIBIENDO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN.

UNIDAD RECIBIDA: **Oscar Alfredo Figueroa Ariza**

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: **Guisa Mendez Alejandra Jene**

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ QUE RECIBE: **[Firma]**

1.92 11/08/16



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000006980409



Ubicación de unidad

FECHA

05/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018021922

SINISESTRO: 446818/16-DM

VIN: MEX4G2602FT067519

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: VENTO

VERSIÓN: 1.6L 5VEL STD 4

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2458002

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: VERACRUZ
POBLACIÓN: XALAPA
COLONIA: SIPEH
CALLE: AV. LAZARO CARDENAS # 4101
NÚM. EXTERIOR: -
NÚM. INTERIOR: -
CÓDIGO POSTAL: 91190
CONTACTO: 01397 - DISTRIBUIDORA
TELÉFONO: 128-12-50-50
CORREO: munizo@wega.com.mx
REFERENCIA: 04160495247



DESTINO

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: VERACRUZ
POBLACIÓN: VERACRUZ
COLÓNIA: CD. IND. BRUNO PAGLIAI
CALLE: CALLE 2
NÚM. EXTERIOR: LOTE 17
NÚM. INTERIOR: MZ 6
CÓDIGO POSTAL: 91697
CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO:
REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA

PLACA DE GRUA FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.
Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL