

15:52 10-08-2016

SEGUROS



INVENTARIO DEL VEHÍCULO

FECHA EMISIÓN		FECHA SINIESTRO		RIESGO				
01/08/2016		01/08/2016		Daños Materiales				
RAMO	SUBRAMO	OFICINA	PÓLIZA	INCISO	MONEDA	SINIESTRO		NO. FOLIO
70	06	39E	200940	1		Año 2016	Oficina 018	Siniestro 2065
NOMBRE DEL AFECTADO						E-MAIL		TELÉFONO
ISIDRA LEON RODEA						NO TIENE		7711430838
MARCA Y TIPO				MODELO	COLOR	PLACAS		
NISSAN, TSURU AUSTERO GS Y GSI				2013	BLANCO/VERDE	1668FUE		
SERIE				MOTOR	TIPO DE AFECTADO			
3N1EB31S7DK305577				GA16887232Y	ASEGURADO			
PÓLIZA	T. CIRCULACIÓN		KILOMETRAJE	LLAVES	PUERTAS	NO. AFECTADO		
No	No		0	No	4	1		

(S=Sí, N=No, D= Con daño)

SECCIÓN MECÁNICA

S/N/D	S/N/D	S/N/D	S/N/D	S/N/D
1. Aire Acondicionado S	2. Alternador D	3. Bandas de motor D	4. Bayonetas D	5. Compresora A/C D
6. Computadora D	7. Depósito de Limpiadores D	8. Distribuidor D	9. Motor Ventilador D	10. Radiador D
11. Condensador D	12. Tanque de gas D	13. Tapón de aceite motor D	14. Tapón radiador D	

SECCIÓN INTERIOR

15. Alfombra D	16. Asientos delanteros D	17. Asientos traseros D	18. Bocinas radio Sin	19. Botones de puerta D
20. Botones de radio o estéreo D	21. Cabeceras D	22. Guanteras D	23. Ceniceros D	24. Cinturones de seguridad D
25. Coderas D	26. Consola D	27. Control A/C D	28. Molduras de estribo D	29. Control eléctrico D
30. Defroster D	31. Encendedor D	32. Espejo retrovisor D	33. Extinguidor D	34. Luz Interior D
35. Manijas interiores D	36. Perilla palanca D	37. Palanca de velocidades D	38. Reloj N	39. Tablero D
40. Tapetes N	41. Viseras S	42. Volante Ori	43. Cables corriente N	44. Cartón cajuela D
45. Gato N	46. Herramientas N	47. Llave de rueda N	48. Señales de carretera N	49. Tapete cubra llanta D

LADO DERECHO

50. Aletas D	51. Atena D	52. Cristal puerta delantera D	53. Cristal puerta trasera D	54. Emblemas D
55. Espejos exteriores D	56. Manijas exteriores D	57. Molduras D	58. Puerta delantera D	59. Puerta Trasera D
60. Reflejante lateral delantero N	61. Reflejante lateral trasero N	62. Salpicadera D	63. Tapones de rueda N	64. Llanta delantera derecha 50%
65. Llanta trasera derecha 50%	66. Rin delantera derecha S	67. Rin trasera derecha S	68. Estribo D	

LADO IZQUIERDO

69. Aletas D	70. Atena D	71. Cristal puerta delantera D	72. Cristal puerta trasera D	73. Emblemas D
74. Espejos exteriores D	75. Manijas exteriores D	76. Molduras D	77. Puerta delantera D	78. Puerta trasera D
79. Reflejante lateral delantero N	80. Reflejante lateral trasero N	81. Salpicadera D	82. Tapones de rueda D	83. Llanta delantera derecha 50%
84. Llanta trasera izquierda 50%	85. Rin delantera derecha S	86. Rin trasera derecha S	87. Estribo D	

DELANTERO

88. Bisel N	89. Brazos limpiadores D	90. Cofre D	91. Cuartos de luz D	92. Defensa delantera D
93. Emblemas D	94. Facia delantera D	95. Faros D	96. Faros de niebla N	97. Molduras D
98. Parabrisas D	99. Parrilla D	100. Plumitas limpiadores D	101. Porta placa D	102. Spoiler N

TRASERA

103. Calaveras D	104. Defensa trasera D	105. Emblema cajuela D	106. Facia trasera D	107. Lámpara stop D
108. Limpiadores D	109. Medallón D	110. Porta placa D	111. Sistema de escape D	112. Spoiler D
113. Tapa cajuela D	114. Emblemas D	115. Alerón N		

SECCIÓN GENERAL

116. Alarma N/D S	117. Barra cardán N	118. Cabina N	119. Caja batea N	120. Caja de transmisión N
121. Computadora D	122. Canastilla N	123. Flechas Diferencial N	124. Spoilers N	125. Tapón de gasolina D
126. Toldo D	127. Quemacocos N	128. Antena toldo N	129. Tumbaburros N	130. Llanta de refacción 100%

MARCA ESTÉREO	MARCA BATERÍA	EQUIPO DE ESTÉREO	ESTADO DE LAS VESTIDURAS
no	LTH	CD	Rotas

AJUSTADOR	ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE	OPERADOR DE LA GRÚA	PERSONA QUE RECIBE (TALLER)
-----------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

AJP001-ARTERAGA OROZCO FELICE DE JESUS (Tel. 7712549200)	ARMANDO GARNICA	Atra	
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

10-08-2016 Desiste unidad conforme inventario
 Sin estereo, sin alternador, sin extinguidor, sin sensor map y maf. Llantas
 Altimax, una Firestone, 1 steel, 1 unireyal. Cajuela vacia
 Sin extinguidor

Alejandro Ruiz
 91180101
 grues mandillo

Omar Vizuet Lugo

De: Israel Jimenez [israel.jimenez@subastasventura.com]
Enviado el: miércoles, 10 de agosto de 2016 03:59 p.m.
Para: 'Omar Vizuet Lugo'
Asunto: RV: Ingreso sin 018_2065_2016
Datos adjuntos: image001.gif; image004.png; image003.png; 018_2065_2016.pdf; _Certification_.htm

Adelante con el ingreso Omar..

Saludos.....

Israel Jiménez García
Ejecutivo de Cuenta Banorte

✉ israel.jimenez@subastasventura.com

📍 Av. Croylan esquina Privada Croylan Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 Del. Anácatzaco México, D.F.

☎ 01 (55) 53 68 58 20 • 01 (55) 22 96 78 18 / 7818

Nuestro aviso de privacidad puede ser consultado en el siguiente sitio web : <http://www.subastasventura.com/avisodeprivacidad/aviso.html>

De: Omar Vizuet Lugo [mailto:omar.vizuet@subastasventura.com]
Enviado el: miércoles, 10 de agosto de 2016 03:49 p.m.
Para: 'Israel Jimenez' <israel.jimenez@subastasventura.com>
CC: 'Juan Carlos Fuste' <juan.fuste@subastasventura.com>
Asunto: Ingreso sin 018_2065_2016

Israel

Por favor tu Vo Bo para dar ingreso a grúas mancilla, placas 581-ES-6, para dar ingreso al siniestro 018/2065/2016, ya que se presenta con copia fotostática del inventario que adjunto.

Saludos cordiales.

Omar Vizuet Lugo
Encargado CS Pachuca

✉ omar.vizuet@subastasventura.com

📍 Carr. Pachuca-Cd. Sahagún Km. 7.5, C.P. 42186, Santa María La Calera, Hgo.

☎ 01 (771) 79 78 560 • 77 12 35 66 55 / 6655

Nuestro aviso de privacidad puede ser consultado en el siguiente sitio web : <http://www.subastasventura.com/avisodeprivacidad/aviso.html>