

30 toa- Karado tuera de la tona Kayada (ESPES) latona los Kayado, Sei / P. en horas Ayudado mata PUNING 1 con P. de hora 5 por las 1/2 de los
 reventando / los seguros Ayudado mata PUNING 1 con P. de hora 5 por las 1/2 de los
 no por señales ni exterior ni herramienta



reventando / los seguros Ayudado mata PUNING 1 con P. de hora 5 por las 1/2 de los
 no por señales ni exterior ni herramienta

No. de siniestro: **1079767F** No. de póliza: **DAU119760100** No. de inciso: **0** Fecha de siniestro: **25/07/2016** Información: Asegurado Tercero

Riesgo: Colisión Incendio Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **MARIA DE LOS ANGELES LOTA HERVAZ** Teléfono: _____

Datos del vehículo

Marca: **Honda** Tipo: **Accord** Modelo: **2013** Placas: **MND4804** VIN: **902234** Color: **Grise**

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	X		SI 2	Bocinas	X		AGENCIA SI HAY
Faros extras		X	NO	Bocinas extra/Marca		X	NO
Parrilla	X		SI	Estereo/Marca/Carátula	X		AGENCIA HAY
Limpiadores	X		SI	Cenicero		X	NO
Emblemas	X		SI	Especo retrovisor interior	X		SI
Molduras		X	NO	Tapete de cajuela	X		SI 2 UNIDAD
Espejos laterales	X		SI 2	Tapetes Hule y/o Alfombra	X		4 ALFOMBRAS NO
Lunas laterales	X		SI 2	Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda		X	NO	Computadora	X		SI
Rines de aluminio/acero	X		4 ALUMINIO 2 ALUMINIO	Catalizador	X		SI
Tapón de gasolina	X		SI	Motor limpiadores	X		SI
Calaveras	X		SI 2	Batería/Marca	X		SI AGENCIA
Antena		X	NO	Bujías y cables	X		SI
Placas	X		NO	Caja de relevadores	X		SI
Spoiler		X	NO	Caja de fusibles	X		SI
Llanta TI/Marca/Estado	X		MICHELIN O.K	Bayoneta de aceite	X		SI
Llanta DD/Marca/Estado	X		" O.K	Bayoneta de dirección	X		SI
Llanta DI/Marca/Estado	X		" O.K	Bayoneta de transmisión	X		SI
Llanta TD/Marca/Estado	X		" O.K	Bocinas de claxon	X		SI
Interiores	Si	No	Observaciones	Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia	X		NO	Kilometraje	X		NO SE AGENCIA
Extintor	X		NO	Adaptación y/o equipo especial		X	SI CONTINUA
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	X		TEMPORAL	Llavero/Control	X		CON CONTROL
Tipo de gato	X		AGENCIA NO	Gasolina	X		NO SE AGENCIA
Bolsa de herramientas	X		AGENCIA NO				
Llaves L o X	X		SI				

Presencia de unidad conforme al inventario sin cambios presenciales ni de valor

subastasventura.com
 CENTRO DE SUBASTAS
 Mexico DF
UNIDAD RECIBIDA
 VIOLANTE
 25-07-16 15:30

25/07/2016
 Inesha Hernandez



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000007189838



Ubicación de unidad

FECHA

23/08/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Axa Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018354169

SINISESTRO: m079767f

VIN: 1HGCR2636DA902234

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HONDA

MODELO: ACCORD

VERSIÓN: ACCORD EX V6

AÑO: 2013

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: MND4804

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN: MIGUEL HIDALGO

COLONIA: POPOTLA

CALLE: CALZADA MEXICO TACUBA

NÚM. EXTERIOR: 536

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 11400

CONTACTO: HONDA MARIANO ESCOBEDO

TELÉFONO: 50056000

CORREO: rriiaga@dalton.com.mx; lcaballero@dalton.com.

REFERENCIA AGENCIA HONDA MARIANO

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN: TLAHUAC

COLONIA: LOS OLIVOS

CALLE: PORVENIR

NÚM. EXTERIOR: 269

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 13210

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.