

RIESGO DM ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
000902	2016	022

NOMBRE DEL ASEGURADO: Marco Antonio Larrinaga Morales NO. DE POLIZA: 378783 NO. DE SINIESTRO: 902/2016

TEL. CASA: _____ TEL. OFICINA: _____ TEL. CELULAR: _____ F-MAIL: _____

OFICINA: _____ DESTINO: _____ KILOMETRAJE: _____

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO

MARCA: Chevrolet TIPO: Trax MODELO: 2015 COLOR: Grís PUERTAS: 4 NO. DE MOTOR: Hecho en Mex

PLACAS: DSG2260 NO. DE SERIE: FL210818 REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS: _____

REMOLQUE

MARCA: _____ MODELO: _____ NO. DE SERIE: _____

DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARIETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS ACTAS TAJ. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

LATERAL DERECHO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE FRONTAL

CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TOIVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>
BICELES	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE POSTERIOR

CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERIORES

TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CORDEIRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>

ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>
PALANCA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>
QUIMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/>

NO TIENE COMPUTADORA O MOTOR

DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN DE ACE.	<input checked="" type="checkbox"/>
BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. 2 MARCA Continental MEDIDA P205/70 R16 % VIDA 20%

OBSERVACIONES: llave de encendido MOTOR DESARMADO SE DESCONECTA FACTANTES RECUPERACION DE ROBOS NO BATERIA -

22 AGO. 2016
AVALUADOR O VALUADOR
JOSUE COMEZ TORRES
SUPERVISOR DE TALLERES
INDENIZACION DE AUTOS

ASEGURADO O CONDUCTOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

TALLER O RETEN
ERIC GUERRA
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

GRUPO EXPRESS
Geo Eduardo Ojeda
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

Oficina que se encuentra desarmada
01/09/2016 5:33Z
Resivi unidad conforme al estado
Daniel Gomez Hernandez

NOTIENE ACIENTOS TRASEROS

Entregue Unidad Conforme A Inventario
Geo Eduardo Ojeda
Geo Expres
CNC 405 5349R

UNIDAD RECIBIDA
Daniel Gomez
01/09/16 5:33Z