902/2016

SEGUROS BANORTE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
000902	2016	022

RIESGO DM [X] ROBO [ ] 3ro. [ ]

NOMBRE DEL ASEGURADO			NO. DE POLIZA	NO. DE SINIESTRO
Marco Antonio Larrinaga Morales			578483	902/2016
TEL CASA	TEL OFICINA	TEL CELULAR	E-MAIL	
OFICINA		DESTINO	KILOMETRAJE	

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PUERTAS	NO. DE MOTOR
Chevrolet	Trax	2015	Gris	4	Hecho en Mex
PLACAS		NO. DE SERIE		REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS	
DSG2260		FL210818			

REMOLQUE

MARCA	MODELO	NO. DE SERIE

DOCUMENTOS [ ] FACTURA ORIGINAL [ ] TARJETA DE CIRCULACIÓN [ ] TENENCIAS [ ] ACTAS [ ] TAL. R.E.V. [ ]

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO		LATERAL DERECHO		PARTE FRONTAL		PARTE POSTERIOR	
PUERTAS	✓	PUERTAS	✓	CUARTOS LUZ	X	CALAVERAS	✓
ESPEJOS LAT.	1	ESPEJOS LAT.	✓	DEFENSA DEL	✓	FACIA TRAS	✓
CRISTALES	1	CRISTALES	1	FACIA DEL.	✓	DEFENSA TRAS.	✓
VENTANILLAS	✓	VENTANILLAS	✓	VENTANILLAS	X	CUARTOS	X
ANTENA	X	ANTENA	X	TOLVAS FAROS	1	MICA	X
MANIJAS	✓	MANIJAS	✓	PARRILLA	✓		
MOLDURAS	✓	MOLDURAS	✓	EMBLEMA	✓		
TAPÓN GASOLINA	X	TAPÓN GASOLINA	X	BICELES	X		
TAPÓN ARILLOS	1	TAPÓN ARILLOS	1	ANTENA LÁMPARAS	X		
LLANTAS	1	LLANTAS	1	FAROS ADIC.	X		
RINES	1	RINES	1	PARABRISAS	✓		
ESTRIBO	X	ESTRIBO	X				
LÁMPARAS	X	LÁMPARAS	X				
REFLEJANTES	X	REFLEJANTES	X				
EMBLEMAS	X	EMBLEMAS	X				

CENTRO DE VERIFICACIÓN
Fecha 9/7/2
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Daniel Gomez
HORA
9/09/16 5:37

RESIVI UNIDAD CONFORME 9/09/2016 5:37

ESTICO QUE SE ENCUENTRA DANIEL GOMEZ HERNANDEZ

NOTIENE ACIENTOS TRASEROS

Entrego Unidad Conforme A Inventario Cuerdo Ogez 4 llaves Grúas Express fco 4 CNC 405 5:49 pm

NO TIENE COMPUTADORA O MOTOR

INTERIORES

TABLERO	✓	ENCENDEDOR	✓	ALFOMBRA	✓	DISTRIBUIDOR	1
INST. DEL TABLERO	✓	CENICEROS	✓	TAPETES	X	FILTRO DE AIRE	1
CONSOLA	✓	CORDERAS	3	PALANCA VEL.	✓	GENERADOR	✓
RADIO	X	MANIJAS INT.	3	PEDALES	✓	VENTILADOR	✓
ESTEREO	X	SEGUROS	3	CINTURONES	✓	RADIADOR	✓
ESPEJO RETROVISOR	X	RESPALDO	2	QUEMA COCOS	X	TAPÓN DE ACEITE	✓
ASIENTOS DEL	✓	CABECERAS	2	CIELO DE TOLDO	✓	BAYONETA	X
ASIENTOS TRAS.	X	VOLANTE	✓	BOCINAS	X	TAPÓN AGUA	✓
LUZ INTERIOR	✓	GUANTERA	X	AIRE ACOND.	✓	ACUMULADOR	X

DESARMADO

DESARMADO

AL ESTADO

LLANTAS No. 2 MARCA Continental MEDIDA P205/70 R16 % VIDA 20%

OBSERVACIONES: Llave de encendido. MOTOR DESARMADO SE DESCONOCE FALTANTES RECUPERACION DE ROBO 4 MEZAS SUELTAS NO BATERIA

22 AGO. 2016

AJUSTADOR O VALUADOR	ASEGURADO O CONDUCTOR	TALLER O RETEN	GRÚA
JOSUE GOMEZ TORRES SUPERVISOR DE TALLERES INDEMNIZACIÓN DE AUTOS		ERIC GORAMO	Grúas Express fco Eduardo Ogaz
NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SSA-1004-08 ORIGINAL 02/SB0240207