

SALVAMENTO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Km. 28 Periférico Norte Col. Santa Gertrudis Copó
 Tels. 941-80-80, 941-81-00, 941-82-00, 941-83-00, 941-84-00, 942-90-90
 Mérida, Yucatán, Méx.
 R.F.C. SAU-970516-KP5

FORMATO No. 2

SERVICIO DE GRÚAS

F 40091


INVENTARIO DE VEHÍCULOS DETENIDOS

Fecha 19/09/2016 Hora _____ Motivo TRASCADO PT
 Dirección AGENCIA VOLVO SV

DATOS DEL VEHÍCULO:

DEPOSITO DE VEHÍCULOS No.

Serie W000N1527854C1
 Marca DINA Tipo VOLEVO Color BLU Placas YP.74-692
 Propietario _____ Dirección _____
 Conductor _____ Dirección _____



INVENTARIO GENERAL DEL VEHICULO

	SI	NO		SI	NO
Cerrado	/	/	Abierto	/	/
Costado Izquierdo	/	/	Llaves	/	/
Costado Derecho	/	/	Radiador	/	/
Molduras	/	/	Acumulador	/	/
Cristal Delantero	/	/	Carburador	/	/
Cristal Izquierdo	/	/	Distribuidor	/	/
Salpicadera Delantera	/	/	Generador	/	/
Salpicadera Trasera	/	/	Bocinas	/	/
Parrilla	/	/	Marcha	/	/
Faro Izquierdo	/	/	Ventilador	/	/
Faro Derecho	/	/	Purificador	/	/
Faro Niebla	/	/	Claxón	/	/
Cofre	/	/	Reloj	/	/
Limpiadores	/	/	Radio	/	/
Panoramicos	/	/	Estéreo	/	/
Espejos	/	/	Aire Acondicionado	/	/
Antena	/	/	Encendedor	/	/
Defensa Trasera	/	/	Tapetes	/	/
Defensa Delantera	/	/	Asiento Delantero	/	/
Llantas	/	/	Asiento Trasero	/	/
Tapones	/	/	Plafones	/	/
Medallón	/	/	Llanta de Refacción	/	/
Redilas	/	/	Herramienta	/	/
Cajuela	/	/	Pinza	/	/
Placa Delantera	/	/	Desarmador	/	/
Placa Trasera	/	/	Llaves	/	/
			Cables	/	/

Juan Pablo Chi N
 P. 11/11/16
 11/09/16

Otros Objetos: _____

Observaciones: _____

Grúa: AN 02 Responsable: Juan Pablo CHI NOVATO

Firma: José Antonio Pérez

subastasventura.com
 CENTRO DE SUBASTAS
Mérida
UNIDAD RECIBIDA
 VOLANTE
José Antonio Pérez
 FECHA 19/09/16 HORA 12:15

Nombre y firma del guiador _____

Nombre y firma Oficial en turno _____

No. de Reporte

No. de Siniestro

Y00/2640/16

Fecha Atención 26-05-16	No. de Poliza Y00-3800A	No. de Inciso —	No. de Endoso 1	Fecha de Siniestro 26-05-16
Nombre del Asegurado Transp. Kambul SA de CV		Conductor		Teléfono
Marca del Vehículo	Tipo	Modelo	Color	Placas
No. de Motor	No. de Serie	Suma Asegurada \$	Cláusula deducible % \$	
Nombre del Tercero Afectado Ramon Martinez Carrillo		Teléfono 91213326	Conductor	
Teléfono 91-213326	Marca del Vehículo Dino	Chasis	Tipo Volteo	Modelo 1991
Placas YP 74692	No. de Motor 15278541	No. de Serie		Color 800

TALLER	
Nombre taller Agencia Volvo	Teléfono
Dirección Penteico - pte	Atención Sr. Ing Charles

Observaciones Generales

No. DE PARTES DAÑADAS

1.- Defensa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	7.- Tanques de comb.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	13.- Ejes Traseros	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2.- Cofre	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	8.- Varas de Chasis	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	14.- Susp. Trasera	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3.- Cabina	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	9.- Eje Delantero	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	15.- Deflectores	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4.- Dormitorio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	10.- Puerta	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	16.- Quinta Rueda	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5.- Radiador	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	11.- Motor	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	17.- Adaptación	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6.- Sist. de Escape	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12.- Susp. Delantera	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	18.- Pta. Adapcación	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DAÑOS: Corte Puerta Izq, Espajo Izq, Revisar Caja Volteo Izq, Bactidor y Diferencial, motor Clento ties Izq

PREEXISTENTES

CAMION


Daños

Prexistentes

Yulemy Cruz Evia

De: Arielle Cardoso [arielle.cardoso@subastasventura.com]
Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2016 11:54
Para: 'Yulemy Cruz Evia'
Asunto: RV: Fwd: Re: RV: Activación con recolección de arrastre Folio [0000007336613]
Datos adjuntos: sin Y00 2640 2016.tif

ptc



Arielle Cardoso Loria
Encargada Regional Sur / Sureste
✉ arielle.cardoso@subastasventura.com
Carretera Mérida-Progresso Km. 10 a No. 3600 Col. Tallaje Central CP. 97300, Mérida, Yucatán.
☎ 01 (999) 94 40 347 • 99 91 23 91 15 / 8115

Nuestro aviso de privacidad puede ser consultado en el siguiente sitio web: [http://www.subastasventura.com/aviso.html](http://www.subastasventura.com/aviso-de-privacidad/)

De: Erendi Magdiel Herrera Montes de Oca [mailto:erendi.herrera@subastasventura.com]
Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2016 11:52 a.m.
Para: Arielle Cardoso <arielle.cardoso@subastasventura.com>; Enrique Garcia <enrique.garcia@subastasventura.com>
Asunto: Fwd: Re: RV: Activación con recolección de arrastre Folio [0000007336613]

Buen día

Arielle

Solicito tu apoyo ya que la unidad abajo descrita se dirige al C.S, con Invenario de Grúa correspondiente a seguros ATLAS agradezco la atención

Envío un cordial saludo



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000007336613



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

15/09/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000018554123

SINIESTRO: Y00-2640-2016

VIN: 000000001527854C1

MOTOR: S/N

TIPO: TRACTOCAMION

MARCA: DINA

MODELO: CHASIS CABINA

VERSIÓN: CHASIS CABINA

AÑO: 1991

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: SINPLAC

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presentará los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000007336613



Ubicación de unidad

FECHA

15/09/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000018554123

SINISESTRO: Y00-2640-2016

VIN: 000000001527854C1

MOTOR: S/N

TIPO: TRACTOCAMION

MARCA: DINA

MODELO: CHASIS CABINA

VERSIÓN: CHASIS CABINA

AÑO: 1991

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: SINPLAC

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

COLONIA: ANILLO PERIFERICO PONIENTE

CALLE: TABLAJE CATASTRAL

NÚM. EXTERIOR: 0

NÚM. INTERIOR: 31814

CÓDIGO POSTAL: 97300

CONTACTO: VOLVO SURESTE

TELÉFONO: 01 999 930 5670

CORREO: guillermo.deleon@volvosureste.com

REFERENCIA: GUILLERMO DE LEON/RETIRAR

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

COLONIA: TABLAJE CATASTRAL

CALLE: CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO KM.

NÚM. EXTERIOR: 3500

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 97300

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.