

FOLIO 3714261

Nº. DE REPORTE 715965 Nº. DE SINIESTRO

FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO	TERCERO	PERÍODO DE GRACIA	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	14 07 16	19:34	2620365122		001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			E-MAIL			TELÉFONO	
Rosu Elena Amaro Perez						7555571191	
RAZÓN SOCIAL DEL COR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO			RESPONSABLE			TELÉFONO	
Autos Acapulco, S.A. de C.V. E. Piedra						8542400	
DOMICILIO			COBERTURA			Nº. DE MOTOR	
P Zihuatanejo S.M. Col. Hualal, Zihuatanejo, Gro			D. M			H en Mex	
MARCA		TIPO		MODELO (AÑO)		Nº. DE MOTOR	
Chevrolet		Aveo		2014		H en Mex	
Nº. DE SERIE		COLOR		PLACAS		TRANSMISIÓN	
3G1TASAF3EL106861		Arenas		HCK8028		AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>	

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA \$ 113,319	PORCENTAJE DED. 5 %	CANTIDAD \$ 5,665.95
		SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> *CODE <input type="checkbox"/> * (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1) Faja Bd. C/Alma, 2) Parrilla Central Inf + Superior, 3) Faja Izq.
4) Sup. Izq, 5) Cofre, 6) Naveg de Radiador, 7) Faja Derecho, 8) Sup. Derecha, 9) Puntal Del Dereco, 10) Costado Izq, 11) Calaver Izq, 12) Faja Trás. Con Alma, 13) Tapa Carveles, 14) Chasis susp. trasera, 15) Radiador y Condensador, 16) Chasis Afect al motor, 17) Parabrisas, 18) Puntal Trás. Izq, 19) Puntal Del Izq.

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE ME DE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

10170
Ismael Adame Gerardo
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Susana Amaro Perez
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000007404070



Ubicación de unidad

FECHA

12/09/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000018673010

MODELO: AVEO

SINSESTRO: 648014/16-DM

VERSIÓN: 4 PTAS D MANUAL

VIN: 3G1TA5AF3EL106861

AÑO: 2014

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: HCK8078

MARCA: CHEVROLET

UBICACIÓN

PAIS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACIÓN: ZIHUATANEJO

COLONIA: LOMAS DE EJIDAL

CALLE: PASEO DE ZIHUATANEJO #SN

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 40880

CONTACTO: 19570 - AUTOS ACAPULCO, S.A.

TELÉFONO: (744) 4690400

CORREO: hyp_cuahlemoc@nissanacapulco.com.mx

REFERENCIA: 04160715465

DESTINO

PAIS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ

COLONIA: LA VENTA

CALLE: JUAN R. ESCUDERO

NÚM. EXTERIOR:

NÚM. INTERIOR: MZ48 LT19

CÓDIGO POSTAL: 39713

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI: **AGUSTIN ARCOS BALCAZ**
SEGURIDAD DILLMANN
16/09/16
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA: **FERNANDO QUINTERO GARCIA**

PLACA DE GRUA: **206 AS 9**

FECHA DE ENTREGA: **16-sep-2016**

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

QUINTERO

ORIGINAL