



Recibo unidad conforme a inventario sin objetos personales sin focos y llave control
Jose Aaron Luna Cortes 14-09-76 entrega gruas HFDALGO y placas 834-AP-2

14/08/16 Entrega unidad conforme a inventario sin focos y llave control
Jose Aaron Luna Cortes 14-09-76 entrega gruas HFDALGO y placas 834-AP-2

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
PC03034F	110269489500	1	06/08/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Tercero		
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero					Teléfono:		
JOSE HUGO BLUARADO CORTES							
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:	Color:		
NAEDA	G	2007	HNW8856	14VHP80C27 SM90235	AZUL		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	✓		peguño hueco en motor alado de bateria	Bocinas	✓		
Faros extras	✓			Bocinas extra/Marca		X	
Parrilla	✓			Estereo/Marca/Carátula	✓		AGENCIA
Limpiadores	✓			Cenicero		X	
Emblemas	✓			Espejo retrovisor interior	✓		
Molduras	✓			Tapete de cajuela	✓		
Espejos laterales	✓			Tapetes Hule y/o Alfombra		X	Asientos daño
Lunas laterales	✓			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	✓		CENTRO	Computadora	✓		NO VIS. 6le
Rines de aluminio/acero	✓		ALUMINIO	Catalizador	✓		
Tapón de gasolina	✓			Motor limpiadores	✓		
Calaveras	✓		DAÑO	Batería/Marca	✓		
Antena	✓			Bujías y cables	✓		
Placas		X		Caja de relevadores	✓		
Spoiler		X		Caja de fusibles	✓		
Llanta TI/Marca/Estado	✓		NEXEN DAÑO	Bayoneta de aceite	✓		
Llanta DD/Marca/Estado	✓		NEXEN BUENO	Bayoneta de dirección		X	
Llanta DI/Marca/Estado	✓		NEXEN BUENO	Bayoneta de transmisión		X	
Llanta TD/Marca/Estado	✓		NEXEN BUENO	Bocinas de claxon	✓		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		X		Kilometraje	---		158032 Km ulu
Extintor		X		Adaptación y/o equipo especial	---		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	✓			Llavero/Control	✓		LLAVE CONTROL
Tipo de gato	✓		ACORDEON	Gasolina	---		3/4 ulu
Bolsa de herramientas		X					
Llaves L o X	✓		L				

Gruas Hgo GTH02 834-AP-2

AA: 432019

Auto
Formato de inventario



Inventario del vehículo		
Origen: AEROPUERTO TACHUCA	Fecha: 14/09/2016	Destino: SUBASTAS VENTURA
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Inventario del vehículo		
Origen:	Fecha:	Destino:
Observaciones:		
Nombre y firma de quien entrega		Nombre y firma de quien recibe

Comentarios	

Areas dañadas (preexistentes)



Recibi Unidad

Soel Enrique Montiel Tlatempa

Firma de conformidad del asegurado/Conductor o tercero

Grisolva Hidalgo G #02

Sello y firma del ajustador

Gustavo A. Lopez

MARCO B. VALENCIA
INSPECTOR CRUPAD
AXA TACHUCA

Seller

Nota: AXA Seguros no se hace responsable por artículos personales, así como por artículos que no forman parte integral de la unidad.

AXA Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Xola número 535, piso 27, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, le informa que sus datos serán tratados únicamente para los fines de relación jurídica. Usted podrá conocer ampliamente el Aviso de Privacidad de AXA Seguros ingresando a la página axa.mx

AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000PC03034F001
No. de siniestro	PC03034F
Fecha de siniestro	07-08-2016
No. de póliza	110269489500
No. de inciso	1

Nombre del Asegurado y/o Tercero):

Marca: MAZDA

Tipo de vehículo: MAZDA 6

Modelo: 2007

Placas : HMW8856

Color: GRIS

Serie: 1YVHP80C275M40235

Motor: 1

Deducible: 5.00%

Areas Dañadas

(Preexistentes):

Areas Dañadas Suspensión Trasera izquierda, Costado
(En el Siniestro): izquierdo, Calavera izquierda, Bastidor
Trasero izquierdo, Fascia trasera con
alma y bracks, Tolva Calaveras, Piso
Cajuela, Tapa Cajuela, Escape

Agencia o taller

elegido por el asegurado y/o
tercero:

Dirección: CARRETERA PACHUCA CIUDAD
SAHAGUN KM 7.5, SANTA MARIA LA
CALERA

Teléfono: 7717978466 /

aurepra2@telmexmail.com

Correo Electrónico: aurepra2@telmexmail.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: valuación asegurado, en espera de
recuperación para condonar deducible
Vehículo ya cuenta con expediente de valuación

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Jose Hugo Alvarado Cortes.
Nombre y firma del asegurado y/o conductor

Hector Castañeda J.
Nombre y firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o
inconformidad envíanos un correo a
axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que
presenta su vehículo a consecuencia del accidente
registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar
indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia
del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las
excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el
contrato del seguro o de las condiciones generales que
rigen a la póliza.

UNIDAD VALUADA

DETERMINADA:

PERDIDA TOTAL

MARCO S. VALENCIA GIL
INSPECTOR CALIDAD
AXA PACHUCA