



INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2680 | 01800 268 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

21:42

LLENAR CON LETRA DE MOLDE

Nº. DE REPORTE 83209 Nº. DE SINIESTRO FOLIO 594036

NOMBRE, APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

JUAN SAUCEDO HERNANDEZ

FECHA HORA Nº. DE POLIZA DESTINO NOMBRE

23/07/16 16:00 080000873 AGENCIA TALLEZ CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Calle Canal #250 Col. Fátima Co. Mexico

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) Nº. DE MOTOR

TOYOTA HIAC 3 2010 8228280 2TR

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

TFPXZZPOA0018197 BCO. AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

Table with columns: DESCRIPCIÓN, SI, NO, OBSERV. and rows for MOTOR, INTERIOR, and other vehicle components.

Vertical handwritten notes in red ink: 'San Mellin Andrade', 'Alexander Valencia', '28/09/2006'

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Signature area with handwritten name 'PERSONA QUE RECIBE' and other details.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUPO QUE RECIBE



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000006061672



Ubicación de unidad

FECHA

25/04/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016479897

SINISESTRO: 71294/16-DM

VIN: JTFPX22P0A0018197

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: TOYOTA

MODELO: HIACE VAN

VERSIÓN: GL 5VEL 13

AÑO: 2010

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 430141N

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: LAZARO CARDENAS

COLONIA: JOSE GREEN

CALLE: CALLE DEL CANAL #25

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 60950

CONTACTO: 51154 - MOLINA SEGURA

TELÉFONO: (753) 5377682/8

CORREO: hypdelpacifico@yahoo.com.mx

REFERENCIA: 04160083209

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: TARIMBARO

COLONIA: Loma Bonita

CALLE: Camino Erandeni

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: 30

CÓDIGO POSTAL: 58880

CONTACTO: -

TELÉFONO: -

CORREO: -

REFERENCIA: -

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006061672



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

25/04/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016479897

SINIESTRO: 71294/16-DM

VIN: JTFPX22P0A0018197

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: TOYOTA

MODELO: HIACE VAN

VERSIÓN: GL 5VEL 13 PASAJEROS

AÑO: 2010

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 430141N

ENTREGA DEL VEHÍCULO



RECIBI

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse este(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentre y admito que presenta los fallos:

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL



DE INVENTARIO

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

Siniestro	Día	Mes	Año			
77294/16-DM	28	Abril	2016	JTEPX22POA0013197		
Modelo	Marca	Tipo	Color	Placas	R.F.V.	Número de Serie / Motor
2010	Toyota	Wince Van	Blanca	No		

1	COMPUTADORA MOTOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE			
2	COMPUTADORA VIAJE	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE			Impacto.
3	BATERÍA	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA: _____		
4	MOTOR	SI	NO	No Visible				
5	CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO	No Visible				
6	FAROS	SI	NO	#: _____				
7	ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	#: _____				
8	RINES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA: _____	#: _____	
9	TAPONES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA: _____	#: _____	
10	LLANTAS	SI	NO			MARCA: <u>Maxxis</u>	#: _____	
				ESTADO: BUENO	MEDIA VIDA	HALO	OTRO: _____	
11	PLACAS	SI	NO	DELANTERA	TRASERA			
12	CALAVERAS	SI	NO	#: _____				
13	LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO			MARCA: <u>Maxxis</u>		Mal estado
14	HERRAMIENTAS	SI	NO	TIPO (ESPECIFICAR): _____				
15	LLAVES	SI	NO	#: _____				
16	CONTROL DE ALARMA	SI	NO	#: _____				
17	ESTÉREO	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA: _____	CASSETTE	CD
							NO	
18	DVD	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA: _____		
19	BOCINAS	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADAS	MARCA: _____		No Visible
20	BOLSAS DE AIRE	SI	NO	#: _____				Impacto.
21	ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	#: <u>Dañados</u>				
22	CATALIZADOR	SI	NO	No Visible				

OBSERVACIONES

Saul Mellin Andrade *[Signature]* 28/07/2016

Alexander Ventura Hdez. *[Signature]*