

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A CALÍDITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: **VIN: WBAWV 510 79 C00 70 73** 2356
 ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

C-52-358

R-768461

CLAVES DE PIEZAS		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
MOTOR 1.- ALTERNADOR / 2.- BATERÍA (MARCA) X 3.- BAVONETA ACHE MOTOR / 4.- BAVONETA ACHE HIDRÁULICO / 5.- BAVONETA ACHE TRANSMISIÓN / 6.- BOMBINA / 7.- BOCINA CLAXON X 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA / 9.- BOMBA DE AGUA / 10.- BOMBA DE GASOLINA / 11.- BANDAS DE MOTOR / 12.- BOSTER DE FRENOS / 13.- CABLES DE BUJIAS / 14.- CAJA DE VELOCIDADES CD 15.- CARBURADOR X 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO X 17.- COMPUTADORA (MOTOR) X 18.- COMPUTADORA (VIAJE) X 19.- CORNETAS DE AIRE X 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES / 21.- DIFERENCIAL X 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA / 23.- DISTRIBUIDOR X 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO / 25.- FILTRO DE AIRE CM 26.- FLECHA GARDAN / 27.- GENERADOR X 28.- MARCHA CID 29.- MOTOR (MONOBLOQUE) CM 30.- MOTOR LIMPIADORES / 31.- MOTOR VENTILADOR / 32.- RADIADOR CID 33.- REGULADOR X 34.- SEMIBIAS X 35.- SISTEMA DE GAS X 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN X 37.- TANQUE DE GASOLINA / 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR / 39.- TAPÓN RADIADOR X 40.- TURBO CARGADOR X 41.- VÁLVULA REPARTIDORA X	78.- CABLES PASA CORRIENTE X 79.- CARTÓN CAJUELA X 80.- GATO (TIPO) X 81.- HERRAMIENTA (N°) X 82.- LLAVE DE RUEDAS X 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) X 84.- SEÑALES DE CARRERAS X	DE: JR Shih FECHA: 31-07-16 A LUGAR: Pogouto PRESTADOR: G. SUP NÚMERO: Moto, 81046, 74, 76, 91, 92, 95, 105, 109, 113 DAÑOS O FALTANTES 118, 123, 124, 125, 170 CID el tana el placa			
LADO DERECHO		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
85.- ALETAS X 86.- COSTADOS X 87.- ESPEJO EXTERIOR X 88.- ESTRIBO / 89.- MANIJAS EXTERIORES / 90.- MOLDURAS (NO) X 91.- PUERTA DELANTERA CD 92.- PUERTA TRASERA CD 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO X 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO X 95.- SALPICADERA CD 96.- TAPONES RUEDAS (N°) / 97.- VIDRIOS LATERALES (N°) X	DE: Bogouto FECHA: A LUGAR: Alexandro C602 PRESTADOR: Alexandro C602 NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
LADO IZQUIERDO		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
98.- ALETAS X 99.- COSTADO X 100.- ESPEJO EXTERIOR X 101.- ESTRIBO / 102.- MANIJAS EXTERIORES / 103.- MOLDURAS (NO) X 104.- PUERTA DELANTERA / 105.- PUERTA TRASERA CID 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO X 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO X 108.- SALPICADERA CID 109.- TAPONES RUEDAS (N°) / 110.- VIDRIOS LATERALES (N°) 2	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
PARTE FRONTAL		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
111.- BISELES X 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES X 113.- COBRE CID 114.- CUARTOS DE LUZ X 115.- DEFENSA DELANTERA X 116.- FAROS DE HAJÓFENO X 117.- FAROS DE NIEBLA X 118.- PARABRISAS CID 119.- PARRILLA X 120.- PLUMAS LIMPIADORES X 121.- PORTA PLACA X 122.- TOPES X	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
PARTE TRASERA		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
123.- CALAVERAS CID 124.- CHAPA CAJUELA CID 125.- DEFENSA TRASERA CID 126.- LIMPIADORES X 127.- MEDALLÓN X 128.- PORTA PLACA X 129.- SISTEMA DE ESCAPE / 130.- TAPA CAJUELA CID 131.- TOPES X	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
GENERAL		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
132.- ANTENA X 133.- CASASTELAS X 134.- ESPOLERS/DIY (TI) X 135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°) Incomplet 136.- GRATA COBRE X 137.- PLACA (DIY) (I) X 138.- RINES (MARCA) X 139.- TAPÓN GASOLINA CID 140.- TOLDO CID	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
OTROS		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
141.- ALARMA / 142.- EXTINGUIDOR X 143.- LLAVERO X 144.- ORIBETOS PERSONALES X 145.- CIBROS PAPELES X 146.- PLAGAVIN / 147.- LLANTAS / MARCA / VIDA DURA / 148.- OTROS /	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				
CAJUELA		INVENTARIO DEL VEHÍCULO			
77.- ALFOMBRA CAJUELA /	DE: FECHA: A LUGAR: DAÑOS O FALTANTES PRESTADOR: DAÑOS O FALTANTES NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR				

FORMATO ÚNICO DE INGRESO (FUI)

CENTRO DE SUBASTAS

Regentiv

C-52358



Ventura

www.subastasventura.com

INGRESO

VIGILANCIA CLIENTE *Qualités*

FECHA DE INGRESO *31-08-16* / HORA DE INGRESO *23:56* AM PM / HORARIO NORMAL FUERA DE HORARIO

DATOS DE LA UNIDAD

NIU *17988130* VIN *WDBAMU50079C007073*

MARCA *BMW* MODELO *525* AÑO *09* COLOR *Blanco*

REVISIÓN DE PIEZAS

TIPO DE INVENTARIO / CLIENTE OTRO

	DIFERENCIA VS INVENTARIO		DIFERENCIA VS INVENTARIO		EL OPERADOR VALIDA QUE ASÍ RECIBIÓ LA UNIDAD AL RETIRARLA DEL LUGAR DE ORIGEN		FIRMA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
LLAVE PRINCIPAL	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
COMPUTADORA DE MOTOR	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LLANTA DE REFACCIÓN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BATERÍA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ESTEREO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CATALIZADOR	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LLANTAS / RINES / TAPONES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

EMPRESA <i>Groas Del Sur</i>	EMPRESA <i>S.L.C</i>
NOMBRE Y FIRMA <i>Bastouovic</i>	NOMBRE Y FIRMA <i>Alejandro Cruz</i>

VALIDACIÓN

ENCARGADO DEL CENTRO DE SUBASTAS VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA

	PROCESO COMPLETO		EN TIEMPO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
PROCESO					
INGRESO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
INVENTARIO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ROTULADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CALCADO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VIN VALIDADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
RETIRO GASOLINA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DESCONECTAR BATERÍA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CUSTODIA CAJÓN	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SOBRE					
INGRESO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
INVENTARIO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ROTULADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CALCADO (VSIS)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

ENCARGADO CENTRO DE SUBASTA	FECHA Y HORA
NOMBRE Y FIRMA	<i>02-08-16</i>



Quálitas
Compañía de Seguros

52358
Placas

ORDEN DE ADMISION AUTOMOVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Cárterera No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de siniestros 01 800 800 2880 | 01 800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO 4067309

Nº DE REPORTE 768461 Nº DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO 16V500318448

ASEGURADO TERCERO 28-8-16 HORA 2600295706 Nº DE PÓLIZA Nº DE ENDOSO Nº DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Sitimobel SACV E-MAIL TELÉFONO

RAZÓN SOCIAL DEL CEDER A DONDE ENVIARÁ EL VEHÍCULO Coralón Poyautla 12497 RESPONSABLE TELÉFONO 5481-8599

DOMICILIO Cerro de Gpe s/n Col. San Fco. Tlaltemco Tlalhuac D.F. FIRMA

MARCA BMW TIPO 525-I Formula 1 MODELO (AÑO) 2009 KILOMETRAJE

Nº DE SERIE WBANUS1079C007073 COLOR Blanco TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

PLACAS ULD-8933

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO Fijo % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA 275000 PORCENTAJE P.D. 5% CANTIDAD \$ Aplicar SIPC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL VEHÍCULO



- DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR EN CASO DE DAÑO:
- 1- Capote y parrilla
 - 2- Marco Radiador
 - 3- Radiadores
 - 4- Faros
 - 5- Salpicadera y techos
 - 6- Fachos delantero y brrs
 - 7- Bastidores
 - 8- Puertas derechas
 - 9- Puertas Izquierdas
 - 10- Costados
 - 11- Toldo
 - 12- Quemacocos
 - 13- Postes del out
 - 14- Calaveras
 - 15- Fachos trasero y brrs
 - 16- Tapacajuela
 - 17- Tolda lateral
 - 18- Balsa Air
 - 19- Volante
 - 20- Tablero

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACION DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑIA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO DEBE COMPROMETER LA REPARACION O SUSTITUCION DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PUEDE DETERMINAR PERDA UNIDAD POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PERDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SI QUISIERE SUCEDERME UN SINIESTRO, INDUCCION, PRESION O CONDICION DE CUALQUIER MODO, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHICULO SE REPARACION PARA VALUACION DE DAÑOS YO REPARACION, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AVANZA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION.

Edgar Flores

CLAUDIO FERNANDO NOLA BACCIA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES



Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ecq@qualitas.com.mx

ILLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE **768761** N° DE SINIESTRO **768761** FOLIO **677236**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **Symobil** ASESORÍA
 ASEGURADO: TERCERO LLAVES: SI NO
 FECHA: **02/11/11** HORA: **11:00** N° DE PÓLIZA: **260021706** DESTINO: **República** NOMBRE: **República**
 DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **Carril de Guadalupe No. 10 Col. Centro (Guadalupe) Tlalpa**
 MARCA: **BMW** TIPO: **525i Touring** PUERTAS: **4** MODELO (AÑO): **2009** NO. DE MOTOR: **11414**
 N° DE SERIE: **WBANUS10794007073** COLOR: **Blanco** PLACAS: **ULD 8938** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL
 KILOMETRAJE: **11414** COMBUSTIBLE VACÍO: 1/4 1/2 3/4 LLENO

1-02-108 00810 518735-007 01800 800 2880

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1-ALTERNADOR				32-CLAVON F. MUEVANSIDE				102-MANIBAS EXTERIORES			
2-BATERIA (MARGA)				33-CORRIAS				103-MOLDURAS (N°)			
3-SAVINIA ACETE MOTOR				34-COMARC DISC. MARGA				104-PUERTA DELANTERA			
4-SAVINIA ACETE MECANICO				35-CONJUNTO				105-PUERTA TRASERA			
5-SAVINIA ACETE TRANSMISION				36-CONTROL ABS (MARCADO)				106-RELEVALES DELANTERO			
6-BORNA				37-CONTROL CALIFACCION				107-REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7-BOBINA CLAVON				38-DIFUSOR DE				108-VALVICADERA			
8-BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				39-ECUADOR (MARGA)				109-TAPONES BUBLES (N°)			
9-BOMBA DE ALGA				40-ENCUADOR				110-VIBROS LATERALES (N°)			
10-BOMBA DE GASOLINA				41-ESPESOR BROW NOR				PARTE FRONTAL			
11-BANDAS DE MOTOR				42-INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111-ESQUE			
12-BOSTER DE FRINGO				43-LEZ INE: BURE				112-BRAZOS DE LUMINADORES			
13-CABLES DE BUBLES				44-LEZ STOP				113-COFRE			
14-CAJA DE SELECCIONES				45-MANIBAS INTERIORES				114-CUARTOS DE LUZ			
15-CARBURADOR				46-PALANCA DE VIENTOS (N°)				115-DIFENSA BARRERA			
16-COMP. AIRE ACONDICIONADO				47-PELUS DE PALANCA DE VIE				116-FAROS DE HALOGENO			
17-COMPUTADORA (MOTOR)				48-RATRO (ESTERO) (MARGA)				117-FAROS DE NEBLA			
18-COMPUTADORA (MOTOR)				49-RELOJ				118-FARABUBLES			
19-CORRIAS DE ABS				50-RELOJOS ELECTRICOS				119-FARABUBLES			
20-DIFUSOR ACUSTICO (MOTOR)				51-TABLERO				120-PLUMAS LUMINADORES			
21-DIFERENCIAL				52-TAPON (N°)				121-PORTA PLACA			
22-DIRECCION HIDRAULICA				53-VENTANAS ELECTRICAS				122-TORNOS			
23-DISTRIBUIDOR				54-VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
24-ENCENDIDO ELECTRONICO				55-VIBRAS				123-CALZERS			
25-FILTRO DE AIRE				56-VID. ANTE				124-CHAVI CALIFIA			
26-FRENO LARGO				CAJUELA				125-DEFENSA TRASERA			
27-GENERADOR				57-ALFOMBRAS CAJUELA				126-LUMINADORES			
28-MARCA				58-CABLES PASA CORRIENTE				127-MEDALLON			
29-MOTOR ABS (BLOQUE)				59-CARLOS CAJUELA				128-PUERTA PLACA			
30-MOTOR LUMINADORES				60-GATO TIPO				129-SISTEMA DE FICAP			
31-MOTOR VENTILADOR				61-HEBRAMIENTOS (N°)				130-TAPON CAJUELA			
32-RADIADOR				62-LEVA DE BUBLES				131-TORNOS			
33-REGULADOR				63-LLANTA REF. (MARGA Y VIDA)				GENERAL			
34-SEÑALES				64-SEÑAL EN DE CARRETERA				132-ANTENA			
35-SISTEMA DE GAS				65-ALFIAS				133-CANASTILLAS			
36-SISTEMA DE INYECCION				66-COSTADOS				134-ESPESOR (EJE) (E)			
37-TANQUE DE GASOLINA				67-ESPEJO EXTERIOR				135-FUSIBLES (MARGAS) (N°)			
38-TAPON ACETE MOTOR				68-ESTERO				136-CLATA COFRE			
39-TAPON RADIADOR				69-MANIBAS EXTERIORES				137-TAPABUBLES (E)			
40-TURBO CARGADOR				70-MOLDURAS (N°)				138-RINOS (MARGA)			
41-VALVULA REPARADORA				71-PUERTA DELANTERA				139-TAPON GASOLINA			
INTERIOR											
42-ALFOMBRAS				72-PUERTA TRASERA				140-TOLDO			
43-ASIENTOS DELANTEROS				73-REFLEJANTE (MARGA) DELANTERO				OTROS			
44-ASIENTOS TRASEROS				74-REFLEJANTE LATERAL (TRASERO)				141-ALFAMAS			
45-BOCINAS (MARGA) (N°)				75-VALVICADERA (N°)				142-EXTINGUIDOR			
46-BOLSA DE AIRE (N°)				76-TAPONES BUBLES (N°)				143-LUBRERO			
47-BORNOSES (MARGA) (ESTERO)				77-VIBROS LATERALES (N°)				144-OBJETOS PERSONALES			
48-CARETERAS				LADO IZQUIERDO				145-OTROS PINELLES			
49-CABALLAZO GUANTES				78-ALFIAS				146-PLACAVIN			
50-CENCIBOS				79-COSTADO				147-LLANTAS			
51-CONTORNOS DE SECCIONADO				80-ESPEJO EXTERIOR				MARCA			
				81-ESPEJO				VIDA: (E) <input type="checkbox"/> (D) <input type="checkbox"/> (ID) <input type="checkbox"/> (I) <input type="checkbox"/> (30)			
				82-ESPEJO				148-OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: **Edgardo J. Flores**
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: **[Firma]**
 NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR CRÚA QUE RECIBE: **[Firma]**